

incia 0413
 Istat Comune 0414
 Squadra 0415
 N. scheda 0416
 Data 0417

[illegible]

DAI DANNI AI ELEMENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (1981) SECONDO

SEZIONE 4 - DANNI AI ELEMENTI STRUTTURALI E PRESTAZIONE												
Livello-estensione		Danno n°										
		D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio grave		D1 Leggero						
Componente strutturale- Danno preesistente		D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio grave		D1 Leggero						
		1/3 - 2/3	2/3	1/3 - 2/3	2/3	1/3 - 2/3	2/3	1/3 - 2/3	2/3			
Componente strutturale- Danno preesistente		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Molto
		☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1. Strutture verticali		☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2. Solai		☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3. Scale		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4. Copertura		☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5. Tamponature - Tramezzi		☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
6. Danno preesistente		☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

... di danno indicata. L'esenzione sarà se non è prevista...

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE						Provvedimenti di P.I. eseguiti						
Tipo di danno		Presenza Danno	Hessano	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Diluito di accresco	Trasparenze e protezione passaggi				
		A.	B	C	D	E	F	G				
1	Mancato intacco, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2	Cadute tegole, comignoli, cernie lunari ...	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐				
3	Calata cornicioni, parapetti ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
4	Cadute altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
5	Danni alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
Per ogni intervento eseguito indicare la data e il tipo di intervento												

Danno alla rete elettrica o del gas.		
--------------------------------------	--	--

[illegible]

ASSIEME 7 TERRENO E CONNESSIONI

SEZIONE 7 - TERRENO E FUNDAZIONI				
Merologia del sito		Dispositi alle fondazioni		
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☒ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	
		A ☒ Assenti	B ☐ Generali dal sisma	C ☐ Locali dal sisma
		D ☐ Presistenti		

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Estremo (srt. 6)	Sinistrale (srt. 3 e 4)	Non Sinistrale (srt. 5)	(srt. 7)	A Edificio AGIBILE (*)	
Basso	☒	☐	☐	☒ Geotecnico	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (fin tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.L. (1)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	C Edificio PARzialmente INAGIBILE (2)	☐
Alto	☐	☒	☐	☐	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☒
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, né, in caso di necessità, la consulenza dei competenti.

NOTE: (1) Esito B nelle rete (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e porzione in sez. da necessa-

(2) Esito C nelle note (Szzg.) specifica chiaramente quali sono le parti ingiusti (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Ssz. 3D eventuali provvedimenti di pronto provvedimento al proprio insarimento che possono coinvolgere l'ingenuità (da indicare anche tra i punti).

(3) Esito D nelle note (Saz.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

(3) Esso ritiene non opportuno e inutile che il proprietario dell'immobile sia tenuto a provvedere alla sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1), proporre in Sez. SD eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza asfalta (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esilio E propone in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna per la sicurezza esterna, quali che la causa di rischio esterna è presente in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna.

(5) Esito F. nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di riscatto estimo e proporre un prezzo da pagare in base ad economia ma con un 30-35% di guadagno

(da indicare anche nel modulo G-7)

8-C	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rifiuto (RU)	C ☐ Denotato (DN)
Sull'accuratezza della visita	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☐ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
	**		*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	☐	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7	☐	Rimozione di comignoli, parapetti, aggetti, ...
2	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3	☐	Riparazione coperture	9	☐	Trasmissione e protezione passaggi
4	☐	Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5	☐	Rimozione di rilevasi, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	☐	
			12	☐	

6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
Rimozione di tegole, cancrioli, came unilate, ...																																																																																																																																																																																													
8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate																																																																																																																																																																																													
Numero familiari evacuati																																																																																																																																																																																													
N° persone evacuate																																																																																																																																																																																													

SEZIONE 9 - Altre osservazioni:


Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

TRATTATI DI SOSTITUZIONE GIA' IN CATTIVO STATO DI
MANUTENZIONE PRECEDENTE AL SISMA E AGGRAVATO
DAUO GRESPO


Componenti della somma di ispezione (stampate in)

Firma 


041550H 080717Z




1



2



SCARDA 002 A



(J-2-3) SCARDA 001 E INAGIBILE