



ID SCHEDA: _____

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

[illegible]

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra MIRASIT

Scheda n. 1 / 13

Data 160212

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 17/11

[stat.Prov.] 431

Istat Comune [] [] []

N° aggregato 100476

10

Nº edificio 101011

DATI CATASTALI

Foglio 124

Allegato 111

Particelle 141414

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
○ 1 ○ 8	1 ○ <2.50	A ○ <50	I ○ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ○ Edificio AGIBILE
○ 2 ○ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ○ 50 ÷ 69	L ○ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ○ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ○ 10	3 ○ 3.50 ÷ 5.00	C ○ 70 ÷ 99	M ○ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ○ Mista (mur.+c.a.)	3 ○ Edificio NON UTILIZZABILE
○ 4 ○ 11	4 ○ >5.00	D ○ 100 ÷ 129	N ○ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 Altro: _____	per SOLO RISCHIO ESTERNO
○ 5 ○ 12		E ☒ 130 ÷ 169	O ○ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ○ Sopralluogo NON eseguito per: _____
○ 6 ○ >12		F ○ 170 ÷ 229	P ○ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	_____	_____
○ 7		G ○ 230 ÷ 299	Q ○ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ○ 300 ÷ 399	R ○ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MEGGIOLO SIMONE

BLOOM FRANCES

FIRME

Exochorda frondosa

Service PER RICEVUTA Privata -
Uff. Relazioni - Ricordi telefonici
Arch. Barbara Inghisi

Data 1/3/2014

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)