



**Comune di Camerino  
Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 548 del 16-10-2018**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Ufficio:**

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - REVOCA ORDINANZA RG 367 DEL 02-05-2018 A SEGUITO DI EMISSIONE SCHEDA FAST ESITO "NON UTILIZZABILE" - EDIFICIO SITO IN LOCALITA' LE TEGGE DISTINTO AL FG. 31 PART 238-PORZIONE PROPRIETA': I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE**

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di ottobre, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

*PREMESSO* che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

*VISTO* che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

*CONSIDERATO* che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

*RILEVATO* che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

*RICHIAMATA* l'Ordinanza Sindacale RG 367 del 02.05.2018 emessa sulla scorta del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale, scheda n. 1 del 18-04-2018, relativa all'edificio sito a Camerino in Località Letegge, distinto al FG. 31 PART. 238, che si conclude con il seguente giudizio: **Edificio INAGIBILE**.

VISTA la "**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" della Protezione Civile, *allegate alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra MR3309 – schede n. 1 del 18.06.2018**, relativa all'edificio sito a Camerino in Loc. Letegge, distinto al **FG. 31 PART. 238-porzione**, come identificato nella scheda, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- *I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CAMERINO – SAN SEVERINO MARCHE*, con sede in Piazza Cavour n.7 – 620320 Camerino (MC) C.F. 90002550433, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Antonini Ippolito, C.F. NTNPLT45H14D451Z, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente

che si concludono con il seguente giudizio: **Edificio NON UTILIZZABILE**.

*RITENUTO* necessario procedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale RG 367 del 02.05.2018 a seguito dell'emissione della scheda FAST redatta dalla squadra MR3309, scheda n. 001 del 18.06.2018 ed emettere nuova Ordinanza sulla scorta di tali schede FAST;

*VALUTATO* che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

*PRESO ATTO* che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

*RITENUTO* necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

*ATTESO* che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

*VISTO* l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

*VISTO* l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

*VISTO* l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

#### *D I C H I A R A*

- Di revocare l'ordinanza sindacale RG 367 del 02/05/2018 per i motivi di cui in premessa
- Che l'edificio sito a Camerino in località Letegge, distinto al **FG. 31, PART. 238-porzione**, è "**Edificio NON UTILIZZABILE**", come identificato nella scheda FAST redatta dalla squadra MR3309 – scheda n. 001 del 18-06-2018, che si allegano alla presente, inibendone pertanto l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

#### *O R D I N A*

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo della porzione sopra indicata ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;
- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

#### *C O M U N I C A*

Che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 dicembre 2016 all'art. 1 c. 2 dispone che entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento sindacale la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili è ricondotta all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione; i proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati "non utilizzabili" dopo le verifiche con scheda speditiva Fast, che si allega, incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.

#### *D I S P O N E*

Per gli uffici competenti:

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Loc. Letegge, distinto al **FG. 31, PART. 238-porzione**;
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari a:
  - *I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CAMERINO – SAN SEVERINO MARCHE*, con sede in Piazza Cavour n.7 – 620320 Camerino (MC) C.F. 90002550433, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Antonini Ippolito, C.F. NTNPLT45H14D451Z, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
  - Prefettura di Macerata
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
  - Servizio Protezione Civile Regionale – pec: regione.marche.protciv@emarche.it
  - Polizia Locale
  - Ufficio Tributi
  
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

#### *INDIVIDUA*

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'U.T.C. in Via Le Mosse n. 10.

#### *RENDE NOTO*

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
PASQUI GIANLUCA