

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO



Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Localtà: VARANO
(denominazione Istat)
LOC. VARANO
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)
COORDINATE ☐ plane ☒ UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso (32-33-34) 33 Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat 43 50 00 Est/Long 13 10 00

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1112/17 Scheda n. 10021 Data 22/07/17
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007
N° aggregato 02394 00 N° edificio
Cod. di Località Istat 1112 Tipo carta 1:10000
Sez. di censimento Istat 1112 N° carta 1112
Dati catastali Foglio 90 Allegato 1
Particella 18 sub
Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BRUNO FABI

Codice Uso
1311

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. exstr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50 I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>1</u>	A ☒ > 65%	<u>1</u>
2 ☒ 10 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	<u>1</u>	B ☒ 30 ÷ 65%	<u>1</u>
3 ☐ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 999	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	<u>1</u>	C ☐ < 30%	<u>1</u>
4 ☐ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	<u>1</u>	D ☐ Non utilizz.	<u>1</u>
5 ☐ > 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	<u>1</u>	E ☐ In costruz.	<u>1</u>
6 ☐	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	<u>1</u>	F ☐ Non finito	<u>1</u>
7 ☐	A ☒ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	<u>1</u>	G ☐ Abbandon.	<u>1</u>
8 ☐	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	<u>1</u>		
			9 ☐ 92 ÷ 96				
			10 ☐ 97 ÷ 01				
			11 ☐ 02 ÷ 08				
			12 ☐ 09 ÷ 11				
			13 ☐ > 2011				
				Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata <u>100</u> % <u>100</u> %			

PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	INDIRIZZO	AGIBILITÀ PARZIALE	PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALE	Rif. Scheda Edificio N.
☒ PUBBLICA ☐ PRIVATA	LEONICELLI MAURIZIO	VIA VENANZI	AL PIANO SECONDO E' INAGIBILE	L'UNITÀ ABITATIVA AL PIANO SECONDO E' INAGIBILE	0011
☒ PUBBLICA ☐ PRIVATA	FABBI BRUNO	LOCALITÀ VARRANO	RISARCITURA LESIONI MURATURE PERIMETRALI	RISARCITURA LESIONI MURATURE PERIMETRALI	0012
☒ PUBBLICA ☐ PRIVATA	TACCARU EMANUELA	LOCALITÀ VARRANO	SI RACCOMANDA LA CHIUSSURA DEI VARCHI PER RISCHIO CROLLI EDIFICI ADIACENTI	SI RACCOMANDA LA CHIUSSURA DEI VARCHI PER RISCHIO CROLLI EDIFICI ADIACENTI	0013
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	RICCIONI ALFONSO	VIA CLODO DEL GIARALINO	MESSA IN OPERA DI CANTIERE RIPARAZIONE LESIONI ESTERNE RIPARAZIONE TRAMECCATURE	MESSA IN OPERA DI CANTIERE RIPARAZIONE LESIONI ESTERNE RIPARAZIONE TRAMECCATURE	0015

Squadra N. HP12817

(Firma dei Componenti della squadra di ispezione)

Luigi Luseno

(Firma e timbro responsabile del Comune)

Luigi Luseno
Comune di Camerino
Servizio Edilizia Privata -
Ufficio Edilizia Privata

Data 12/11/17

AL COMUNE DI LAURELLINO

C.O.M. _____

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

REFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
1001	IRRIVANTO	VIA V. VENAMALI	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1002	IRRIVANTO	LOC. VARRANO	PUBBLICA ☒ <u>3. R. N. S.</u> PRIVATA ☐ <u>F. A. B. A.</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1003	IRRIVANTO	LOC. VARRANO	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1004	IRRIVANTO	FRATEL. SIERICINI	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1005	IRRIVANTO	MICCOLONELLA	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1006	IRRIVANTO	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1007	IRRIVANTO	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1008	IRRIVANTO	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1009	IRRIVANTO	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
1010	IRRIVANTO	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ <u>Chiesa</u> PRIVATA ☒ <u>Leonelli</u>	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Città, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
 (3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. _____ Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

Luigi Luongo

Il Responsabile

ChiaServizio Edilizia Privata - 3
Tramissione - (sezione)Chia

(firma responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

NO
A-F