

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia:

MACERATA

Comune:

CAMERINO

Frazione/Localtà:

(denominazione Istat)

CASTELLUCCIO n° 15

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

CASTELLUCCIO n° 15

Numero/I Civico/i

LOCALITÀ

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra M12133

Scheda n. 0113

giorno mese anno

Data 21/02/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 111

Istat Prov. 043

Istat Comune 097

N° aggregato

229

N° edificio

1

DATI CATASTALI

Foglio

999

Allegato

1

Particelle

12916

1

1


1

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

111 GALLI FONSECA MARIA VITTORIA

ZUCCHOWI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



EDIFICIO ISOLATO

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8 ☐	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☒ 9 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
4 ☐ 11 ☐	4 ☐ >5.00	D ☒ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	per SOLO RISCHIO ESTERNO
5 ☐ 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
6 ☐ >12 ☐		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

Geom. FIORI BERNARDO

Geom. FERRUCCI FERRUCIO

FIRME

[Firma]

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data