

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO



Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) VIA LIBIA
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)
COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro _____
Fuso (32-33-34) _____ Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat _____ Est/Long _____

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
Squadra 12494 Scheda n. 1006 Data 21/09/17
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007
N° aggregato 01693 00 N° edificio 001
Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____
Dati catastali Foglio 74 Allegato _____
Particelle 106 sub
Posizione edificio ☐ Isolato ☒ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PAOLA PESCOLLONI

Codice Uso
1511

**MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
EDIFICIO PRIVATO**



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☐ Abitativo	<u>1011</u>	A ☐ > 65%	<u>100013</u>
2 ☐ 10 ☐	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	☐	B ☐ 30 ÷ 65%	
3 ☐ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	☐	C ☐ < 30%	
4 ☐ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	☐	D ☐ Non utilizz.	
5 ☐ > 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	☐	E ☐ In costruz.	
6 ☐	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	☐	F ☐ Non finito	
7 ☐	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	☐	G ☐ Abbandon.	
8 ☐	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	☐		
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
				Proprietà		A ☐ Pubblica B ☒ Private		
						<u>100013</u> %		

AL COMUNE DI CAMERUNO
CODICE ISTAT COMUNE 110017C.O.M. 110017
SIGLA 110017

MODELLO GP1

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

SCHEDA N. 110017

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO IMMOBILE EMANUELE	PROVVEDIMENTI URGENTI NECESSITA LA NESSA IN SICUREZZA DEL CORPO SCALA NONCHE DELLA STRUTTURA MURARIA PERIMETRALE ESTERNA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANGOLI ANTERIORE SINISTRO E POSTERIORE DESTRO RISPETTO ALL'INGRESSO RIF. SCHEDA 110017
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	INDIRIZZO LOCALITÀ CASELLE N. CIV. 0008 DESTINAZIONE D'USO CIVILE ABITAZIONE	
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO EDIFICIO SERGIO	PROVVEDIMENTI URGENTI Edificio Inagibile (E) per gran lesioni da sisma e rottura della struttura muraria perimetrale esterna nonché del muro di confine Risolto esterno esterno e dalla proiezione di S. Maria RIF. SCHEDA 110017
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	INDIRIZZO VIA PLANULA N. CIV. 0002 DESTINAZIONE D'USO CIVILE ABITAZIONE	
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO EDIFICIO INAGIBILE (E)	PROVVEDIMENTI URGENTI Edificio Inagibile (E) AGGRAVATO DA RISERVO GESTORNO (F) DERIVANTE DALLA ADIACENTE CASA (CIVILE) NONCHE DALLA PROSPICIENTE CASA SU VIA LIBIA DI FIANCO PARZIALMENTE CROLLATA RIF. SCHEDA 110017
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	INDIRIZZO VIA LIBIA N. CIV. 110017 DESTINAZIONE D'USO CIVILE ABITAZIONE	
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO PAOLA PESCOLLOMI	PROVVEDIMENTI URGENTI Immobile Inagibile per Rottura muraria perimetrale esterna derivante da abbattimento parziale crollato sulla proiezione prospiciente di via Libia RIF. SCHEDA 110017
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	INDIRIZZO VIA LIBIA N. CIV. 110017 DESTINAZIONE D'USO CIVILE ABITAZIONE	

SQUADRA P 21491

DATA 27/08/2017

(FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)

[Firma]

(FIRMA DELL'IMPIEGATO DEL COMUNE)

[Firma]

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

C.O.M.

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento);

[illegible]

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Città, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno inoduto, utilizzare la multi-scelta.

Date: 27/09/17

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

Squadra N. 121841911

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

1

.....

II. Responsible

Servizio Pubblico Privato -

Urbanistica - Urbanizzazione

(Firmāzvērtības) tests (pārbauda, vai ir spēkā noteikums)