

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: CAMPANO

Frazione/Località: VIA
(denominazione Istat)

- 1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

SAN FRANCESCO
Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 141 R3/3/09

Scheda n. 1018

giorno mese anno

Data 18/06/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11

Istat Prov. 043

Istat Comune 007

N° aggregato _____

N° edificio _____

DATI CATASTALI

Foglio 60

Allegato _____


Particelle 9 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

PAOLO LUCCI ANANIA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

Nota: Edificio non utilizzato anche per la mancanza di idonea strada di accesso



N° Piani totali con Interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 >5.00	☐ A <50 ☐ I 400 ÷ 499 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ L 500 ÷ 649 ☐ C 70 ÷ 99 ☐ M 650 ÷ 899 ☒ D 100 ÷ 129 ☐ N 900 ÷ 1199 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ O 1200 ÷ 1599 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ P 1600 ÷ 2199 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ Q 2200 ÷ 3000 ☐ H 300 ÷ 399 ☐ R >3000	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GRUPPO FONDI GIOVANNI

ING. VITALE VINCENZO

ING. IEF ELISA

FIRME

Elisa Ief
Vincenzo Vitale

Data 18/06/18

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

