



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: CAMEZIANO

Frazione/Località:
(denominazione Istat) POTERANO

1 ☐ VIA

2 ☐ CORSO

3 ☐ VICOLO

4 ☐ PIAZZA

5 ☐ ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso
(32-33-34)

Datum
☐ ED50
☐ WGS84

Nord/Lat
Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 113310

Scheda n. 008

Data 19/06/13

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11

Istat Prov. 043

Istat Comune 007

N° aggregato 02912

N° edificio 1

Cod. di Località Istat

Tipo carta

Sez. di censimento Istat

N° carta

Dati catastali Foglio 58

Allegato 1

Particelle 118

Posizione edificio ☒ Isolato

☐ Interno

☐ D'estremità


☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO FATTI IMMOBILI GABARDI

Codice Uso

15

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 9	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50 I ☐ 400 ÷ 499	1 ☒ 1919	A ☒ Abitativo	<u>101</u>		
☐ 2 ☐ 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☒ Produttivo	<u>01</u>	A ☒ > 65%	<u>3</u>
☐ 3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		B ☐ 30 ÷ 65%	
☐ 4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☒ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		C ☐ < 30%	
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		D ☐ Non utilizz.	
☐ 6	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito		E ☐ In costruz.	
☐ 7	A ☒ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		F ☐ Non finito	
☐ 8	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.		G ☐ Abbandon.	
			9 ☐ 92 ÷ 96				
			10 ☒ 97 ÷ 01				
			11 ☐ 02 ÷ 08				
			12 ☐ 09 ÷ 11				
			13 ☐ > 2011				
			Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata _____ % <u>100</u> %				

AL COMUNE DI CARERINO C.O.M. _____

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

INTERMEDIO SCHEDA	DECOMPOSIZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETA' (2)	GIUDIZIO AGIBILITA' (3)

INTERVENTO-SCIEDA	LE NOMINAZIONE DELL'ENTITA' (1)	INDIRIZZO	PROPRIETA' (2)	GIUDIZIO AGIBITA' (3)
0.03	PIRVVATO	PIAZZAZIONE PLATERINO N. Civ. 16	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

	A	B	C	D	E	F*
N. Gw.						
PRIVATA						

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indico

Data 190618

Squadra N. _____ Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

Squadra N.
09336

Componenti squadra di ispezione (*cognome*)
MILANO
GIULIANI FONDI

Firme componenti squadra di ispezione



Il Responsabile
Ufficio Edilizia Privata -
Giustizia - Ricostruzione
On. Salvatore Mattei

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE