

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERTA
Comune: CAMERINO
Frazione/Localtà: LOCALITA' FRATTE
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero Civico: _____

(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squacia 104580 Scheda n. 0081 Data 03/06/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. I 11

Istat Prov. I 043

Istat Comune I 007

N° aggregato 02776

00

N° edificio 04

DATI CATASTALI



Foglio 123

Allegata

Particelle 164 sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MARIA FELICE ASTOLFI, MORENA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☒ 9	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☒ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☒ Altro: <u>BETRA</u>	per SOLO RISCHIO ESTERNO
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
6 ☐ >12		F ☒ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

Barucci Francesco
Corsini Lorenzo

FIRME

[Signature]
[Signature]

Il Responsabile

PER RICEVUTA
Urbanistica - Protezione
Arch. Barbara Mattei

Data 03/06/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra