

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: ARCOFIATO
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA ARCOFIATO
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
Numero/i Civico/i _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 181539 Scheda n. 004 Data 01/02/18 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007



N° aggregato 02135 00 N° edificio 4

DATI CATASTALI
Foglio 63 Allegato
Particelle 131- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO OSVALDO SBARDELLATI - TROTICOLTURA CHERUBINI

CHERUBINI STEFANO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	B ☒ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur., c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4	4 ☒ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☒ Altro	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.	<u>prefabbricati</u>	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6		F ☒ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

Dino Miceli
Luciana Tiscari

FIRME

[Signature]
[Signature]

PER RICEVUTA

Il Responsabile

Barbara Mattei
Servizio Edilizia Privata -
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune)
Arch. Barbara Mattei

Data 01/02/18

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra