

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: NACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) CASE BERI

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO

Numero/i Civico/i _____

LOCALITÀ CASE BERI 2
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra SE379 Scheda n. 009 Data 17/03/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 007


N° aggregato 00484 151 N° edificio 001

DATI CATASTALI

Foglio 116 Allegato 111
Particelle 162 5

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MARTELLA VERNANZIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con Interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☒ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☒ <2.50 ☐ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	A ☒ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro: _____	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ING. ARCH. GAETANO BERTINO
ING. GIUSEPPE RONDICIA

FIRME

Gaetano Bertino

PER RICEVUTA
Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Direzione
Arch. Barbara Martelli
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Circ.)

Data 17/03/17

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) CASE BERI

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO

Numero/I Civico/I

LOCALITÀ CASE BERI
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra SE379

Scheda n. 0110

Data 17/03/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 111

Istat Prov. 0143

Istat Comune 0107

N° aggregato 01014814 00

N° edificio 001

DATI CATASTALI


Foglio 116

Allegato 11

Particelle 1162

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MARTELLA VENANZIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con Interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☒ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☒ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☒ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599		4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000		
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ING. ARCH. GAETANO BERTINO
ING. GIUSEPPE RONTICIA

FIRME

Gaetano Bertino

Il Responsabile

Servizio Assistenza Privata -
PER RICEVUTA
Distanza - Ricostruzione
Arch. Barbara Masci

Data 17/03/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)