



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia:

MACERATA

Comune:

CAMERINO

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

FORNACE

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/ Civico/ I

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 14132170

Scheda n. 0014

Data 28/03/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11

Istat Prov. 943

Istat Comune 007

N° aggregato 99997

N° edificio

DATI CATASTALI

Foglio 149


Allegato

Particella 1110

10000

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CHERUBINI STEFANO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



⊗ EDIFICIO AUSTO STATO GREZZO PRIMO DI FINITURE DOPO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO DEL SISMA 1997 ORA USATO COME DEPOSITO.

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 1	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	A ☐ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☒ 2	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ⊗
3 ☐ 3	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
4 ☐ 4	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
5 ☐ 5		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
6 ☐ 6		F ☐ 170 ÷ 229	F ☒ Deposito		
7 ☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GEOM. GESSICA ARPETTI
ING. CHIARA ERCOLI

FIRME

Ing. Marco Ortolani

PER RICEVUTA

Data 28/03/18

COMUNE DI CAMERINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile LL. PP.

Ing. Marco Ortolani

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
 Comune: CAMERINO
 Frazione/Località:
 (denominazione Istat) FORNACE

- 1 ☐ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra MR3270

Scheda n. 002

Data 28/03/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11

Istat Prov. 043

Istat Comune 007

N° aggregato 100998

N° edificio: _____

DATI CATASTALI

Foglio 48


Allegato _____

Particelle 110

1012

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CHERUBINI STEFANO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☒ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	1 ☐ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 B ☒ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399	I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GEOM. GESSICA ARPETTI
ING. CHIARA ERCOLI

FIRME

[Signature]
[Signature]

PER RICEVUTA

COMUNE DI CAMERINO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

(Firma e Responsabilità per il Comune/Coc)

Ing. Marco Orioli

Data 28/03/18