

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO

Frazione/Localtà:
(denominazione Istat)

10 VIA VIA UGO BETTI
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO

Numero/i Civico/i 45

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 2F8333 Scheda n. 9041 Data 18/07/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. 1043 Istat Comune I 007
N° aggregato 01285 00 N° edificio 004



DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 234- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO TROJANI MAURIZIO

GIALASSI FILIPPO MARIA

DE ROSA GIUSEPPE - MORICONI CHERVILINO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 2 3 4 5 6 7	1 < 2.50 2 2.50 ÷ 3.49 3 3.50 ÷ 5.00 4 > 5.00	A < 50 B 50 ÷ 69 C 70 ÷ 99 D 100 ÷ 129 E 130 ÷ 169 F 170 ÷ 229 G 230 ÷ 299 H 300 ÷ 399	I 400 ÷ 499 L 500 ÷ 649 M 650 ÷ 899 N 900 ÷ 1199 O 1200 ÷ 1599 P 1600 ÷ 2199 Q 2200 ÷ 3000 R > 3000	A Abitativo B Produttivo C Commercio D Uffici E Serv. pubbl. F Deposito G Strategico H Turist. ricell.	1 Muratura 2 Cemento armato 3 Mista (mur + c.a.) 4 Altro:
					1 Edificio AGIBILE 2 Edificio NON UTILIZZABILE 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

FUSCONI MIRKO
PIZZICONI LUIGI

FIRME

Maurizio Trojani
Filippo Gialassi

Data 18/07/17

Il Responsabile
PER RICEVUTA
Servizio Polizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Geo)

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra