

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
 Comune: CAMERINO
 Frazione/Località:
 (denominazione Istat)

1 ☐ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☐ ALTRO

CAMPO BOARIO
 Numero/I Civico/I _____
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)



IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra S1544 Scheda n. 1001 Data 24/05/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
 N° aggregato 01304 00 N° edificio 002

DATI CATASTALI
 Foglio 62 Allegato
 Particelle 152- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SILEONI MASSIMO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Usi	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8 ☐	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9 ☐	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11 ☐	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12 ☐		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
ING. ANTONIO MICHELE OVA
ING. STANISLAO VITALE

FIRME

[Firma] [Firma]

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
 Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 24/05/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra