

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: CAPOLUOGO
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA VICOLO STAGNAI
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 122768 Scheda n. 018 Data 24/11/14 giorno mese anno


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007

N° aggregato 01261 00 N° edificio

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 194- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LUZIOLI SERGIO
FRANCESCO
ELISABETTA + ALIQUOTI SERGIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Minutaria	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☒ Commercio	3 ☐ Misto (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro: _____	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	_____	
☐ 7		G ☒ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

Geom. Aino Niccoli

Geom. Alkine Leon

FIRME

[Signature]

[Signature]

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Matti

Data 24/11/14

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

NOTA: esito della scheda FAST:-