

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

1983

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA VIA MORROTTA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
Numero/Civico: _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)



IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 6F16611 Scheda n. 112 Data 16/06/14

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 1043 Istat Comune 1007
N° aggregato 01285 00 N° edificio

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 388- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CALMANTI ALBERTO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☒ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ <2.50 ☒ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	☐ A <50 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ C 70 ÷ 99 ☒ D 100 ÷ 129 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ H 300 ÷ 399	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☒ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☐ 1 Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mista (mur.+c.a.) ☒ 4 Altro: <u>betonc</u> <u>vedi foto</u>	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

BARATTIN GIANCARLO
PINETTA DIEGO

FIRME

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
(Firma e Autografo del Responsabile per il Comune/Coc)
Arch. Barbara Mattei

Data 16/06/14

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra