

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☒ VIA VIA MORROTTO 19
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MR 11613 Scheda n. 101013 Data 23/03/17



IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007

N° aggregato 02021 00 N° edificio 002

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 425- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO VENANZO FATTORETTI + VENANZONI EMANUELA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	☐ <2.50 ☒ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	☐ A <50 ☐ B 50 ÷ 69 ☒ C 70 ÷ 99 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ H 300 ÷ 399	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro:	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MARCONI SANDRO

RINALDELLI CARLO

FIRME

Sandro Marconi

Carlo Rinaldelli

PER RICEVERE

Servizio Edilizia Privata - Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data _____

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra