

## DICHIARAZIONE DI CONSEGUITA AGIBILITÀ DELL' EDIFICIO

Ufficio tecnico del  
Comune di Camerino  
Camerino (MC)

**Oggetto:** Dichiarazione di conseguita agibilità e sicurezza statica riguardante l'intervento di riparazione danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 dell'edificio sito a Camerino in via/loc. Le Mosse n° 24 , distinto in Catasto al Fg. 35, P.lla/e 566, sub. 62-117;

### 1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO:

Estremi del titolo abilitativo:

Proprietà:

Scheda AEDES n° 11 del 31/03/2017:

Data inizio lavori: 15/11/2017

Oggetto dei lavori (breve descrizione): di manutenzione straordinaria finalizzata alla riparazione dei danni causati dal sisma 2016

### 2. DICHIARAZIONE DI RAGGIUNTA PIENA AGIBILITA' E SICUREZZA STATICA DELL'EDIFICIO:

Il sottoscritto Arch. Fabrizio Monachesi, cod. fisc. MNCFRZ70E24E783R, nato a Macerata il 24-05-1970, residente a Macerata (c.a.p. 62100) in via R. Pagnanelli n. 26, Part. Iva 01487020438, iscritto all'ordine degli architetti iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata, col numero 417, con studio professionale a Macerata (MC) in Via Giovanni XXIII, n. 45 (CAP 62100), email: [architettomonachesi@gmail.com](mailto:architettomonachesi@gmail.com) PEC: [fabrizio.monachesi@archiworldpec.it](mailto:fabrizio.monachesi@archiworldpec.it),

in qualità di Direttore dei Lavori per l'intervento di cui all'oggetto, premesso che in data 10/11/2017 con prot. N. 28308 è stata trasmessa (indicare il titolo abilitativo) C.I.L.A. per lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla riparazione dei danni causati dal sisma 2016, a seguito del completamento di tali lavori, con la presente

### DICHIARA

che i lavori alla data odierna sono completati, pertanto, a seguito degli stessi sono state ripristinate le condizioni di agibilità e di abitabilità già esistenti in data anteriore alle scosse sismiche iniziate il 24 agosto 2016 e venute a decadere a seguito di tali eventi.

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei titoli abilitativi presentati (CILA prot. 28308 del 10/11/2017), e le lavorazioni sono state quelle descritte nella relazione ad essa allegata.

In considerazione di quanto sopra espresso, l'edificio distinto in Catasto al Fg. 35, P.lla 566, sub. 62-117, come sopra specificata, risulta agibile sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario.

Macerata, 21/02/2018  
luogo data

