

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA PIAZZA GARIBALDI 14 ÷ 18
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra: MR 163 Scheda n. 191 Data 27/07/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Rag. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
N° aggregato 01265 00 N° edificio 02

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 202- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO RIVOLA VALERIA - LA ROSA SERENA
ALMUNILISTIA DOTT. LAPPONI STEFANO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐	1 ☐ <2.50 2 ☐ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☒ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Misto (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro:	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MARCONI SANDRO
RINALDELLI CARLO

FIRME

Sandro Marconi
Carlo Rinaldelli

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
(Firma e timbro dell'Ente competente o il Comune/Cco)

Data 27/07/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra