

Schema Perizia Giurata

(Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10/2016)

Premesse Generali:

Il sottoscritto ANTONELLI PAOLO, iscritto all'Albo dell'Ordine/Collegio dei/degli GEOMETRI DI CAMERINO della Provincia di MC, al n° 258, con studio professionale in MUCCIA via VICOLO DEL CASTELLO n 4 tel 3387707904 Codice Fiscale/Partita IVA NTNPLA72L27B474Q / 01211280431 email geom.p.antonelli@gmail.com PEC paolo.antonelli@geopec.it

a seguito di incarico conferito da MONS. PESCIOTTI GIAN CARLO, NATO A CAMERINO (MC) il 21/10/1939 C.F. ivi residente in Vicolo dei Falegnami n. 6, nella sua qualità di presidente pro-tempore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Camerino San Severino Marche, per la redazione della perizia giurata ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10 del 19/12/2016, relativa all'edificio ubicato in PIORACO, LOCALITA' SEPPIO sulla base del sopralluogo effettuato in data 27/03/2017 ed effettuate le necessarie verifiche, ha constatato che:

Descrizione ed inquadramento dell'edificio:

(comune, via, identificazione aggregato, dati catastali, zona urbanistica, ecc..)

COMUNE DI CAMERINO, LOCALITA' MERGNANO, FOGLIO 18 PART.LLA 44, PRG – Zona AR di Ristrutturazione nelle frazioni

Indicazione verifiche di agibilità:

(data comunicazione di non utilizzabilità FAST e/o Ordinanza Comunale, ecc)

ORDINANZA N. 58 DEL 11/01/2017 SCHEDA FAST N. 08 DEL 14/11/2016

Individuazione della destinazione d'uso alla data dell'evento sismico:

ABITAZIONE

Descrizione dell'edificio:

(numero di piani, epoca di costruzione, precedenti interventi edilizi, ecc)

EDIFICIO DISPOSTO SU DUE PIANI FUORI TERRA, PRESUMIBILMENTE EDIFICATO ANTECEDENTEMENTE AGLI ANNI 1900, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCESSIVI AGLI ANNI 2010

Descrizione sommaria del danno causato dal sisma:

NESSUN DANNO RILEVATO


Tutto quanto sopra premesso, DICHIARA:

- che il giudizio di agibilità, in relazione alla scheda AEDES compilata dal sottoscritto in data 27/03/2017 ed allegata alla presente perizia è il seguente:
 - ➔ A-Edificio agibile
 - ☐ B-Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provv.ti di P.I.
 - ☐ C-Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
 - ☐ E-Edificio INAGIBILE
 - ☐ F-Edificio INAGIBILE per rischio esterno (solo in combinazione con uno degli esiti precedenti)
- la sussistenza del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016.

Allegati:

- 1) Scheda AEDES
- 2) Esauriente documentazione fotografica
- 3) Relazione sintetica con riferimento alle sezioni 3,4,5,7, 8 della scheda AEDES ed alla adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016
- 4) Planimetria con esatta individuazione edificio oggetto di perizia.

MUCCIA li 27/03/2017



TRIBUNALE DI MACERATA

L'anno duemiladiciassette (2017 addì del mese di MARZO) in Macerata nei locali del Tribunale, avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente comparso il Sig. geom. Paolo Antonelli, nato a Camerino il 27/07/1972, residente a Muccia Vicolo del Castello n. 4, iscritto all'Albo professionale dei Geometri di Camerino al n. 258, il quale chiede di asseverare con giuramento la relazione redatta per conto e su richiesta del Sig. MONS. PESCIOTTI GIAN CARLO, proprietari dell'immobile in oggetto.

Accogliendo la sua richiesta, previe le ammonizioni di legge, viene al medesimo deferito il giuramento che presta ripetendo la formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità".

Dal che è stato redatto il presente verbale unitamente alla relazione peritale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Antonelli', written in a cursive style.