

## UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE - SISMA 2016





Regione Marche – Giunta Regionale ACO: Registro Unico della Giunta Regionale

0070621|09/11/2018 |MARCHEUSR|USR|P 490.130/2017/USR/493

Al Sindaco del Comune di MONTEDINOVE (AP) -

ING. STEFANO GREGORI stefano.gregori2@ingpec.eu

OGGETTO: Richiesta di ulteriore sopralluogo per redazione scheda AeDES. Riscontro a nota del Comune di MONTEDINOVE, prot. n. 4736 del 07/11/2018 - PARERE FAVOREVOLE esclusivamente per l'edificio 1

Si riscontra la nota in oggetto ns. prot. n. 69972 del 07/11/2018, con la quale codesto Comune trasmette l'istanza della sig.ra PASQUALINI STEFANIA, proprietaria dell'immobile sito in CONTRADA DRAGONE 20 e distinto al catasto fabbricati al F. 3, part. 318.

In essa si fa cichiesta di cipetizione di sopralluogo di agibilità in considerazione della ംസ്റ്റൂമ്പ് ക്രാവ്ര്യര് നല്യമ് ലീട്ടുന്നോമ പരിന്ദ്വന്റ് മല്ഡ് Ministri, Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0046007 del 10/09/2016 e successiva UC/TERAG16/0050350 del 28/09/2016.

Nel merito della richiesta il tecnico sulla base dell'unica scheda FAST relativa all'edificio definito deposito con n. 4 piani ha redatto n. 4 schede giurate aventi ad oggetto ාර්කක්ෂය අත්තර්භාවක් කලේ ඉදුම් කර් විසිණි. in independence in a porzione di edificio in aderenza definito catastalmente con la particella 297 e comunque individuato come un'unica unità -strutturale-e-tre-accessori-situati-sulla-stessa-particella catastale.

Stante quanto sopra, si ritengono nulle le schede AEDES giurate relative agli edifici 2-3-4 in quanto prive di scheda FAST, mentre per la scheda AEDES giurata relativa alledificio 1 oggetto di scheda FAST limitata alla particella 318 ma inglobante anche la iprzione orienticio อย่าส่ อลกเต่ยาส่ 297 ริเวอเองขอยย่าส อ ปla ripetizione del sopralluogo per la definizione dell'unità strutturale.

In merito alla richiesta di ripetizione del sopralluogo per i fabbricati con perizia giurata τοργίτοι scheda τΑδΓΤ, ότα gnizzazione radi sopramice ghi, a seguito di istanza IPP, è di முறைகள்கள் அரசி மேற்ற நடிகள் அரசு முற்ற அரசு விறியில் முற்ற பிறியில் முறியில் பிறியில் முறியில் முறிய l'effettuazione.

Stante quanto sopra, visto anche l'art. 1 comma 5 lett. d) dell'Ordinanza n. 422/2016 i. coosiderazione nella neuria asseverata nrodduä នេ<u>ចi esprime parere favorevole alla</u>



## UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE - SISMA 2016



Pertanto, si dispone che:

- per le operazioni di verifica di agibilità degli immobili, secondo quanto disposto dal manuale AeDES, in sede di sopralluogo dovrà essere esaminata una superficie pari almeno ai 2/3 della superficie totale dell'edificio;
- sulla scheda del nuovo sopralluogo, dovrà essere riportata la dicitura "sopralluogo ripetuto" nonché indicate nelle note le informazioni relative alla precedente scheda contestata.

Sarà cura dell'amministrazione comunale, nell'ambito del proprio piano dei sopralluoghi, predisporre la visita in questione.

Cordiali saluti.

P.F. Attività Tecniche per la ricostruzione Aree di Macerata e Ancona Il Dirigente (ing. Francesca/Claretti)