



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO



## Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324  
codice fiscale e partita IVA 00467160677  
email: [responsabileut@comunecivitelladeltronto.it](mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it)  
email pec: [tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it)

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO  
Partenza  
Prot.n.0013131 del 07-12-2017  
Categ. 1 Clas.3 Fasc.1



## ORDINANZA N. 634 DEL 01.12.2017

**OGGETTO: ORDINANZA DI INAGIBILITA' E SGOMBERO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 30.10.2016 E SUCCESSIVI, DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALAZZESE – LUCIGNANO N. 15 (aggregato 02218 ed. 001).**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- Che in data 24.08.2016 si è verificato un forte terremoto con epicentro tra le province di Rieti e di Ascoli Piceno, in zone a confine con la Provincia di Teramo che ha interessato l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto, provocando danni a strutture pubbliche, private e di culto;
- Che in data 30.10.2016 si è verificato un ulteriore forte terremoto che ha determinato una situazione di precarietà e di pericolo per diverse strutture site in questo Comune, già interessate dall'evento sismico del 24.08.2016 e successivi;
- Che con Ordinanza n. 135 del 17.11.2016, si è provveduti ad ordinare l'inagibilità e lo sgombero dell'immobile in oggetto a causa degli eventi sismici del 30.10.2016 e successivi, a seguito di sopralluogo dei VV.FF.;

**CONSIDERATO CHE** a seguito degli eventi sismici, iniziati in data 24.08.2016, ed ancora oggi in corso, il comune di Civitella del Tronto si è attivato per ricevere le segnalazioni di danni e le richieste di sopralluogo da effettuare con i tecnici incaricati della Protezione Civile;

**CONSIDERATA** la scossa del 30 ottobre 2016 che ha danneggiato ulteriormente e gravemente il patrimonio edilizio comunale esistente;

**CONSIDERATO** che per velocizzare l'analisi dei danni, con Ordinanza n. 405 del 10.11.2016 la Dicomac ha predisposto un'attività di ricognizione preliminare speditiva dei danni al patrimonio edilizio privato utilizzando la scheda FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) che ha l'obiettivo di selezionare gli edifici agibili da quelli non utilizzabili nell'immediato;

**RAVVISATA** la necessità di effettuare un sopralluogo vista la mancanza di un esito di agibilità da parte di tecnici della Protezione Civile;

**VISTA** la richiesta di sopralluogo inoltrata dal Comune per i motivi sopra indicati;

**PRESO ATTO** della necessità di effettuare il sopralluogo sull'immobile oggetto della Ordinanza n. 135 del 17.11.2016 al fine di definire un esito di agibilità sull'unità strutturale in oggetto;

**VISTE** le risultanze del sopralluogo del 24.05.2017 da parte dei tecnici della Protezione Civile, squadra n. P2277, a seguito del quale all'immobile sito in via Palazzese – Lucignano n. 15, **aggregato n. 02218 ed. 001**, identificato in catasto al foglio n. 44 p.la n. 199 sub 4{810, veniva dato l'esito di agibilità "E" – "F": **INAGIBILE e INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO**, con provvedimenti urgenti di: **transennature e protezione passaggi**;

**RAVVISATA** la necessità di inibire formalmente l'utilizzo dei locali che presentano problemi strutturali;

**CONSIDERATO CHE**, data l'urgenza di provvedere a tutela della incolumità delle persone, viene omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90;

**VISTO** l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;