

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
 Comune: SAN GINESLIO
 Frazione/Località: TORRE DI MORO
 (denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☒ ALTRO

TORRE DI MORO
 Numero/i Civico/i 35

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 112/13

Scheda n. 012/6

giorno mese anno

Data 21/06/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 111

Istat Prov. 0613

Istat Comune 046

N° aggregato 02472 00

N° edificio 001

DATI CATASTALI


Foglio 415

Allegato 11

Particelle 306

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MED. QUADRILATRA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2,50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☒ 2 ☐ 9	2 ☒ 2,50 ÷ 3,49	B ☒ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☒ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5,00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☒ Deposito	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GEOM MARCELLI SERGIO
 ING SCAGNATI MARCO

FIRME

PER RICEVUTA

Data 21/06/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

