

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
 Comune: SAN GINESIO
 Frazione/Località: Moline
 (denominazione Istat)
 1 ☒ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VIGOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☐ ALTRO

RAMPANELLE
 Numero/i Civico/i 12

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra SF2117 Scheda n. ORS Data 17/12/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 046
 N° aggregato 025811 00 N° edificio 1

DATI CATASTALI
 Foglio 46 Allegato 1
 Particelle 103

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SALVOCCI GIUSEPPE 3204316932

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8 2 ☒ 9 3 ☐ 10 4 ☐ 11 5 ☐ 12 6 ☐ >12 7 ☐	1 ☐ <2,50 2 ☒ 2,50 ÷ 3,49 3 ☐ 3,50 ÷ 5,00 4 ☐ >5,00	A ☐ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☒ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro:	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ING. MARCO TARAGLIA

ING. SERENA ZANNELLI

FIRMA

[Signature]

PER RICEVITA

Data 17/12/16

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

