

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

(GL-AeDES 01/2014)

Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012

ANALISI EDIFICIO

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **Macerata**
Comune: **San Ginesio**
Frazione/Località: **Pian di Pieca**
(denominazione Istat)
1 ☐ VIA **Filicciardolo**
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO
Contrada
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra _____ Sched. n. _____/_____/_____
Data **04/02/18** giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

N° aggregato _____ N° edificio _____

DATI CATASTALI - PARTICELLE

181271 _____

COORDINATE ☐ piano UTM (m) ☐ geografiche (°) ☐ altro _____

Fuso _____ Datum ☒ ED50
(32-33-34) **33** ☐ WGS84 Long./Est **113.288231**

POSIZIONE EDIFICIO ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo



DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **L'OUTLET DEL FORMAGGIO s.c.a.**

CODICE USO

CLASSE D'USO EDIFICIO ☐ Classe I ☒ Classe II ☐ Classe III ☐ Classe IV

S

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EDIFICIO CON I SUOI BLOCCHI AGGIUNTI CODIFICATI



Francesco Diabari

SEZIONE 2A - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 4)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costruzione e ristrutturazione	Uso	Numero unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti ordinari
☒ 1	☐ <3.50	A ☐ ≤200 L ☐ 2500÷3000	1 ☐ ≤ 1950	A ☐ Residenziale	01	A ☒ >65%	_____
☐ 2	☐ 3.5÷4.99	B ☐ 200÷250 M ☐ 3000÷3500	2 ☐ ≤ 51÷61	B ☒ Produttivo	_____	B ☐ 30÷65%	_____
☐ 3	☐ 5.0÷6.99	C ☐ 250÷300 N ☐ 3500÷4000	3 ☐ ≤ 62÷71	C ☐ Commercio	_____	C ☐ <30	Numero max
☐ 4	☒ 7.0÷9.99	D ☐ 300÷400 O ☐ 4000÷4500	4 ☐ ≤ 72÷75	D ☐ Uffici	_____	D ☐ Non utilizz.	_____
☐ ≥5	☐ 10.0÷14.00	E ☐ 400÷500 P ☐ 4500÷5000	5 ☐ ≤ 76÷81	E ☐ Serv. pubbl.	_____	E ☐ In costruz.	_____
	☐ >14.00	F ☐ 500÷650 Q ☐ 5500÷6000	6 ☐ ≤ 82÷86	F ☐ Deposito	_____	F ☐ Non finito	_____
		G ☐ 650÷900 R ☐ 6000÷7000	7 ☐ ≤ 87÷91	G ☐ Strategico	_____	G ☐ Abbandonato	_____
		H ☐ 900÷1200 S ☐ 7000÷10000	8 ☐ ≤ 92÷96	H ☐ Turist. ricett.	_____		
		I ☐ 1200÷1600 T ☐ 10000÷15000	9 ☐ ≤ 97÷01	I ☐ Parcheggio	_____		
		J ☒ 1600÷2000 U ☐ 15000÷20000	10 ☒ ≤ 02÷08	J ☐ Attiv. sportive	_____		
		K ☐ 2000÷2500 V ☐ >20000	11 ☐ ≤ 09÷11	K ☐ Spazi espos.	_____		
			12 ☐ > 2011				
Piani interrati	Altezza massima libera pilastri					Proprietà	
A ☒ 0	☐ Valore (m):					A ☐ Pubblica	B ☒ Privata
B ☐ 1	0.820					_____ %	100 %
C ☐ 2							
D ☐ ≥3							

Data 020218

SEZIONE 2B - PRESENZA DI BLOCCHI AGGIUNTI ALLA STRUTTURA PRINCIPALE

Assenti 		A		B		C		D		E																
ID Blocco aggiunto		A		B		C		D		E																
Posizione	Interna	☐		☐		☐		☐		☐																
	Esterna	☐		☐		☐		☐		☐																
Materiale: Struttura Verticale - Struttura Orizzontale		S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.															
	1 C.A. prefabbricato	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
	2 C.A. in opera	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
	3 Muratura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
	4 Acciaio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
	5 Legno	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
	6 Misto acciaio-cis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐															
	7 Altro (specificare)																									
N° Piani		☐		☐		☐		☐		☐																
Altezza totale del blocco (m)		☐		☐		☐		☐		☐																
Superficie media del piano (m²)		☐		☐		☐		☐		☐																
Altezza interpiano (m)		☐		☐		☐		☐		☐																
Funzione (*)		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ID Scheda AeDES compilata (se necessaria)		☐		☐		☐		☐		☐																

(*) Funzione
1. Uso analogo alla funzione principale
2. Deposito
3. Ufficio
4. Collegamento
5. Altro (specificare)

Connessione con la struttura principale e tra i blocchi

	O	A	B	C	D	E
A	☐					
B	☐	☐				
C	☐	☐	☐			
D	☐	☐	☐	☐		
E	☐	☐	☐	☐	☐	

1=solidale
2=affiancato
3=giuntato

**SEZIONE 3A - TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO** *(risposta multipla)*

Materiale		Elem. vert.	Elem. orizz. intern.	Copertura	Modalità di approfondimento								
		A	B	C	Tipologia di fondazione		Non identificata	Presunta	Da interviste	Da elaborato	Ispezione diretta	Fondazione diretta	Fondazione indiretta
1	C.A. prefabbricato	☒	☒	☒					A	B	C	D	E
2	C.A. in opera	☐	☐	☐									
3	Acciaio	☐	☐	☐									
4	Legno	☐	☐	☐									
5	Muratura	☐	☐	☐									
6	Misto acciaio - cls	☐	☐	☐									
7	Altri materiali (specificare)												

STRUTTURE (Risposta multipla – indicare al massimo 4 tipologie di combinazioni fra orizzontamenti e strutture in elevazione)

Struttura verticale Impalcato intermedio		Non identificata	Sistema sismo-resistente						
			Struttura a pilastri		Struttura a parete		Sistema ibrido	Sistema duale	Dispositivi antisismici
			senza sistema controventante	con sistema controventante	a pareti portanti	a celle tridimensionali			
1	Assente						SI	SI	SI
2	Non identificato								
3	Impalcato deformabile nel proprio piano (a.g. gran parte dei legni prefabbricati, binerati senza getto integralivo)						NO	NO	NO
4	Impalcato rigido nel proprio piano (a.g. soletta in c.a., solaio alveolare, legni con getto integralivo)								

Istat Provincia 043023

Istat Comune 043046

Squadra 1 1 1 1

N° scheda 1 1 1 1

Data 04/02/18

SEZIONE 3B - COPERTURA (risposta multipla)

Luce max: L > 10 m SI ☐ NO ☒

N° ordini copertura: 1

Presenza controventi di falda: SI ☐ NO ☒

Elementi primari	Orizzontali		Inclinati		Elementi di chiusura								Presenza di catene	Elementi spingenti
	Sez. Cost.	Sez. Var.	Sez. Cost.	Sez. Var.	Non identit.	A solaio pieno	A solaio inclinato	A shed	Con tegoli affianc.	Con tegoli distanz.	Volla	Elementi leggeri		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1 Non identificati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SI ☐	NO ☒
2 Membrat. piena	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SI ☐	NO ☒
3 Cass. o scat.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	SI ☐	NO ☒
4 Reticolari	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SI ☐	NO ☒
5 Altro (specificare)					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SI ☐	NO ☒

Caratteristiche deformative	
Non identificata	☐
Deformabile	☒
Rigida	☐

SEZIONE 3C - REGOLARITÀ

Regolarità in pianta		SI	NO	Regolarità in elevazione		SI	NO
1	Pianta compatta e simmetrica (e.g. non regolari forme in pianta a L, T, U, E, P, etc.)	☒	☐	1	Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza e assenza di sfalsamento di piano	☒	☐
2	Rapporto tra lato maggiore e lato minore in pianta < 4	☒	☐	2	Tamponatura esterna (pannelli) uniformemente distribuita in altezza e assenza di finestre a nastro	☒	☐
3	Rientranze in pianta che non superano il 5% dell'area totale	☒	☐	Regolarità in elevazione solo per strutture pluripiano			
4	Tamponatura esterna uniformemente e simmetricamente distribuita	☒	☐	3	Massa uniforme tra i livelli (e.g. assenza di variazioni oltre il 50% tra la massa di un livello rispetto a quello adiacente)	☒	☐
5	Assenza di nuclei o blocchi eccentrici	☒	☐	4	Rientri sezioni orizzontali non maggiori del 10% rispetto all'orizzontamento sottostante	☒	☐
6	Disposizione simmetrica di pareti di taglio continue (setti) o reticolari (controventi verticali)	☐	☒	5	Rientro sezione orizz. di ogni orizzontamento non maggiore del 30% del primo orizzontamento	☒	☐

SEZIONE 3D - TIPOLOGIA CONNESSIONI, PANNELLI, CARICHI SPECIALI, ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI

Connessioni		Modalità di approfondimento					Pannelli di tamponatura	
Tipologia di connessione		Non identificata	Presunta	Da interviste	Da elaborato	Ispezione diretta	1	Assenti
		A	B	C	D	E	2	
1	Pilastro/parete - fondazione	☒					3	☐ Prefabbricati orizzontali appesi esterni al filo pilastri
1a	Cerniera	☐	☐	☐	☐	☐	4	☐ Prefabbricati orizzontali infilati
1b	Semi-incastro	☐	☐	☐	☐	☐	5	☐ Prefabbricati verticali con chiave di taglio alla base
1c	Incastro (es. plinti a bicchiere, porzetti)	☐	☒	☒	☐	☐	6	☒ Prefabbricati verticali senza chiave di taglio alla base
1d	Altro (specificare)	☐	☐	☐	☐	☐	7	☐ Prefabbricati verticali infilati
2	Trave - pilastro/parete	☒					8	☐ Prefabbricati impiantati
2a	Appoggio	☐	☐	☐	☐	☐	9	☐ In c.a. gettati in opera
2b	Cerniera (es. barre verticali su mensola)	☐	☒	☐	☐	☐	10	☐ Muratura
2c	Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐ Sandwich
2d	Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐ Lamiere grecate semplici
2e	A travi contigue collegate	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐ Pareti stratificate a secco
3	Impalcato - trave	☒					14	☐ A base di legno
3a	Appoggio	☐	☒	☐	☐	☐	15	☐ Altro (specificare)
3b	Cerniera (es. inserti metallici a secco)	☐	☐	☐	☐	☐	A	☐ Presenza pilastri reggi-pannello
3c	Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	B	☐ Presenza dispositivi di ritenuta
3d	Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	Carichi speciali	
4	Copertura - trave / Copertura - pilastro	☒					1	☐ Carroponte
4a	Appoggio	☐	☒	☐	☐	☐	2	☐ Gru a sbalzo
4b	Cerniera (es. inserti metallici a secco)	☐	☐	☐	☐	☐	3	☐ Soppalchi caricati
4c	Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	4	☐ Scaffalature vincolate alla struttura
4d	Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	5	☐ Scaffalature non vincolate alla struttura
5	Pilastro/parete - pilastro/parete	☐					6	☐ Macchinari su impalcato o su copertura
5a	Connessioni metalliche	☐	☐	☐	☐	☐	7	☐ Altro (specificare)
5b	Emulazione c.a. in opera	☐	☐	☐	☐	☐	Altri elementi non strutturali	
5c	Altro (specificare)	☐	☐	☐	☐	☐	1	☐ Serbatoi
6	Pannello - struttura	☒					2	☐ Tubazioni
6a	Sistema isostatico	☐	☒	☐	☐	☐	3	☐ Silos
6b	Sistema integrato	☐	☐	☐	☐	☐	4	☐ Presenza materiali pericolosi
6c	Sistema dissipativo	☐	☐	☐	☐	☐	5	☐ Passerelle di collegamento impianti
							6	☐ Altro (specificare)

Francesco Di Lorenzo

Istat Provincia **04 30 23**Istat Comune **04 30 46**Squadra **1 1 1 1**N° scheda **1 1 1 1 / 1 1 1 1**Data **04/02/18****SEZIONE 4 - DANNI AI COMPONENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI**

Estensione e livello di danno Componente strutturale e danno pre-esistente		Danno ⁽¹⁾										Provvedimenti di pronto intervento eseguiti					
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Legature	Riparazioni	Puntellature	Barriere di protezione
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F
Elementi strutturali	1	Pilastr	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	2	Travi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	3	Pareti portanti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4	Controventi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5	Impalcati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	8	Danno pre-esistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Connessioni	9	Pilastr/Parete - Fondazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	10	Trave - Pilastr/Parete	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	11	Impalcato - Trave	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	Copertura - Trave / Copertura - Pilastr	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	13	Pilastr/Parete - Pilastr/Parete	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	14	Pannello - Struttura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	15	Danno pre-esistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Blocchi aggiunti	16	Danno complessivo del blocco aggiunto A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17	Danno complessivo del blocco aggiunto B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	Danno complessivo del blocco aggiunto C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	Danno complessivo del blocco aggiunto D	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20	Danno complessivo del blocco aggiunto E	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) In mancanza di danneggiamento, compilare Nullo alla voce corrispondente

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Tipo di danno		Presenza danno	Provvedimenti di pronto intervento eseguiti					
			Nessuno	Demolizioni	Puntelli	Riparazioni	Divieto di accesso	Barriere protettive
		A	B	C	D	E	F	G
Elementi primari	1	Pannelli di facciata	☒	☐	☐	☐	☒	☐
	2	Pannelli divisorii interni	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elementi secondari	3	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4	Caduta tegole, comignoli, cernie fumarie	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5	Caduta parapetti, cornicioni	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6	Danno a passerelle di collegamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7	Danno a carroponti	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	8	Danno a gru a sbalzo	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	9	Danni a serbatoi, silos, tubazioni	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	10	Danni a scaffalature	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	11	Danneggiamento ai serramenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	13	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	14	Danno impianto di condizionamento, riscaldamento, ventilazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	Caduta oggetti interni o esterni non in elenco	☒	☐	☐	☐	☒	☐



Istat Provincia 043023

Istat Comune 043046

Squadra

N° scheda

Data 02/02/18

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA ALTRE COSTRUZIONI, RETI, VERSANTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI

Causa	Assente	Pericolo su:			Provvedimenti di pronto intervento eseguiti		
		Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
		A	B	C	D	E	F
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Danni alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☒ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☒ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Presistenti

SEZIONE 8 - GIUDIZIO DI AGIBILITÀ

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito	
Rischio	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non strutturale (Sez. 6)	Geotecnico (Sez. 7)		
Basso	☐	☐	☒	☐	A Edificio ISPEZIONATO	☐
Basso con provvedimenti	☐	☒	☐	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☒
Alto	☐	☐	☐	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☐
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

La compilazione della presente scheda non costituisce verifica sismica né sostituisce gli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dalla normativa vigente in materia. La valutazione finale di agibilità rimane di competenza del datore di lavoro/soggetto utilizzatore, anche dopo che siano stati realizzati eventuali interventi di messa in sicurezza.


NOTE

- (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)

8-C Accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Rilievo non effettuato per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	D ☐ Assenza proprietario (NT)
	2 ☐ Parziale		B ☐ Rudere (RU)	E ☐ Altro
	3 ☒ Completa (>2/3)		C ☐ Demolito (DM)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione

Specificare di seguito i provvedimenti di pronto intervento suggeriti per la riduzione del rischio, tenendo presente che essi consistono in opere di entità limitata, di rapida e facile esecuzione, non necessitanti elaborate progettazioni, che servono per rendere di nuovo agibile l'edificio e/o per eliminare rischi esterni.



8-E Unità inagibili e occupanti ordinari da evacuare

Unità inagibili ☐ Occupanti ordinari da evacuare ☐

Francesco Cichero

Istat Provincia **04 30 23**Istat Comune **D4 B0 46**Squadra **1 1 1 1**N° scheda **1 1 1 1 / 1 1 1 1**Data **01 02 18**

SEZIONE 9 - NOTE

Danni, provvedimenti di pronto intervento, agibilità e altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI
	- Foto dell'edificio
I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (STAMPATELLO) 	FIRME GERARDO 04/02/18 A M. 051

