



PROTESTANT CIVIL
 Disfranchisement League of the South
 Headquarters: 6017 Federal Avenue, Dallas

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDLS 07/2013)



CONSERVATION REGION
ENVIRONMENTAL DIVISION

ID SCHEDA:

SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: SAN GINESIO
Frazione/Località: SANTA CROCE
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA _____
2 ☐ CORSO _____
3 ☐ VICOLO _____ Num. Civico: 501C
4 ☐ PIAZZA CONTRADA
5 ☒ ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro	
Fuso	Datum
(32-33-34)	☐ E050
☐ ☐	☒ WGS84
Nord/Lat	Est/Long
43 08 20 06	13 30 42 47

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1111 Scheda n. 1001 Data 10/05/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 046

Nº aggregato | 01454 | 00 | Nº edificio | 00 |

Cod. di località Istat | | | |
Sez. di censimento Istat | | |

Tipo carta _____
N° carta | | | |

Dati catastali	Foglio	<u>61</u>	Alligato	<u> </u>
Particelle	<u>11</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO | CILABOCLO GIANCARLO
|
| (LIEG) RAIPB CILABOCLO SRL)
|

Codice Uso
[S]

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



01454.00

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici						Età (max 2)		Usò - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costo, e risc.		Usò	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti		
☐ 1 ☐ 9	☐ < 2,50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☐ Abitativo				 		
☐ 2 ☐ 10	☒ 2,50 ÷ 3,49	B ☐ 50 ÷ 99	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo			A ☒ > 65%			
☒ 3 ☐ 11	☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☒ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio			B ☐ 30 ÷ 65%			
☐ 4 ☐ 12	☐ > 5,00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici			G ☐ < 30%			
☐ 5 ☐ > 12		E ☒ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.			H ☐ Non utiliz.			
☐ 6	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposita			I ☐ In costruz.			
☐ 7	A ☒ 0 E ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico			J ☐ Non finito			
☐ 8	K ☐ 1 O ☐ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 5000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☒ Trans-nest.		101	G. ☐ Abbandon.			
				9 ☐ 92 ÷ 96							
				10 ☐ 97 ÷ 01							
				11 ☐ 02 ÷ 08							
				12 ☐ 09 ÷ 11							
				13 ☐ > 2011							
						Proprietà:	A ☐ Pubblica	B ☒ Privata			
								1%	100%		

Istat Provincia 10431

Istat Comune 10461

Squadra 1 1 1

N° scheda 10101

Data 10/4/05/17

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE		
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...)		Piastrati isolati	Mista	Rinforzata	REGOLARITÀ				
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				REGOLARITÀ	Non Regolare A	Regolare B		
1	Non identificate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con soletta isolata, travi e volte...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con soletta travata, travi e tavole...)	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	Travi con soletta rigida (soletta in c.a., travi ben collegate a soletta di c.a.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

COPERTURA		
1	☐ Spingente pesante	☐
2	☒ Non spingente pesante	☐
3	☐ Spingente leggera	☐
4	☐ Non spingente leggera	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno ⁽¹⁾										Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Carchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi
	A > 2/3	B 1/3 - 2/3	C < 1/3	D > 2/3	E 1/3 - 2/3	F < 1/3	G > 2/3	H 1/3 - 2/3	I < 1/3							
1 Strutture verticali	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
5 Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, riempire Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie...	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti...	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interna	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1 Cretti o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Cretti da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Rischi alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendenza forte	3 ☐ Pendenza leggera	4 ☒ Piana	A ☐ Assenti	B ☒ Generati dal sisma	C ☐ Azionati dal sisma	D ☐ Preesistenti

