

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **Macerata**
Comune: **San Ginesio**

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☒ VIA **Roma**
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ piane UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso (32-33-34) Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat **43; 06; 12** Est/Long **13; 19; 03**

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra _____ Scheda n. _____ Data **27**/**04**/**17**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. **11** Istat Prov. **043** Istat Comune **046**

N° aggregato **00773** **00** N° edificio **003**

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____


Dati catastali Foglio **43** Allegato _____

Particelle **452**

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☒ D'angolo

ENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO **GIATTIAFONILIANA** **GIATTIAFONIL ENRICO BRACALENTE GABRIELLA** Codice Uso **IS**

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



EDIFICIO IN OGGETTO

L'edificio fa parte di un aggregato,
in cui si trova in posizione d'angolo

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 9 ☐ 2 ☐ 10 ☐ 3 ☐ 11 ☒ 4 ☐ 12 ☐ 5 ☐ >12 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	☐ < 2.50 ☒ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ > 5.00 Piani interrati ☐ 0 ☐ 2 ☒ 1 ☐ ≥3	☐ < 50 ☐ 50 ÷ 69 ☒ 70 ÷ 99 ☐ 100 ÷ 129 ☐ 130 ÷ 169 ☐ 170 ÷ 229 ☐ 230 ÷ 299 ☐ 300 ÷ 399	☐ < 1919 ☐ 19 ÷ 45 ☐ 46 ÷ 61 ☐ 62 ÷ 71 ☐ 72 ÷ 75 ☐ 76 ÷ 81 ☐ 82 ÷ 86 ☐ 87 ÷ 91 ☐ 92 ÷ 96 ☐ 97 ÷ 01 ☒ 02 ÷ 08 ☐ 09 ÷ 11 ☐ > 2011	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. Pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist-ricett.	01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ > 65% ☒ 30 ÷ 65% ☐ < 30% ☐ Non utilizz. ☐ In costruz. ☐ Non finito ☐ Abbandon.	☐ 0 ☐ 0 Proprietà ☐ Pubblica ☒ Privata ☐ % 100 %

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA								ALTRE STRUTTURE		
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...)		Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.		
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.		
										3 Telai in acciaio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	4 Telai/Pareti in legno		
1	Non Identificate	☐	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐	REGOLARITÀ		
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	G1	H1	Non Regolare		
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐				Regolare		
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)	☐	☐	☐	☐	☐	NO	G2	H2	A		
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)	☐	☐	☐	☐	☐				B		
6	Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)	☐	☐	☐	☐	☐		G3	H3			

COPERTURA		
1	☐ Spingente pesante	
2	☐ Non spingente pesante	
3	☐ Spingente leggera	
4	☐ Non spingente leggera	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione Componente strutturale-Danno preesistente		Danno ⁽¹⁾									Provvedimenti di P.I. eseguiti							
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cercature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi	
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3								
																		A
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campire Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno		Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
			Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
		A	B	C	D	E	F	G
1	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa		Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
		Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1	Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

8-A Valutazione del rischio

8-B Esito di agibilità

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Macerata

 Iscrizione Albo
n. 0730

Geometra
Mauro Grasselli

