



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, lì 16/3/2018

Prot. n. 2518

Ordinanza n. 1215/F di rettifica dell'ordinanza n. 454/F - Prot. n. 4937 del 06.06.2017.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. **454/F** del **06.06.2017 – Prot. 4937** –, con la quale, in seguito ai gravi eventi sismici del 2016 e dei conseguenti sopralluoghi FAST per il rilevamento dell'agibilità sintetica dei fabbricati, è stata ordinata la non utilizzabilità dell'edificio, sito in località Appennino e distinto catastalmente al **Foglio 63, Particella 173, Subalterno 1**, di proprietà del sig. **CECCHI ROBERTO** nato a ROMA (RM) il 20/01/1945 C.F. CCCRRT45A20H501Q e residente in VIA DEI FRASSINI 134 PL B SC A, 00172 – ROMA (RM);

DATO ATTO che la predetta Ordinanza 454/F riporta dati identificativi catastali incompleti “Foglio 63, Particella 173 sub 1” in quanto l'immobile risulta catastalmente al Foglio 63, Particella 173 sub 1 e Particella 261;

RITENUTA la necessità di dover rettificare la richiamata ordinanza, aggiungendo la particella mancante 261 dell'edificio sopra menzionato, dai dati identificativi dell'immobile oggetto di sopralluogo;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

LA RETTIFICA per le motivazioni in premessa, della propria Ordinanza n. **454/F - Prot. n. 4937 del 06.06.2017, limitatamente ai dati identificativi dell'edificio**, oggetto di sopralluogo FAST, disponendo per l'effetto, che lo stesso immobile, sito in località Appennino, sia così correttamente identificato: “ **Fg. 63, Particella 173, Sub 1 e particella 261** ”;

DISPONE

che la presente Ordinanza, unitamente all'allegata scheda fast corretta, sia affissa all' Albo Pretorio e nel sito del Comune di Pieve Torina e notificata al signore **CECCHI ROBERTO** nato a ROMA (RM) il 20/01/1945 C.F. CCCRRT45A20H501Q, e residente in VIA DEI FRASSINI 134 PL B SC A, 00172 – ROMA (RM);

NONCHE' agli Enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it;
- c) Comando stazione Carabinieri di - stmc223260@carabinieri.it;

INDIVIDUA

Ai sensi della Legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'Arch. Annarita Luccio – Responsabile del Servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza sono ammessi:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di notificazione e, in mancanza, di piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

922

ID SCHEDA: _____

Provincia:

MACERATA

Comune:

PIEVE TORINA

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

APPENNINO

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra MR386

Scheda n. 002

giorno mese anno

Data 11/10/2017

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg.

Istat Prov.

Istat Comune

N° aggregato 00736

N° edificio 00

DATI CATASTALI

Foglio 063


Allegato

Particelle 0173 264

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

CECCHI ROBERTO e NALENTINO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	A ☒ Abitativo	A ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☒ 9	2 ☐ 2.50 + 3.49	B ☐ 50 + 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 + 5.00	C ☐ 70 + 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☒ 100 + 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12		E ☐ 130 + 169	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12		F ☐ 170 + 229	F ☐ Depositi		
7 ☐		G ☐ 230 + 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 + 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 + 499			
		L ☐ 500 + 649			
		M ☐ 650 + 899			
		N ☐ 900 + 1199			
		O ☐ 1200 + 1599			
		P ☐ 1600 + 2199			
		Q ☐ 2200 + 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA IN ISPEZIONE (compilare)

ING. DAVID BRACCHETTI

ING. NICOLA GOZZI

FIRME

[Signature]

Data

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

