



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 22/12/2017

Ordinanza n. 623/terr Prot. n. 11508

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 12/12/2016, da parte della squadra di rilevamento P1625 (Scheda AeDES n°44763), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in Via Vignoli 54-56, **identificata al Foglio 23, mappale 35 e 37**, di proprietà dei sig.ri:

F.23 P.35 Sub 1: PARRA ANDREA nato a ANCONA (AN) il 01/03/1969 C.F. PRRNDR69C01A271C residente in VIA SARDEGNA 29/B , 60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN)

PARRA MARTINA nata a ANCONA (AN) il 22/01/1993 C.F. PRRMTN93A62A271L residente in VIA REDIPUGLIA N 6 , 60124 - ANCONA (AN)

F.23 P.35 Sub 2: CORRADI EMANUELA nata a MATELICA (MC) il 21/11/1965 C.F. CRRMNL65A61F051H residente in VIA VIGNOLI 52 , 62036 - PIEVE TORINA (MC)

RINOZZI AURELIO nato a CAMERINO (MC) il 09/04/1965 C.F. RNZRLA65D09B474J residente in VIA VIGNOLI 52 , 62036 - PIEVE TORINA (MC)

F.23 P.37 : CORRIDONI CARLA nata a CAMERINO (MC) il 23/12/1931 C.F. CRRCL31T63B474I residente in VIA VIGNOLI 56 , 62036 - PIEVE TORINA (MC)

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E" ed "F" da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **PARRA ANDREA - PARRA MARTINA - CORRADI EMANUELA - RINOZZI AURELIO - CORRIDONI CARLA** sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

dott. ~~Alessandro~~ Gentilucci



AL COMUNE DI PIEMONTE TORINIAC.O.M. MACERATA

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE (da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
10011	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10021	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10031	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10041	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10051	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10061	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10071	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10081	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10091	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*
10101	PRIVATO	VIA MIGNOLA 41	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	PARA MARINA CORRADO, CARLA	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F*

Squadra N. 1625

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

ANGELO RITTI FEDERICO

ANGELO RITTI GABRIELE

Firme componenti squadra di ispezione

[Firma]

[Firma]

Firma componenti squadra di ispezione

Data 12/12/16

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(Firma e timbro responsabile del Comune)

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		Strutture orizzontali	
A testitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...)		A testitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...)	
Senza catene o cordoli		Senza catene o cordoli	
Con catene o cordoli		Con catene o cordoli	
Non identificabile		Non identificabile	
A		A	
B		B	
C		C	
D		D	
E		E	
F		F	
G		G	
H		H	
I		I	
J		J	
K		K	
L		L	
M		M	
N		N	
O		O	
P		P	
Q		Q	
R		R	
S		S	
T		T	
U		U	
V		V	
W		W	
X		X	
Y		Y	
Z		Z	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Componente strutturale- Danno preesistente	Livello-estensione											
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			D0 Nullo		
1 Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2 Solai	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3 Scale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4 Coperture	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5 Tamponature - Tramezzi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6 Danno preesistente	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Providimenti di P.I. eseguiti											
	Presenza Danno			Nessuno			Riparazione			Divieto di accesso		
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6 Danno alla rete elettrica o del gas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e providimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Providimenti di P.I. eseguiti											
	Assente			Edificio			Divieto di accesso			Barriere protettive		
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2 Crolli di reti di distribuzione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3 Crolli da versanti incombenti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 Cresta	2 Pendio forte	3 Pendio leggero	4 Pianura	5 Assenti	6 Generali dal sisma	7 Acuti dal sisma	8 Presistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esito	Edificio AGIBILE (*)	Edificio AGIBILE (*)
Basso	0	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	0
Basso con provvedimenti	1	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	0
Alto	2	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	0
	3	Edificio INAGIBILE (4)	0
	4	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	0

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento che richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C	1 Solo dell'esterno	2 Parziale	3 Completa (2/3)
Sull'accuratezza della visita	0	1	2

8-D Providimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
1	PROVIDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
2	Messa in opera di cerchiature o tiranti
3	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi
4	Riparazione copertura
5	Puntellatura di scale
6	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...
7	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	100/21
Nuclei familiari evacuati	100/1
N° persone evacuate	100/131

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
Sui danni, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	ANNOTAZIONI

SET. 6	IL RISCHIO ESTERNO È DENUNCIATO AL PERICOLO DI CADUTA OGGETTI DA FABBRICATO ADIACENTI SUE VIE DI AGGIUNTO E DI FUGA E SUE VIE INTERNE
SET. 8D	NECESSARIA MESSA IN SICUREZZA URGENTE DI UNA PARTE INCOMPLETA A RISCHIO DOLOSO SUL FABBRICATO ADIACENTE PIÙ BASSO
	RILASCIARE TEGOLE E COMIGNOLI A RISCHIO DOLOSO SU VIE AGGIUNTO E VIE INTERNE.
	IL FABBRICATO SI TROVA IN SUA MASSA ATTUALE SENZ'ALTRE E DEDICATA.

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

ING. FEDERICO NERATI

ING. GABRIELE MONACCHI