



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n.645/terr

Prot. n.1122

Pieve Torina, lì 08/02/2018

Oggetto: rettifica ordinanza n°376/terr del 29.07.2017 Prot. n.6714 di inagibilità edificio distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 23 mappale 6 nel Comune di Pieve Torina (MC).

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale di Pieve Torina, causando gravissimi danni al patrimonio pubblico e privato e una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che occorre porre urgentemente in essere ogni azione necessaria per la tutela delle persone e della loro integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento di essi;

VISTA l'Ordinanza n.376/terr del 29.07.2017 - Prot. 6714 -, con la quale si dispone il divieto di accesso e il non utilizzo dell'immobile, sito nel Comune di Pieve Torina in via Vignoli, di proprietà dei sig.ri Ferioli Petronilla, Ferioli Roberto, Ferioli Stefano e Matteucci Emanuele;

CONSIDERATO che nella suddetta Ordinanza n.376/terr (basata sulla scheda Aedes n°40332), per puro errore materiale, nell'identificazione catastale si includeva interamente il subalterno 3 del mappale 6 al Foglio 23, parzialmente interessato anche da altra scheda Aedes (n°40341);

RITENUTA pertanto la necessità di doversi disporre la rettifica della richiamata ordinanza n.376/terr del 29.07.2017 - Prot. 6714 -, eliminandone l'errore materiale;

VISTO l'esito dei sopralluoghi effettuati in data 29/11/2016, da parte della squadra di rilevamento danni P1502 (schede Aedes n.40332 e n.40341), da cui risulta che gli immobili siti in via Vignoli, identificati catastalmente al Foglio 23, mappale 6, sub.1, sub.2 e sub.3 (graffato al Foglio 23 particella 5), di proprietà dei sig.ri:

- **FERIOLI PETRONILLA (sub.1-2)**, nata a Camerino (MC) il 23/03/1963, codice fiscale FRLPRN63C63B474C, residente a Roma (RM), cap 00128, in via Quirino Roscioni n°63;
- **FERIOLI ROBERTO (sub.1-2)**, nato a Camerino (MC) il 22/11/1968, codice fiscale FRLRRT68S22B474Q, residente a Pieve Torina (MC) in via Vignoli n°71;
- **FERIOLI STEFANO (sub.1-2)**, nato a Camerino (MC) il 09/05/1966, codice fiscale FRLSFN66E09B474Z, residente a Pieve Torina (MC) in via Vignoli n°71;
- **MATTEUCCI EMANUELE (sub.3 graffiato al Foglio 23 p.lla 5)**, nato a Camerino (MC) il 30/08/1979, codice fiscale MTTMNL79M30B474M, residente a Castelraimondo (MC), cap 62022, in viale Piave n°12;

versano in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E", come risulta dalle schede di 1° livello di rilevamento danni AeDES, da compromettere l'incolumità delle persone;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

LA RETTIFICA della propria ordinanza n.376/terr del 29.07.2017 - Prot. 6714 -;

DICHIARA

L'inagibilità totale degli immobili sopra descritti, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla loro messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo degli edifici agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all'Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai sig.ri **FERIOLI PETRONILLA, FERIOLI ROBERTO, FERIOLI STEFANO e MATTEUCCI EMANUELE**, sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;

b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it

c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.


Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente atto – divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge 241/1990, sarà portato ad esecuzione immediata.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



AL COMUNE DI P.L.E.U.G. TORREMA

C.O.M. AIRPORT, TIA

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

ALLEGATO A) DICHIARA EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
[redacted]	IPRILLI VIATO	[redacted] N. Civ. []	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]	O O O O A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
[redacted]	IPRILLI VIATO	[redacted] N. Civ. []	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]	O O O O A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
[redacted]	IPRILLI VIATO	[redacted] N. Civ. []	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]	O O O O A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
[redacted]	IPRILLI VIATO	[redacted] N. Civ. []	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]	O O O O A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0051	IPRILLI VIATO	[redacted] N. Civ. []	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]	O O O O A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
0061	IPRILLI VIATO	VIA VILGINOILI N. Civ. []	[redacted] [redacted]	FERRIOLI SPERANNO	O O O O A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
[redacted]	IPRILLI VIATO	VIA VILGINOILI N. Civ. []	[redacted] [redacted]	MATEUCI GHANUKLE	O O O O A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
[redacted]	IPRILLI VIATO	[redacted] N. Civ. []	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]	O O O O A B C D E F*
RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
[redacted]	IPRILLI VIATO	[redacted] N. Civ. []	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]	O O O O A B C D E F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato". (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia etc.; edificio privato: indirizzo esatto.
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: non agibile; E: non agibile; F*: non agibile.

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. _____

N. Civ. _____ PRIVATA ☐

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

Firme componenti squadra di ispezione



(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Livello-estensione	Danno in										Provvedimenti di P.I. eseguiti							
	D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero				Nullo	A	B	C	D	E	F	
	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3									
Componente strutturale-Danno preesistente	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Nessuno							
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Coperture	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Temperature - Rumori	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(17) Gli ogni livello di danno (indicare l'estensione solo se esiste e persiste). Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare nulla.

Bartolotta del sito					Bassett alla faccenda				
1 ☐ Bassett	2 ☐ Bassett del sito	3 ☐ Bassett del sito	4 ☐ Bassett	5 ☐ Bassett	6 ☐ Bassett del sito	7 ☐ Bassett del sito	8 ☐ Bassett del sito	9 ☐ Bassett del sito	10 ☐ Bassett del sito

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica alcuna né costituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.

NOTE: (1) entro 6 mila metri (Sec.3) oppure se la temporanea impossibilità a farlo è parziale e, in questi ultimi casi, quali sono le parti tangibili e proposte in Sec. 4b) i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rinviare l'irrimediabilità del rischio anche nel modulo G7).

(2) Entro 6 mila metri (Sec.3) specificare chiaramente quali sono le parti tangibili (in maniera descrittiva ed oggettiva) e proposte in Sec. 4b) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo G7).

(3) Entro 6 mila metri (Sec.3) specificare l'entità e tipo di approssimazioni qui richiesti.

(4) Entro 6 mila metri (Sec.3) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo G7).

(5) Entro 6 mila metri (Sec.3) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo G7).

(6) Entro 6 mila metri (Sec.3) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo G7).

(7) Entro 6 mila metri (Sec.3) eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza estrema (da indicare anche nel modulo G7).

8-C	1 ☐ Solo all'esterno	4 ☐ Non esigibile per:	A ☐ Superfoglio rifilato (Sfr)	B ☐ Rotore (Ru)	C ☐ Denalito (DM)
Subsecutoriale della vista	2 ☐ Piatto		P ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (Al)	
	3 ☐ Completo (>2/3)				

Sul dattilo, nel provvedimento di pronto intervento, l'agibilità o altro
ARGOMENTO

ANNOZZIONI

Foto firmate dall'edile

Spila

SET. 8D

LA INTERVENIRE SI INTERESCE ALLA DURABILITÀ
DEL CEMENTO INCONTINENTE SULLA STRADA

I componenti della squadra di ispezione (stampati)

Cons. Fin. Co. Mancini

Macinero Mancini

Firma

Macinero



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AGOS 07/2013)

COMUNE DI PAVIA
PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DI PIANO D'EMERGENZA

40341

IN SCHEDA

Provincia

Comune

Frazione/Loc. (sempre indicare frazione)

1 VIA

2 CORSO

3 VICOLO

4 PIAZZA

5 ALTRO

COORDINATE: piano UTM

geografiche o altro

Fuso

Datum

ED50

WGS84

Est/Lon

Denominazione edificio o proprietario

Posizione edificio

Isolato

Interno

Poste di D'angolo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

IDENTIFICATIVO SUPPALLIUGO

Squadra

Scheda n.

Data

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

MASSARATO

PIEVE TORINA

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Provincia

Comune

Frazione/Loc. (sempre indicare frazione)

1 VIA

2 CORSO

3 VICOLO

4 PIAZZA

5 ALTRO

COORDINATE: piano UTM

geografiche o altro

Fuso

Datum

ED50

WGS84

Est/Lon

Denominazione edificio o proprietario

Posizione edificio

Isolato

Interno

Poste di D'angolo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Provincia

Comune

Frazione/Loc. (sempre indicare frazione)

1 VIA

2 CORSO

3 VICOLO

4 PIAZZA

5 ALTRO

COORDINATE: piano UTM

geografiche o altro

Fuso

Datum

ED50

WGS84

Est/Lon

Denominazione edificio o proprietario

Posizione edificio

Isolato

Interno

Poste di D'angolo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Provincia

Comune

Frazione/Loc. (sempre indicare frazione)

1 VIA

2 CORSO

3 VICOLO

4 PIAZZA

5 ALTRO

COORDINATE: piano UTM

geografiche o altro

Fuso

Datum

ED50

WGS84

Est/Lon

Denominazione edificio o proprietario

Posizione edificio

Isolato

Interno

Poste di D'angolo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Provincia

Comune

Frazione/Loc. (sempre indicare frazione)

1 VIA

2 CORSO

3 VICOLO

4 PIAZZA

5 ALTRO

COORDINATE: piano UTM

geografiche o altro

Fuso

Datum

ED50

WGS84

Est/Lon

Denominazione edificio o proprietario

Posizione edificio

Isolato

Interno

Poste di D'angolo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Strutture verticali		Strutture in muratura				Altre strutture			
1. Non identificata	Non identificata	A. Muro a vista	B. Muro a vista	C. Muro a vista	D. Muro a vista	1. Muro in c.a.	2. Muro in c.a.	3. Muro in c.a.	4. Muro in c.a.
2. Muro a vista	Muro a vista	A. Muro a vista	B. Muro a vista	C. Muro a vista	D. Muro a vista	1. Muro in c.a.	2. Muro in c.a.	3. Muro in c.a.	4. Muro in c.a.
3. Muro a vista	Muro a vista	A. Muro a vista	B. Muro a vista	C. Muro a vista	D. Muro a vista	1. Muro in c.a.	2. Muro in c.a.	3. Muro in c.a.	4. Muro in c.a.
4. Muro a vista	Muro a vista	A. Muro a vista	B. Muro a vista	C. Muro a vista	D. Muro a vista	1. Muro in c.a.	2. Muro in c.a.	3. Muro in c.a.	4. Muro in c.a.
5. Muro a vista	Muro a vista	A. Muro a vista	B. Muro a vista	C. Muro a vista	D. Muro a vista	1. Muro in c.a.	2. Muro in c.a.	3. Muro in c.a.	4. Muro in c.a.

Livello estensione	Dati generali				Dati specifici				Protezioni			
	Struttura	Materiali	Loggione	Altri	Protezione	Protezione	Protezione	Protezione				
1. Strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2. Strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3. Strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4. Strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5. Strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Tipo di danno	Protezione	Protezioni di P.L. esistenti				Protezione	Protezione	Protezione
		Protezione	Protezione	Protezione	Protezione			
1. Danno strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H
2. Danno strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H
3. Danno strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H
4. Danno strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H
5. Danno strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H

C-A Valutazione del rischio				C-B Stato di degrado			
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	A	B	C	D
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	A	B	C	D
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	A	B	C	D
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	A	B	C	D

C) La progettazione della struttura deve essere basata sulla valutazione del rischio e sulla valutazione dello stato di degrado.

NOTE: (1) Esito di non conformità (N.C.) indica che la struttura non è conforme ai requisiti di sicurezza e che è necessario intervenire per la sua messa in sicurezza.

(2) Esito di conformità (C) indica che la struttura è conforme ai requisiti di sicurezza e che non è necessario intervenire per la sua messa in sicurezza.

(3) Esito di non conformità (N.C.) indica che la struttura non è conforme ai requisiti di sicurezza e che è necessario intervenire per la sua messa in sicurezza.

(4) Esito di conformità (C) indica che la struttura è conforme ai requisiti di sicurezza e che non è necessario intervenire per la sua messa in sicurezza.

(5) Esito di non conformità (N.C.) indica che la struttura non è conforme ai requisiti di sicurezza e che è necessario intervenire per la sua messa in sicurezza.

(6) Esito di conformità (C) indica che la struttura è conforme ai requisiti di sicurezza e che non è necessario intervenire per la sua messa in sicurezza.

C-D Provenienze dei danni			
1. Danno strutturale	A	B	C
2. Danno strutturale	A	B	C
3. Danno strutturale	A	B	C
4. Danno strutturale	A	B	C
5. Danno strutturale	A	B	C

C-E Livello di degrado			
1. Danno strutturale	A	B	C
2. Danno strutturale	A	B	C
3. Danno strutturale	A	B	C
4. Danno strutturale	A	B	C
5. Danno strutturale	A	B	C

1. Danno strutturale 2. Danno strutturale 3. Danno strutturale 4. Danno strutturale 5. Danno strutturale

1. Danno strutturale 2. Danno strutturale 3. Danno strutturale 4. Danno strutturale 5. Danno strutturale