



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 333/17

Pieve Torina li, 05 MAG 2017

COMUNE DI PIEVE TORINA
Num. Protocollo 0003824/Partenza
Del 05-05-2017
Cat. 10 Clas.1

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA FAST.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 bis in data 28.10.2016, con la quale, a seguito dei gravi eventi sismici del 26 ottobre 2016, che hanno gravemente danneggiato l'intero territorio del Comune di Pieve Torina, è stato disposto il divieto cautelare alla popolazione civile di accedere agli edifici, sia pubblici sia privati ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 06/04/2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR163, è stato accertato che l'edificio sito in VAL SANT'ANGELO, distinto catastalmente al Foglio 16 Particella 236, subalterno 1 2 di proprietà del Sig./Sig.ri LAPUCCI GIANCARLO nato a PIEVE TORINA (MC) il 21/03/1943 LPCGCR43C21G657K - LAPUCCI MARGHERITA nata a PIEVE TORINA (MC) il 24/12/1953 LPCMGH53T64G657Q residente a ABITATIVO, è utilizzabile come risulta dalla scheda di rilevamento danni FAST;

RITENUTO, per quanto accertato, di revocare la richiamata ordinanza 40bis/2016, per la porzione immobiliare oggetto di avvenuto controllo secondo quanto prevede l'articolo **21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241**, per il quale, in presenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o in caso di mutamento della situazione di fatto, un provvedimento amministrativo a efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da un altro previsto dalla legge, con conseguente inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:

- gli art. li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) LA REVOCA **parziale** della propria ordinanza n. 40-bis del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto il divieto, in via del tutto provvisoria e fino a verifiche specifiche, alla popolazione residente di Pieve Torina di accedere agli edifici pubblici e alle abitazione private e **limitatamente** all'edificio distinto catastalmente al Foglio 16 Particella 236, di proprietà del Sig./Si.ri LAPUCCI GIANCARLO nato a PIEVE TORINA (MC) il 21/03/1943 LPCGCR43C21G657K - LAPUCCI MARGHERITA nata a PIEVE TORINA (MC) il 24/12/1953 LPCMGH53T64G657Q

2) DI DARE ATTO che la presente ordinanza fa seguito a verifica dell'unità immobiliare, effettuata in data 04 giugno 2017 da parte dell'apposita squadra di rilevamento MR163, da cui le porzioni immobiliari sono state dichiarate utilizzabili.

DISPONE

● di affiggere la presente ordinanza all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;

● di notificare la presente ordinanza al Sig./Si.ri LAPUCCI MARGHERITA VIA DI BRAVETTA 532 ROMA 00164 (RM) sopra generalizzata ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) S.O.I. (Sala operativa integrata di protezione civile) – SOI.Macereta@regione.marche.it
- c) C.C.R. (Centro Coordinamento Regionale) – ccr.marche.sisma2016@emarche.it
- d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- e) Tecniconsul Energia Srl – tecniconsulenergia@postcert.it
- f) Enel Distribuzione – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- g) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

INDIVIDUA

Ai sensi della legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'arch. Anna Rita Luccio – Responsabile del servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, li 05 MAG 2017

IL SINDACO
dott. Alessandro Gentilucci



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

1290

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Localtà: LOCALITÀ'
(denominazione Istat)

1 VIA VIA LISIANI TANGIULO 131
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MA 1531 Scheda n. 1024 Data 06/06/17 giorno mese anno


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 0431 Istat Comune 0381

N° aggregato 10103121019 N° edificio 111

DATI CATASTALI
Foglio 1161 Allegato 111
Particelle 12361

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LA FUCIELI MAAGNIE RITIA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO




N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12 <input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 1 < 2.50 <input checked="" type="radio"/> 2 2.50 ÷ 3.49 <input type="radio"/> 3 3.50 ÷ 5.00 <input type="radio"/> 4 > 5.00	<input type="radio"/> A < 50 <input type="radio"/> B 50 ÷ 69 <input type="radio"/> C 70 ÷ 99 <input checked="" type="radio"/> D 100 ÷ 129 <input type="radio"/> E 130 ÷ 169 <input type="radio"/> F 170 ÷ 229 <input type="radio"/> G 230 ÷ 299 <input type="radio"/> H 300 ÷ 399	<input type="radio"/> I 400 ÷ 499 <input type="radio"/> L 500 ÷ 649 <input type="radio"/> M 650 ÷ 899 <input type="radio"/> N 900 ÷ 1199 <input type="radio"/> O 1200 ÷ 1599 <input type="radio"/> P 1600 ÷ 2199 <input type="radio"/> Q 2200 ÷ 3000 <input type="radio"/> R > 3000	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo <input type="checkbox"/> Produttivo <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Uffici <input type="checkbox"/> Serv. pubbl. <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Strategico <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	<input checked="" type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Cemento armato <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.) <input type="radio"/> Altro: _____	<input checked="" type="radio"/> Edificio AGIBILE <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE *(stampatello)*
MARCONI SANDRO
RINALDELLI CARLO

FIRME
Sandro Marconi
Carlo Rinaldelli

Data 06/06/17

PER RICEVUTA



(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)