



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 848/TERR

Pieve Torina, li 16.09.2019

COMUNE DI PIEVE TORINA
Num. Protocollo 0009125/Partenza
Del 16-09-2019
Cat. 10 Clas.1

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 01.06.2018, da parte della squadra di rilevamento P1480 da cui risulta che l'edificio sito in loc. Colle di Torricchio ad uso abitativo, **identificato al Foglio 49, mappale 96 porzione** di proprietà dei signori:

- DE ANGELIS GABRIELLA nata a Roma il 20.07.1939 c.f DNGGRL38L60H501 e residente in via Leonina 32 in Roma 00184;
- DE ANGELIS MIRELLA nata a Roma il 09.02.1935 c.f DNGMLL35B49H501P e residente in via Monza 8 in Roma 00182;
- DE ANGELIS VITTORIO nato a Roma il 05.12.1941 c.f DNGVTR41T05H501O e residente in largo Ugo la Malfa 9 in Tivoli 00119;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "E", da compromettere l'incolumità delle persone come da scheda AeDES che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 riguardante "Il Codice di protezione Civile" recante: Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai signori DE ANGELIS GABRIELLA, DE ANGELIS MIRELLA, DE ANGELIS VITTORIO, sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;

b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it

c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.



Il Sindaco
Alessandro Gentilucci

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sola)

Strutture verticali		Strutture in muratura		Altre strutture	
Strutture orizzontali		Non identificata		Rinforzata	
1 Non identificata	A	1 Tessitura irregolare e di buona qualità (Pietrame con squadratura, ciottoli...)	A	1 Tetri in c.a.	☐
2 Velle senza catena	B	2 Tessitura regolare e di buona qualità (Blocs, mattoni, piastre squadrati...)	B	2 Pareti in c.a.	☐
3 Velle con catena	C	3 Senza catena esterna o cordoli	C	3 Tetri in acciaio	☐
4 Tetri con solida infossatura (tetti in legno con doppia travata, tetti e velle...)	D	4 Con catena esterna o cordoli	D	4 Tetri/Pareti in legno	☐
5 Tetri in legno con doppia travata, tetti e velle...)	E	5 Senza catena esterna o cordoli	E	5 REGOLARITÀ	☐
6 Tetri con solida rigida (tetti in c.a., tetti ben collegati a solette di c.a...)	F	6 Con catena esterna o cordoli	F	6 Non Regolare	☐
	G	7 Con catena esterna o cordoli	G	7 Forma piana	☐
	H	8 Con catena esterna o cordoli	H	8 ed elevazione	☐
	I	9 Con catena esterna o cordoli	I	9 Disposizione	☐
	J	10 Con catena esterna o cordoli	J	10 Rappresentazione	☐
	K	11 Con catena esterna o cordoli	K	11 Disposizione	☐
	L	12 Con catena esterna o cordoli	L	12 Rappresentazione	☐
	M	13 Con catena esterna o cordoli	M	13 Disposizione	☐
	N	14 Con catena esterna o cordoli	N	14 Rappresentazione	☐
	O	15 Con catena esterna o cordoli	O	15 Disposizione	☐
	P	16 Con catena esterna o cordoli	P	16 Rappresentazione	☐
	Q	17 Con catena esterna o cordoli	Q	17 Disposizione	☐
	R	18 Con catena esterna o cordoli	R	18 Rappresentazione	☐
	S	19 Con catena esterna o cordoli	S	19 Disposizione	☐
	T	20 Con catena esterna o cordoli	T	20 Rappresentazione	☐
	U	21 Con catena esterna o cordoli	U	21 Disposizione	☐
	V	22 Con catena esterna o cordoli	V	22 Rappresentazione	☐
	W	23 Con catena esterna o cordoli	W	23 Disposizione	☐
	X	24 Con catena esterna o cordoli	X	24 Rappresentazione	☐
	Y	25 Con catena esterna o cordoli	Y	25 Disposizione	☐
	Z	26 Con catena esterna o cordoli	Z	26 Rappresentazione	☐

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Componente strutturale- Danno preesistente	Livello-estensione											
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0		D6 - D7		D8 - D9	
1 Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
2 Sola	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Rappresentazione - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVIDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno				Provvedimenti di P.I. eseguiti				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	A	B	C	D	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasmissione e protezione passaggi	Trasmissione e protezione passaggi	Trasmissione e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta comignoli, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, idrica e termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo esterno indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Via interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive	Barriere protettive
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Danno ai reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Danni alle fondazioni			
1 O Crolli	2 O Pendio forte	3 O Pendio leggero	4 O Piana	A O Assenti	B O Crolli del sistema	C O Crolli del sistema	D O Presistenze
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esito	Esito	Esito
Basso	☐	☐	☐
Medio	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito 5 nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità da indicare anche nel modulo GP1.

(2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C	
Sull'accuratezza della visita	Non eseguito per:
1 O Solo dall'esterno	A O Sopraluogo rifiutato (SR)
2 O Parziale	D O Proprietario non trovato (NT)
3 O Completa (>2/3)	C O Denegato (DN)

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 O Messa in opera di cerchiatura o tiranti	7 O Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 O Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 O Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 O Riparazione copertura	9 O Transennature e protezione passaggi
4 O Puntellatura di scale	10 O Ribalzamenti delle reti degli impianti
5 O Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11 O
6 O Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 O

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate
☐	☐

SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, agibilità o altro	Altre osservazioni
☐	☐

SEZIONE 10 - Foto d'insieme dell'edificio	
ANNO	Foto d'insieme dell'edificio
☐	☐

SEZIONE 11 - Firma	
Firma	Firma
☐	☐

SEZIONE 12 - I componenti della squadra di ispezione (stampatello)	
Nome	Cognome
☐	☐

SEZIONE 13 - Data	
Data	Data
☐	☐

SEZIONE 14 - Data	
Data	Data
☐	☐

SEZIONE 15 - Data	
Data	Data
☐	☐

SEZIONE 16 - Data	
Data	Data
☐	☐

SEZIONE 17 - Data	
Data	Data
☐	☐

SEZIONE 18 - Data	
Data	Data
☐	☐