



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Prot. 3328

Pieve Torina, li 15 APR 2017

Ordinanza n. 257/F

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, e successivamente in data 26 e 30 ottobre 2016 hanno interessato anche il territorio Comunale di Pieve Torina determinando gravi danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato e una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO il grave pericolo alla sicurezza della popolazione, atteso che le precarie condizioni di staticità degli immobili vengono ripetutamente sollecitate dall'attività sismica ancora in corso;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di assicurare le essenziali e fondamentali condizioni di sicurezza pubblica e privata sia nel centro abitato del capoluogo sia nelle frazioni e abitazioni sparse e nelle aree ad esse adiacenti;

CONSIDERATO che a tale scopo si sta provvedendo, da parte del Dipartimento di Protezione Civile, mediante tecnici abilitati e all'uopo incaricati, a svolgere specifiche verifiche sugli immobili privati e pubblici al fine di rilevare l'agibilità sintetica dei medesimi immobili redigendo apposita scheda c.d. FAST;

che, a tal riguardo, a seguito del sopralluogo effettuato in data 09 maggio 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR648, l'immobile sito in via/località TAZZA **identificato al Foglio 57, mappale 23** di proprietà:

CICCOTTI ROSELLA, nata a ROMA (RM) il 08/09/1945, CCCRL45P48H501A, Residente in VIA TOLOSA 30, 00144 - ROMA (RM),

è risultato "**non utilizzabile**" tale pertanto da compromettere l'incolumità di coloro che lo hanno in proprietà e/o in uso a qualunque titolo;

RITENUTO necessario assumere in via d'urgenza ed immediata ogni necessario e indilazionabile provvedimento, a garantire la sicurezza e la privata e pubblica incolumità, inibendo l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016, recante l'estensione

degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza di ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n° 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n° 229, recante “ interventi urgenti in favore della popolazione colpite dagli eventi sismici del 2016”;

RICHIAMATA L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12 del 9/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 emanata in attuazione dell’art. 34 dell’inchiamato DL 189/2016;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 0422 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016 che ha stabilito ulteriori disposizioni per le verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture di proprietà privata, sospendendo la compilazione della scheda AeDES di cui all’art. 10 DPCM 8/07/2014 disciplinato dall’Ordinanza 392/2016, fatto salvo quanto disposto nei punti 2,3,4,5 dell’Ordinanza 0422/2016;

VISTI:

- gli articoli 5 e 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante “ Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

La non utilizzabilità dell'immobile sopra descritto, come rilevato dalla predetta scheda FAST, fino al perdurare delle condizioni dell'immobile sopra rilevate ed accertate.

ORDINA

Al Sig./Sigg.ri:

CICCOTTI ROSELLA, nata a ROMA (RM) il 08/09/1945, CCCRL45P48H501A, Residente in VIA TOLOSA 30 , 00144 - ROMA (RM)

In qualità di **proprietario/avente titolo** dell'immobile sito in via/località TAZZA censito al Foglio 57 mappale 23 del Comune di Pieve Torina, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche fino al perdurare dello stato di non utilizzabilità accertato.

RENDE NOTO

- che, a seguito dell’esito di “non utilizzabilità” secondo la Scheda FAST, **il proprietario o avente diritto potrà procedere direttamente ad incaricare la compilazione della scheda AeDES un tecnico professionista** iscritto ad ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, in ragione del fatto che il procedimento è previsto quale **condizione abilitante per l’ottenimento dei contributi per la**

ricostruzione privata, ai sensi dell'art. 6 del DL 189/2016.

- che il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente ai tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ordinanza PCM n. 12/2017 **dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza**
- che l'incarico dovrà essere espletato nei successivi 15 giorni, attraverso la redazione e compilazione delle schede AeDES da consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, corredate dalle relative perizie giurate.
- che oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata, documentazione fotografica e una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3,4,5,7,8 della scheda, con adeguata giustificazione del nesso di casualità del danno come determinato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

DISPONE

- Di notificare il presente provvedimento al Sig./Sigg.ri:

CICCOTTI ROSELLA, nata a ROMA (RM) il 08/09/1945, CCCRL45P48H501A,
Residente in VIA TOLOSA 30 , 00144 - ROMA (RM)

- Di trasmettere la presente ordinanza agli Enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione dell'ordinanza e, con le Forze dell'Ordine, della vigilanza sull'esecuzione.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
 - il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
- Decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.


Dott. Alessandro Gentilucci

1378

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
 Comune: PIEVE TORINA
 Frazione/Località: TARZI
 (denominazione Istat)

- 1 VIA
- 2 CORSO
- 3 VICOLO
- 4 PIAZZA
- 5 ALTRO

Numero/i Civico/i _____
TARZI
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra M.2648 Scheda n. 012 giorno mese anno
 Data 09/05/17


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 038

N° aggregato 20933 00 N° edificio 003

DATI CATASTALI
 Foglio 157 Allegato _____
 Particelle 122 123 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CICCOTTI ROSSIELLA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati		Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 + 499	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 + 3.49	B <input checked="" type="radio"/> 50 + 69	L <input type="radio"/> 500 + 649	<input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="radio"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 + 5.00	C <input type="radio"/> 70 + 99	M <input type="radio"/> 650 + 899	<input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199	<input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro:	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 + 169	O <input type="radio"/> 1200 + 1599	<input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	<input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7			G <input type="radio"/> 230 + 299	Q <input type="radio"/> 2200 + 3000	<input type="checkbox"/> Strategico		
			H <input type="radio"/> 300 + 399	R <input type="radio"/> >3000	<input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
GEOM. SCORCELLI MIRCO
GEOM. RGGINI SIMONE

FIRME Ferracci Marco

Data 09/05/17

(Firma e timbro del Responsabile del Rilevamento/Coc)
