



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Prot. 9658

Pieve Torina, li 25 OTT 2017

Ordinanza n. 110/F

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici seguiti a partire dal 24 agosto 2016, hanno interessato anche il territorio comunale di Pieve Torina, determinando gravi danni al patrimonio immobiliare e una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO il pericolo alla sicurezza della popolazione, atteso che le precarie condizioni di staticità degli immobili sono ripetutamente sollecitate dall'attività sismica ancora in corso;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di assicurare le essenziali condizioni di sicurezza pubblica e privata, sia nel Centro abitato del Capoluogo, sia nelle Frazioni e abitazioni sparse, e nelle aree ad esse adiacenti;

CONSIDERATO, che il Dipartimento di Protezione Civile svolge, mediante tecnici abilitati e all'uopo incaricati, verifiche sugli immobili al fine di rilevare l'agibilità sintetica degli stessi, redigendo apposita scheda FAST;

RILEVATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 17 giugno 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR2675, l'immobile sito in via/località CAPODACQUA, **identificato al Foglio 57, mappale 140, catastalmente intestato/i al/ai sig./sig.ri:**

BUDASSI GABRIELLA, nata a CAMERINO (MC) il 09/10/1971, BDSGRL71R49B474N, Residente in CONTRADA FONTE BIGONCIO 12, 62029 - TOLENTINO (MC)
 BUDASSI MARIO, nato a CAMERINO (MC) il 12/04/1965, BDSMRA65D12B474Q, Residente in VIA GIANBATTISTA TIEPOLO 12, 62032 - CAMERINO (MC)
 BUDASSI MICHELA, nata a PIEVE TORINA (MC) il 11/09/1966, BDSMHL66P51G657X, Residente in VIALE INDRO MONTANELLI N 152/P, 00168 - ROMA (RM)
 BUDASSI RENZO, nato a PIEVE TORINA (MC) il 01/07/1969, BDSRNZ69L01G657S, Residente in FRAZIONE MADDALENA-VIA A MORO 2, 62034 - MUCCIA (MC),

è risultato **"non utilizzabile"**, e tale pertanto da compromettere l'incolumità di chi lo ha in proprietà e/o in uso a qualunque titolo;

RITENUTO necessario assumere in via d'urgenza ogni indilazionabile provvedimento

a garanzia della sicurezza, inibendo l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza di ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo così come prorogato con la Legge n.123 del 03/08/2017 sino al 28/02/2018;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n° 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n° 229, recante: *"Interventi urgenti in favore della popolazione colpita dagli eventi sismici del 2016"*;

RICHIAMATA L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12 del 9/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 emanata, in attuazione dell'art. 34 del richiamato DL 189/2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 0422 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016 che ha stabilito ulteriori disposizioni per le verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture di proprietà privata, sospendendo la compilazione della scheda AeDES di cui all'art. 10 DPCM 8/07/2014 disciplinato dall'Ordinanza 392/2016, fatto salvo quanto disposto nei punti 2, 3, 4 e 5 dell'Ordinanza 0422/2016;

VISTI:

- gli articoli 5 e 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante : *" Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"*;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

La non utilizzabilità dell'immobile sopra descritto, come rilevato dalla predetta scheda FAST, fino al perdurare delle condizioni dell'immobile sopra rilevate ed accertate.

ORDINA

Al/Ai Sig./Sig.ri:

BUDASSI GABRIELLA, nata a CAMERINO (MC) il 09/10/1971, BDSGRL71R49B474N, Residente in CONTRADA FONTE BIGONCIO 12 , 62029 - TOLENTINO (MC)
BUDASSI MARIO, nato a CAMERINO (MC) il 12/04/1965, BDSMRA65D12B474Q, Residente in VIA GIANBATTISTA TIEPOLO 12 , 62032 - CAMERINO (MC)
BUDASSI MICHELA, nata a PIEVE TORINA (MC) il 11/09/1966, BDSMHL66P51G657X, Residente in VIALE INDRO MONTANELLI N 152/P , 00168 - ROMA (RM)
BUDASSI RENZO, nato a PIEVE TORINA (MC) il 01/07/1969, BDSRNZ69L01G657S, Residente in FRAZIONE MADDALENA-VIA A MORO 2 , 62034 - MUCCIA (MC)

In qualità di **proprietario/avente titolo** dell'immobile sito in via/località CAPODACQUA censito al Foglio 57 mappale 140 del Comune di Pieve Torina, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche fino al perdurare dello stato di non utilizzabilità accertato.

RENDE NOTO

- Che a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la Scheda FAST, il proprietario o avente diritto potrà procedere direttamente ad incaricare la compilazione della scheda AeDES un tecnico professionista iscritto ad Ordini e Collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, in ragione del fatto che il procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata, ai sensi dell'articolo 6 del DL 189/2016.
- Che il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente ai tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ordinanza PCM n. 12/2017 dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza.
- Che l'incarico dovrà essere espletato nei successivi 15 giorni, attraverso la redazione e compilazione delle schede AeDES da consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, corredate dalle relative perizie giurate.
- Che oltre alla scheda AeDES, i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata, documentazione fotografica e una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda, con adeguata giustificazione del nesso di casualità del danno determinato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza al/Ai Sig./Sig.ri:

BUDASSI GABRIELLA, nata a CAMERINO (MC) il 09/10/1971, BDSGRL71R49B474N, Residente in CONTRADA FONTE BIGONCIO 12, 62029 - TOLENTINO (MC)

BUDASSI MARIO, nato a CAMERINO (MC) il 12/04/1965, BDSMRA65D12B474Q, Residente in VIA GIANBATTISTA TIEPOLO 12, 62032 - CAMERINO (MC)

BUDASSI MICHELA, nata a PIEVE TORINA (MC) il 11/09/1966, BDSMHL66P51G657X, Residente in VIALE INDRO MONTANELLI N 152/P, 00168 - ROMA (RM)

BUDASSI RENZO, nato a PIEVE TORINA (MC) il 01/07/1969, BDSRNZ69L01G657S, Residente in FRAZIONE MADDALENA-VIA A MORO 2, 62034 - MUCCIA (MC)

- Di trasmettere la presente ordinanza agli Enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione dell'ordinanza e, con le Forze dell'Ordine, della vigilanza sull'esecuzione.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del

procedimento è Arch. Annarita Luccio.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.


Il Sindaco
Dott. Alessandro Gentilucci

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

1406

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACECATE
Comune: PIEVETORINA
Frazione/Località: CAPOD'ACQUA
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
Numeri Civici: LOC. CAPOD'ACQUA
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra M. R2675 Scheda n. 004 Data 17/06/17 giorno mese anno


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 063 Istat Comune 038

N° aggregato 00863 N° edificio 00

DATI CATASTALI
Foglio 57 Allegato 140
Particelle 140

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BUDASSI, GABRIELLA - MARIO - MICHELA
RENZO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ >12	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 >5.00	A ☐ <50 B ☒ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro:	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI SPEZIONE (stampatello)

GEN. STEFANO ACCOLINI
ARCH. ANTONIO VITAGLIANO

FIRME

[Signature]

[Signature]



PER RICEVUTA

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data _____