



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 08.08.2017

Ordinanza n. 398/terr Prot. n. 7076

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTA l'Ordinanza n.156/terr del 24.02.2017 -Prot. 1617-, con la quale si dispone il divieto di accesso e il non utilizzo dell'immobile destinato a deposito produttivo, sito in località Gabbiano nel Comune di Pieve Torina, di proprietà del sig. Angeli Stefano;

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza n.156/terr, per puro errore materiale, riportava l'ubicazione dell'edificio al Foglio 52 p.lla 215 anziché al Foglio 52 p.lla 251 del Catasto del Comune di Pieve Torina, e che la scheda AeDES allegata (n°11319) risultava erroneamente compilata in alcuni suoi campi,

RITENUTA pertanto la necessità di doversi disporre la rettifica della richiamata ordinanza n.156/terr del 24.02.2017 -Prot. 1617-, eliminando gli errori materiali;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 25.09.2016, da parte della squadra di rilevamento P493 (Scheda AeDES n.11319), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in località Gabbiano, destinata a deposito produttivo, **identificata al Foglio 52, mappale 251**, di proprietà del sig.:

- **ANGELI STEFANO**, nato a Camerino (MC), il 15/01/1967, c.f. NGLSFN67A15B474H, residente a Pieve Torina (MC), in Località Gabbiano, 6;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "E", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

LA RETTIFICA della propria ordinanza n.156/terr del 24.02.2017 -Prot. 1617-;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al **sig. ANGELI STEFANO** sopra generalizzato ed agli enti di seguito elencati:

a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;

b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it

c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA										ALTRE STRUTTURE				
	Non identificate			A testitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciccioli,...)			A testitura regolare e di buona qualità (Bicchici, nattoni, pietra squadrata,...)			Pilastri isolati		Mista		Rinforzata	
1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2 Volo senza catene															
3 Volo con catene															
4 Travi con soletto deformabile (travi in legno con semplice travella, travi e vedine,...)															
5 Travi con soletto deformabile (travi in legno con doppia travella, travi e vedine,...)															
6 Travi con soletto rigido (travi in cemento, travi e vedine,...)															

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (%)										Provvedimenti di P.I. eseguiti									
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0 Nullo		D6 - D7 Gravissimo		D4 - D5 Medio Grave		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		D0 Nullo			
Componente strutturale-Danno preesistente	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
1 Strutture verticali																				
2 Soli																				
3 Scale																				
4 Copertura																				
5 Tamponature - Tramezzi																				
6 Danno preesistente																				

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti									
	Danno		Rimozione		Puntelli		Riparazione		Dintorno di accesso	
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2 Caduta tegole, cornicioni, carne fumarie, ...										
3 Caduta cornicioni, parapetti, ...										
4 Caduta altri oggetti interni o esterni										
5 Danno alla rete idrica, l'ognitero o termoidraulica										
6 Danno alla rete elettrica o del gas										

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti									
	Assente		Edificio		Via d'accesso o di fuga		Via interne		Dintorno di accesso	
1 Crulli o caduta oggetti da edifici adiacenti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2 Collasso di reti di distribuzione										
3 Crulli da versanti incombenti										

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità						
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A	B	C	D	E	F
Basso										
Basso										
Basso										
Alto										

SEZIONE 9 - Altro osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ANNOZZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Scala

SEZIONE 10 - Altro osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ANNOZZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Scala

SEZIONE 11 - Altro osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ANNOZZIONI

Foto d'insieme dell'edificio

Scala

AL COMUNE DI PIEMONTE TORINA C.O.M. ARQUIVIA

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
1001	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1002	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1003	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1004	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1005	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1006	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1007	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1008	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1009	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1010	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1011	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1012	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1013	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1014	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1015	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1016	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1017	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1018	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1019	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*
1020	CHIESA S. MARIA	ASSONATA	PRIVATA		A B C D E F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firma componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

AGOSTINELLI FABIOMORELLI TATIANAPIU93PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Roberto MorelliPIU93PIU93Squadra N. PIU93

Firme componenti squadra di ispezione

Handwritten musical notation on a page with four systems. Each system consists of two staves. The notation is written in a cursive, handwritten style, likely representing a musical score. The first system has a treble clef on the left staff and a bass clef on the right staff. The second system has a treble clef on the left staff and a bass clef on the right staff. The third system has a treble clef on the left staff and a bass clef on the right staff. The fourth system has a treble clef on the left staff and a bass clef on the right staff. The notation includes various notes, rests, and bar lines, though the specific details are difficult to discern due to the handwriting and image quality.

ID MODELLO GP1: _____

AL COMUNE DI PIEVE TORINA _____C.O.M. ARQUA _____**PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE**

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>TADDELLI</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI <u>DEGRADAZIONE ESTERNA</u> <u>DELLA PARTE INAGIBILE</u> <u>DELL'AGGREGATO</u>
	INDIRIZZO <u>PIAZZA S. MARCO</u> <u>ASSONATA</u>	
	DESTINAZIONE D'USO _____	
Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1004</u>		
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>ANGIELLI STEFANO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI <u>TRASERENAMENTO</u> <u>AGGREGATO INAGIBILE</u>
	INDIRIZZO <u>LOCALITÀ GABBIA</u>	
	DESTINAZIONE D'USO <u>RICOVERO ANIMALI</u>	
Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1006</u>		
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>ANGIELLI STEFANO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI <u>TRASERENAMENTO</u> <u>AGGREGATO INAGIBILE</u>
	INDIRIZZO <u>LOCALITÀ GABBIA</u>	
	DESTINAZIONE D'USO <u>FIENILE</u>	
Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1005</u>		
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>ANGIELLI STEFANO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI <u>TRASERENAMENTO</u> <u>AGGREGATO INAGIBILE</u>
	INDIRIZZO <u>LOCALITÀ GABBIA</u>	
	DESTINAZIONE D'USO _____	
Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>1006</u>		

Squadra N. 1493Data 25/08/16

Catania Mord
Gigli

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)



Responsabile del Servizio
Anna Maria Luccio

(Firma e timbro responsabile del Comune)

