



COMUNE DI PIEVE TORINA  
PROVINCIA DI MACERATA

---

Ordinanza n. 346/TERR

Prot. n. 5806

Pieve Torina, lì 30/06/2017

**ORDINANZA: Interventi di messa in sicurezza dei beni immobili culturali e beni paesaggistici immobili gravemente danneggiati dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (PARROCCHIA DI S. PIETRO – sita nel Comune di Pieve Torina – Località Appennino - distinta al Catasto al Fg. 63 particella A)**

IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 e per la durata di 180 giorni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli nuovi eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la richiamata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

**CONSIDERATA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ancora estesi, dopo i nuovi eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**CONSIDERATA** la nota della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, del 3 settembre 2016 – protocollo di uscita UC/TERAG 16/0044398, contenente le prime indicazioni operative e attuative dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.388 del 26 agosto 2016, con riferimento alle tipologie delle spese ammissibili per l'emergenza sisma;

**VISTA** la SCHEDA di VALUTAZIONE G.T.S., che si notifica pedissequamente alla presente e da considerarsi parte integrante e sostanziale di codesta ordinanza con codice identificativo CCR n. 2378, il cui verbale è stato redatto in data 01.04.2017 dalla Commissione con rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, del Funzionario MIBACT e dell'Ufficio Tecnico Comunale, con cui si è evidenziato quanto segue: *“L'edificio è situato su una cresta in posizione dominante rispetto all'abitato sottostante, le strutture murarie sono costituite da pietre non squadrate e malta incoerente. Presente un quadro fessurativo importante concentrato sulla facciata, la parete sinistra (rispetto alla facciata) e la parete posteriore. Il campanile presenta alla base fessurazioni ed espulsione di elementi costruttivi alla base della cella campanaria, localizzato sotto una delle chiavi. La struttura di sostegno della copertura presenta su uno dei due archi un notevole spianamento. PROVVEDIMENTI si reputa necessario lo smontaggio controllato di alcune porzioni e la realizzazione di opere provvisorie (sulla struttura con quadro fessurativo importante) di*



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## PROVINCIA DI MACERATA

---

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Dott. Alessandro Gentilucci





La struttura di cui sopra della struttura presente su  
 uno dei due edifici in materia di sicurezza  
 PRINCIPALI

Se risulta necessario lo stesso tipo di controllo di ogni  
 persona e la valutazione di ogni situazione (sulla  
 struttura ~~spesso~~ con cui sono presentati i rapporti)  
 di messa in sicurezza nella fase di un progetto  
 anche a tecnica professionale  
 si dirige verso MIBACT -

MEMBRI COMMISSIONE

Vigili del Fuoco	Cognome BARNESCHI	Nome LORIS	<i>Anna</i>
Cens. Danni	Cognome CAPALTI	Nome GIORGIO	<i>Roberto</i>
Tecnico Comunale	Cognome LUCCIO	Nome ANNARITA	<i>Alfredo</i>
Unità di Crisi MIBACT	Cognome BELLONI	Nome ROSSELLA	<i>Valeria Beloni</i>
Tecnico	Cognome	Nome	

(1) In tal caso andrà completa anche la parte seconda della presente scheda  
 (2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto s  
 "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"**  
**MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI**

*(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)*

CCR n. 2318 Incarico n. 25 del 26/03/2014 Scheda n° 1 del 01/06/2017

**PARTE SECONDA** (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda lo smantellamento/demolizione, totale o parziale, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

**DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI**

*Vedda dipinto C*

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

<b>SOPRALLUOGO</b> Iniziatore il _____ ore _____ Finito il _____ ore _____		<b>ESPRIMIBILE</b>	<b>NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</b>
<input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile <input type="checkbox"/> Parere SFAVOREVOLE alla demolizione		<b>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS:</b> <input checked="" type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)	<input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio <sup>(2)</sup>
Intervento Eseguitabile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Note:</b> _____ _____ _____	
Allegati al presente documento Num. All. _____ <input type="checkbox"/> Scheda Aedes <input checked="" type="checkbox"/> Report Fotografico <input type="checkbox"/> Altro			

**MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA**

Vigili del Fuoco	Cognome <b>BARNESECHI</b>	Nome <b>LUIGI</b>	firma    
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.	Cognome <b>CAPALDI</b>	Nome <b>GIORGIO</b>	
Tecnico Comunale	Cognome <b>LUCCIO</b>	Nome <b>ANNARITA</b>	
Unità di Crisi MIBACT	Cognome <b>BELLESII</b>	Nome <b>ROSSELLA</b>	
Tecnico Provincia	Cognome	Nome	
Tecnico Regione	Cognome	Nome	
Tecnico Forze Armate	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il parere in questione.  
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.