



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

COMUNE DI PIEVE TORINA
Num. Protocollo 0002569/Partenza
Del 22-03-2017
Cat. 10 Clas.1

Pieve Torina, li 22 MAR 2017

Ordinanza n. 125/F

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, e successivamente in data 26 e 30 ottobre hanno interessato anche il territorio Comunale di Pieve Torina determinando gravi danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato e una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO il grave pericolo alla sicurezza della popolazione, atteso che le precarie condizioni di staticità degli immobili vengono ripetutamente sollecitate dall'attività sismica ancora in corso;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di assicurare le essenziali e fondamentali condizioni di sicurezza pubbliche e private sia nel centro abitato del capoluogo che nelle frazioni e abitazioni sparse e nelle aree ad essi adiacenti;

RITENUTO che a tale scopo si sta provvedendo, da parte del Dipartimento di Protezione Civile, mediante tecnici abilitati e all'uopo incaricati, a svolgere specifiche verifiche sugli immobili privati e pubblici al fine di rilevare l'agibilità sintetica dei medesimi immobili redigendo apposita scheda c.d. FAST;

CONSIDERATO che, a tal riguardo, a seguito del sopralluogo effettuato in data 12 novembre 2016, da parte della squadra di rilevamento FAST SF100, l'immobile sito in via/località VARI **identificato al Foglio 52, mappale 420 subalterno** di proprietà **ANDREOLI DONATELLA** nata a ROMA (RM) il 16/03/1957 NDRDTL57C56H501U - **LAPUCCI ANNITA** nata a PIEVE TORINA (MC) il 07/05/1936 LPCNNT36E47G657G - **LAPUCCI ANNA** nata a PIEVE TORINA (MC) il 26/08/1948 LPCNNA48M66G657A - **LAPUCCI DIANA** nata a CAMERINO (MC) il 13/08/1986 LPCDNI86M53B474G - **LAPUCCI FERNANDO** nato a CAMERINO (MC) il 12/12/1950 LPCFNN50T12B474R - **LAPUCCI MARIA** nata a PIEVE TORINA (MC) il 17/01/1934 LPCMRA34A57G657R - **LAPUCCI NOEMI** nata a CAMERINO (MC) il 02/12/1989 LPCNMO89T42B474Q, è risultato "non utilizzabile" tale pertanto da poter compromettere l'incolumità di coloro che lo hanno in proprietà e/o in uso a qualunque titolo;

RITENUTO necessario assumere in via d'urgenza ed immediata ogni opportuno e indilazionabile provvedimento, volto a garantire la sicurezza e la privata e pubblica

incolumità, inibendo l'uso dell' unità immobiliare suddetta;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza di ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il DL n. 205 del 11/11/2016 "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

RICHIAMATA L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12 del 9/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in attuazione dell'art. 34 del DL 189 20016 e s.m.i. e successive Ordinanze;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 0422 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016 che ha stabilito ulteriori disposizioni per le verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture di proprietà privata, sospendendo la compilazione della scheda AeDES di cui all'art. 10 DPCM 8/07/2014 disciplinato dall'Ordinanza 392/2016, fatto salvo quanto disposto nei punti 2,3,4,5 dell'Ordinanza 0422/2016;

VISTI:

- l'articolo 5 e 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- lo Statuto Comunale;

PRENDE ATTO

Della non utilizzabilità dell'immobile sopra descritto, come rilevato dalla predetta scheda FAST, fino al perdurare delle condizioni dell'immobile così come rilevate ed accertate..

ORDINA

Al Sig./Sigg.ri ANDREOLI DONATELLA nata a ROMA (RM) il 16/03/1957
NDRDTL57C56H501U - LAPUCCI ANNITA nata a PIEVE TORINA (MC) il 07/05/1936
LPCNNT36E47G657G - LAPUCCI ANNA nata a PIEVE TORINA (MC) il 26/08/1948
LPCNNA48M66G657A - LAPUCCI DIANA nata a CAMERINO (MC) il 13/08/1986
LPCDNI86M53B474G - LAPUCCI FERNANDO nato a CAMERINO (MC) il 12/12/1950
LPCFNN50T12B474R - LAPUCCI MARIA nata a PIEVE TORINA (MC) il 17/01/1934
LPCMRA34A57G657R - LAPUCCI NOEMI nata a CAMERINO (MC) il 02/12/1989
LPCNMO89T42B474Q

In qualità di **proprietario/avente titolo** dell'immobile sito invia/località VARI censito al Foglio 52 mappale 420 subalterno del Comune di Pieve Torina il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche fino al perdurare dello stato di non utilizzabilità accertato;

IL SINDACO nel richiamarsi all'Ordinanza n. 0422/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ordinanza n.12/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al contempo

RENDE NOTO

- che, a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST il proprietario o avente diritto potrà procedere direttamente ad incaricare per la compilazione della scheda AeDES un tecnico professionista iscritto ad ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DL 189/2016
- che il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente ai tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ordinanza PCM n. 12/2017 dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza
- che l'incarico dovrà essere espletato nei successivi 15 giorni, attraverso la redazione e compilazione delle schede AeDES da consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, corredate dalle relative perizie giurate.
- che oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata esauriente documentazione fotografica e una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3,4,5,7,8 della scheda con adeguata giustificazione del nesso di casualità del danno come determinato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016

DISPONE

- Di notificare il presente provvedimento al Sig./Sigg.ri ANDREOLI DONATELLA nata a ROMA (RM) il 16/03/1957 NDRDTL57C56H501U - LAPUCCI ANNITA nata a PIEVE TORINA (MC) il 07/05/1936 LPCNNT36E47G657G - LAPUCCI ANNA nata a PIEVE TORINA (MC) il 26/08/1948 LPCNNA48M66G657A - LAPUCCI DIANA nata a CAMERINO (MC) il 13/08/1986 LPCDNI86M53B474G - LAPUCCI FERNANDO nato a CAMERINO (MC) il 12/12/1950 LPCFNN50T12B474R - LAPUCCI MARIA nata a PIEVE TORINA (MC) il 17/01/1934 LPCMRA34A57G657R - LAPUCCI NOEMI nata a CAMERINO (MC) il 02/12/1989 LPCNMO89T42B474Q
residente a VIA CAMMARATA 61 , 00133 - ROMA (RM)
- Di comunicare la presente ordinanza agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) S.O.I. (Sala operativa integrata di protezione civile) – SOI.Macereta@regione.marche.it
- c) C.C.R. (Centro Coordinamento Regionale) – ccr.marche.sisma2016@emarche.it
- d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- e) Tecniconsul Energia Srl – tecniconsulenergia@postcert.it
- f) Enel Distribuzione – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- g) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e con le Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Pieve Torina, li 22 MAR 2017

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA:

Provincia:

NC

Comune:

PIEVETORINA

Frazione/Località:

(denominazione Istat)

VAR

10 VIA

20 CORSO

3 O VICOLO

4 ○ PIAZZA

5 ○ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 5 F 41

Scheda n. 4

Data 1.1 1.1 1.6

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11

Istat Prov. | 043 |

Istat Comune | 0 | 3 | 8 |

N° aggregato 00756 00

N° edificio 1 1 1 1

DATI CATASTALI

Foglio 52

Allegato | | |

Particelle 420

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LAPUCCI ANNA + LAPUCCI FERMANDO
ANDREOLI DONATELLA + LAPUCCI MARIA + LAPUCCI ANNITA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	1 ☐ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____ _____ _____ _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____ _____ _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

CAMILLETI GIANLUCA

PETTINARI LORENZO

FIRME

Indirizzo: *Indirizzo Guillelmo*
Guillelmo
PER RICEVERE

PER RICEVUTA

Data | 1 | 1 | 11 | 10 |

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)