

COMUNE DI PIEVE TORINA Provincia di Macerata

COMUNE DI PIEVE TORINA Num. Protocollo 0002186/Partenza Del 13-03-2017 Cat. 10 Clas.1

Pieve Torina, li 1 3 MAR 20171

Ordinanza n. 9 P

IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, e successivamente in data 26 e 30 ottobre hanno interessato anche il territorio Comunale di Pieve Torina determinando gravi danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato e una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO il grave pericolo alla sicurezza della popolazione, atteso che le precarie condizioni di staticità degli immobili vengono ripetutamente sollecitate dall'attività sismica ancora in corso;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di assicurare le essenziali e fondamentali condizioni di sicurezza pubbliche e private sia nel centro abitato del capoluogo che nelle frazioni e abitazioni sparse e nelle aree ad essi adiacenti;

RITENUTO che a tale scopo si sta provvedendo, da parte del Dipartimento di Protezione Civile, mediante tecnici abilitati e all'uopo incaricati, a svolgere specifiche verifiche sugli immobili privati e pubblici al fine di rilevare l'agibilità sintetica dei medesimi immobili redigendo apposita scheda c.d. FAST;

CONSIDERATO che, a tal riguardo, a seguito del sopralluogo effettuato in data 17 novembre 2016, da parte della squadra di rilevamento FAST SF137, l'immobile sito in via/località ACCATTI **identificato al Foglio 51, mappale 505 subalterno** di proprietà LAPUCCI MARIA nata a PIEVE TORINA (MC) il 30/03/1922 LPCMRA22C70G657D - SBARDELLATI SIMONE nato a MACERATA (MC) il 07/01/1975 SBRSMN75A07E783Q - SEBASTIANI PAOLA ROSA nata a TOLENTINO (MC) il 12/07/1947 SBSPRS47L52L191M, è risultato "non utilizzabile" tale pertanto da poter compromettere l'incolumità di coloro che lo hanno in proprietà e/o in uso a qualunque titolo;

RITENUTO necessario assumere in via d'urgenza ed immediata ogni opportuno e indilazionabile provvedimento, volto a garantire la sicurezza e la privata e pubblica incolumità, inibendo l'uso dell' unità immobiliare suddetta;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016

in conseguenza di ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abbruzzo;

VISTO il DL n. 205 del 11/11/2016 "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

RICHIAMATA L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12 del 9/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in attuazione dell'art. 34 del DL 189 20016 e s.m.i. e successive Ordinanze;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 0422 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016 che ha stabilito ulteriori disposizioni per le verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture di proprietà privata, sospendendo la compilazione della scheda AeDES di cui all'art. 10 DPCM 8/07/2014 disciplinato dall'Ordinanza 392/2016, fatto salvo quanto disposto nei punti 2,3,4,5 dell'Ordinanza 0422/2016;

VISTI:

-l'articolo 5 e 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

-l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

- lo Statuto Comunale;

0.

PRENDE ATTO

Della non utilizzabilità dell'immobile sopra descritto, come rilevato dalla predetta scheda FAST, fino al perdurare delle condizioni dell'immobile così come rilevate ed accertate..

ORDINA

Al Sig./Sigg.ri LAPUCCI MARIA nata a PIEVE TORINA (MC) il 30/03/1922 LPCMRA22C70G657D - SBARDELLATI SIMONE nato a MACERATA (MC) il 07/01/1975 SBRSMN75A07E783Q - SEBASTIANI PAOLA ROSA nata a TOLENTINO (MC) il 12/07/1947 SBSPRS47L52L191M residente a

In qualità di **proprietario/avente titolo** dell'immobile sito invia/località ACCATTI censito al Foglio 51 mappale 505 subalterno del Comune di Pieve Torina il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche fino al perdurare dello stato di non utilizzabilità accertato;

IL SINDACO nel richiamarsi all'Ordinanza n. 0422/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ordinanza n.12/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al contempo

RENDE NOTO

che, a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST il proprietario o avente diritto potrà procedere direttamente ad incaricare per la compilazione della scheda AeDES un tecnico professionista iscritto ad ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DL 189/2016

- che il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente ai tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ordinanza PCM n. 12/2017 dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza

che l'incarico dovrà essere espletato nei successivi 15 giorni, attraverso la redazione e compilazione delle schede AeDES da consegnare agli Uffici Speciali per la

Ricostruzione, corredate dalle relative perizie giurate.

- che oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata esauriente documentazione fotografica e una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3,4,5,7,8 della scheda con adeguata giustificazione del nesso di casualità del danno come determinato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016

DISPONE

Di comunicare la presente ordinanza agli enti di seguito elencati:

a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it;

b)S.O.I. (Sala operativa integrata di protezione civile) – SOI.Macereta@regione.marche.it

- c) C.C.R. (Centro Coordinamento Regionale) ccr.marche.sisma2016@emarche.it
- d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco com.macerata@cert.vigilfuoco.it

e) Tecniconsul Energia Srl - tecniconsulenergia@postcert.it

f) Enel Distribuzione – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

g)Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina - stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e con le Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio.


Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;

- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Pieve Torina, li 1 3 MAR 2017





SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

	128			ID SCHED	A:			
Provincia:	MAC	ERATA		I INENTIEI	CATIVO SOPRALLUOGO		giorno mese anno	
Comune:	N = 1 = 2 A - 1 A				Squadra S F A 3 7 Scheda n. O O 6 Data A 7 A A 6 IDENTIFICATIVO EDIFICIO Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune			
Frazione/Località: ACCATTI (denominazione Istat)				Odvadia (3				
1 O VIA								
3 Q VICOLO Numero/i Cívico/i			N° aggreg	N° aggregato 10101815151 10121 N° edificio 1_1_1				
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)			Foglio	DATI CATASTALI Foglio 5/1 Allegato 1 Particelle 5/0.5 1 1 1 1 1				
DENOMINAZIONE ISIEIBAS	EDIFICIO O PROPRI TILIAINILI	ETARIO ILAF IPIAIOILIA	PINICICIA IN ILIRIOSIA ILILILI	VAIRLIAL SIBIARDI	S,BAIRIDIEIL EILLIATILI	LIATINIS SILILIVIAU	NO LI	
MAPPA DELL'AGG	REGATO STRUTTUR	ALE CON IDENTIFIC	CAZIONE DELL'EDIFIC	10	and the second of the control of the second	*		
							1177777	
		01						
			1					
		02						
						0	0855-02	
N° Piani totali	Altezza media	Superf	icie media	Uso	Struttura Portante	T	ito FAST Finale	
coninterrati 0 1 0 8 2 0 9 0 3 0 10 0 4 0 11 0 5 0 12 0 6 0 >12	di piano (m) 1 O <2.50 2 2.50 ÷ 3.49 3 O 3.50 ÷ 5.00 4 O >5.00	dipi A O <50 B × 50 ÷ 69 C O 70 ÷ 99 D O 100 ÷ 129 E O 130 ÷ 169 F O 170 ÷ 229	ano (m) 1	A Abitativo B Produttivo C Commercio D Uffici E Serv. pubbl. F Deposito	1 Muratura 2 O Cemento armato 3 O Mista (mur.+c.a.) 4 O Altro:	1 ○ Edificio AGIBILE 2 MEDIFICIO NON UTILIZZABILE 3 ○ EDIFICIO NON UTILIZZABILE per SOLU RISCHID ESTERNO 4 ○ Sopralluogo NON eseguito per:		
0.7		G 🔾 230 ÷ 299 H 🔾 300 ÷ 399	Q \(\text{2200} \dip 3000 \) R \(\text{23000} \)	G Strategico H STurist, ricett.	***************************************		**************************************	
COMPONENTS OF	LI A COMADO A DE 100					1		
CHIENTIVE	LLA SQUADRA DI IS	PEZIUNE (Stampate U <i>TONIO</i>	llo)	FIRME	e Segulle			
VALEN.		veció		msa	- VOVE			
······································				www.way.		COLUMN :		
					F	PER RICEYUTA		
	210	71	Data 1/7/1/	16	(Firms e timbro dal I		Samuel Cont	