COPIA CONFORME

COMUNE DI PIEVE TORINA
Provincia di Macerata

Ordinanza n. 1088/F

Pieve Torina li, 23 OTT 2017

Prot. n. 9575

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA FAST.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 bis in data 28.10.2016, con la quale, a seguito dei gravi eventi sismici del 26 ottobre 2016, che hanno gravemente danneggiato l'intero territorio del Comune di Pieve Torina, è stato disposto il divieto cautelare alla popolazione civile di accedere agli edifici, sia pubblici sia privati ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 10 maggio 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR648, è stato accertato che l'edificio sito in via/località TAZZA, distinto catastalmente al **Foglio 57 Particella 62, catastalmente intestato/i al/ai sig./sig.ri**:

RUFFINO SILVANA, nata a ROMA (RM) il 28/05/1925, RFFSVN25E68H501B, Residente in VIALE DI VILLA PAMPHILI 156 , 00152 - ROMA (RM)

COCCIA DUILIO, nato a ROMA (RM) il 14/01/1922, CCCDLU22A14H501Z, deceduto il 3/2/1997, rispetto al quale sono stati identificati quali eredi i signori :
COCCIA MAURO, nato a ROMA (RM) il 30/6/1947, CCCMRA47H30H501L, Residente in VIA LERO 40 , 00144 - ROMA (RM)
COCCIA CLAUDIO, nato a ROMA (RM) il 18/5/1950, CCCCLD50E18H501F, Residente in VIALE DI VILLA PAMPHILI 156 , 00152 - ROMA (RM)
COCCIA ANNA, nata a ROMA (RM) il 18/7/1960, CCCNNA60L58H501E, Residente in VIALE DEI QUATTRO VENTI 174 , 00152 - ROMA (RM)
COCCIA FABIO, nato a ROMA (RM) il 20/9/1961, CCCFBA61P20H501H, Residente in VIA PIERO COLONNA 32 , 00149 - ROMA (RM)

è utilizzabile, come risulta dalla scheda di rilevamento danni FAST;

Comune di Pieve Torina Prot. n. 9575 del 23-10-2017 partenza

RITENUTO, per quanto accertato, di dover revocare la richiamata ordinanza 40bis/2016, per la porzione immobiliare oggetto di avvenuto controllo secondo il disposto l'articolo **21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,** per il quale, in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, o di mutamento della situazione di fatto, un provvedimento amministrativo a efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da un altro previsto dalla legge, con conseguente inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:
- gli art. li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) LA REVOCA **parziale** della propria ordinanza n. 40-bis del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto il divieto, in via del tutto provvisoria e fino a verifiche specifiche, alla popolazione residente di Pieve Torina di accedere agli edifici pubblici e alle abitazione private, **limitatamente** all'edificio distinto catastalmente al **Foglio 57 Particella 62**, di proprietà del/dei Sig./Sig.ri:

RUFFINO SILVANA, nata a ROMA (RM) il 28/05/1925, RFFSVN25E68H501B, Residente in VIALE DI VILLA PAMPHILI 156 , 00152 - ROMA (RM)
COCCIA MAURO, nato a ROMA (RM) il 30/6/1947, CCCMRA47H30H501L, Residente in VIA LERO 40 , 00144 - ROMA (RM)
COCCIA CLAUDIO, nato a ROMA (RM) il 18/5/1950, CCCCLD50E18H501F, Residente in VIALE DI VILLA PAMPHILI 156 , 00152 - ROMA (RM)
COCCIA ANNA, nata a ROMA (RM) il 18/7/1960, CCCNNA60L58H501E, Residente in VIALE DEI QUATTRO VENTI 174 , 00152 - ROMA (RM)
COCCIA FABIO, nato a ROMA (RM) il 20/9/1961, CCCFBA61P20H501H, Residente in VIA PIERO COLONNA 32 , 00149 - ROMA (RM)

2) DI DARE ATTO che la presente ordinanza fa seguito a verifica dell'unità immobiliare, effettuata in data 10 maggio 2017 da parte dell'apposita squadra di rilevamento MR648, da cui la porzione immobiliare è stata dichiarata utilizzabile.

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;

- di notificare la presente ordinanza al/ai Sig./Sig.ri:

RUFFINO SILVANA, nata a ROMA (RM) il 28/05/1925, RFFSVN25E68H501B, Residente in VIALE DI VILLA PAMPHILI 156 , 00152 - ROMA (RM)
COCCIA MAURO, nato a ROMA (RM) il 30/6/1947, CCCMRA47H30H501L, Residente in VIA LERO 40 , 00144 - ROMA (RM)
COCCIA CLAUDIO, nato a ROMA (RM) il 18/5/1950, CCCCLD50E18H501F, Residente in VIALE DI VILLA PAMPHILI 156 , 00152 - ROMA (RM)

Comune di Pieve Torina Prot. n. 9575 del 23-10-2017 partenza

COCCIA ANNA, nata a ROMA (RM) il 18/7/1960, CCCNNA60L58H501E, Residente in VIALE DEI QUATTRO VENTI 174 , 00152 - ROMA (RM)
COCCIA FABIO, nato a ROMA (RM) il 20/9/1961, CCCFBA61P20H501H, Residente in VIA PIERO COLONNA 32 , 00149 - ROMA (RM)

sopra generalizzata ed agli enti di seguito elencati:
a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

INDIVIDUA

Ai sensi della legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'arch. Annarita Luccio – Responsabile del servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dott. Alessandro Gentilucci

Comune di Pieve Torina Prot. n. 9575 del 23-10-2017 partenza

1361

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Località: TAZZA
(denominazione Istat)

1 ○ VIA
2 ○ CORSO
3 ○ VICOLO
4 ○ PIAZZA
5 ○ ALTRO

Numero/i Civico/i: _____
TAZZA
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra: HRGG8 Scheda n.: 008 Data (giorno mese anno): 10 05 17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg.: 11 Istat Prov.: 043 Istat Comune: 038
N° aggregato: 00192 N° edificio: 003

DATI CATASTALI
Foglio: 57 Allegato: _____
Particelle: 62 _____ _____ _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: COCCIA FABIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
○ 1 ○ 8 ○ 2 ○ 9 X 3 ○ 10 ○ 4 ○ 11 ○ 5 ○ 12 ○ 6 ○ >12 ○ 7	1 ○ <2.50 2 X 2.50 ÷ 3.49 3 ○ 3.50 ÷ 5.00 4 ○ >5.00	A ○ <50 I ○ 400 ÷ 499 B X 50 ÷ 69 L ○ 500 ÷ 649 C ○ 70 ÷ 99 M ○ 650 ÷ 899 D ○ 100 ÷ 129 N ○ 900 ÷ 1199 E ○ 130 ÷ 169 O ○ 1200 ÷ 1599 F ○ 170 ÷ 229 P ○ 1600 ÷ 2199 G ○ 230 ÷ 299 Q ○ 2200 ÷ 3000 H ○ 300 ÷ 399 R ○ >3000	A X Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 X Muratura 2 ○ Cemento armato 3 ○ Mista (mur.+c.a.) 4 ○ Altro: _____	1 X Edificio AGIBILE 2 ○ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ○ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ○ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE *(stampatello)*

GEOM SCORCELLI MIRCO
GEOM REGINI SIMONE

FIRME

PER RICEVUTA

Data 10 05 17

(Firma e timbro del Responsabile della Protezione Civile/Coc)

Comune di Pieve Torina Prot. n. 9575 del 23-10-2017 partenza