



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 1085/F

Pieve Torina li, 21 OTT 2017

Prot. n. 3537

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA FAST.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 bis in data 28.10.2016, con la quale, a seguito dei gravi eventi sismici del 26 ottobre 2016, che hanno gravemente danneggiato l'intero territorio del Comune di Pieve Torina, è stato disposto il divieto cautelare alla popolazione civile di accedere agli edifici, sia pubblici sia privati ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 30 marzo 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR648, è stato accertato che l'edificio sito in via/località LE ROTE, distinto catastalmente al **Foglio 10 Particella 141, Subalterno 5, catastalmente intestato/i al/ai sig./sig.ri:**

TIBERI ANGELA nata a PIEVE TORINA (MC) il 22/06/1922 TBRNGL22H62G657K, Deceduta in data 2/6/1993, Rispetto alla quale sono stati identificati quali eredi i signori:
 BLASUTTO DANIELA, nata a ROMA (RM) il 8/6/1958, BLSDNL58H48H501I, Residente in VIA FILIPPO NICOLAI 60, 00136 - ROMA (RM)
 BLASUTTO PAOLA, nata a ROMA (RM) il 17/10/1960, BLSPLA60R57H501D, Residente in VIALE DELLE MEDAGLIE D' ORO 202, 00136 - ROMA (RM)

è utilizzabile, come risulta dalla scheda di rilevamento danni FAST;

RITENUTO, per quanto accertato, di dover revocare la richiamata ordinanza 40bis/2016, per la porzione immobiliare oggetto di avvenuto controllo secondo il disposto l'articolo 21-**quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241**, per il quale, in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, o di mutamento della situazione di fatto, un provvedimento amministrativo a efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da un altro previsto dalla legge, con conseguente inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:

- gli art. li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) LA REVOCA **parziale** della propria ordinanza n. 40-bis del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto il divieto, in via del tutto provvisoria e fino a verifiche specifiche, alla popolazione residente di Pieve Torina di accedere agli edifici pubblici e alle abitazione private, **limitatamente** all'edificio distinto catastalmente al **Foglio 10 Particella 141 Subalterno 5**, di proprietà del/dei Sig./Sig.ri:

BLASUTTO DANIELA, nata a ROMA (RM) il 8/6/1958, BLSDNL58H48H501I, Residente in VIA FILIPPO NICOLAI 60, 00136 - ROMA (RM)
BLASUTTO PAOLA, nata a ROMA (RM) il 17/10/1960, BLSPLA60R57H501D, Residente in VIALE DELLE MEDAGLIE D' ORO 202, 00136 - ROMA (RM)

2) DI DARE ATTO che la presente ordinanza fa seguito a verifica dell'unità immobiliare, effettuata in data 30 marzo 2017 da parte dell'apposita squadra di rilevamento MR648, da cui la porzione immobiliare è stata dichiarata utilizzabile.

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al/ai Sig./Sig.ri:

BLASUTTO DANIELA, nata a ROMA (RM) il 8/6/1958, BLSDNL58H48H501I, Residente in VIA FILIPPO NICOLAI 60, 00136 - ROMA (RM)
BLASUTTO PAOLA, nata a ROMA (RM) il 17/10/1960, BLSPLA60R57H501D, Residente in VIALE DELLE MEDAGLIE D' ORO 202, 00136 - ROMA (RM)

sopra generalizzata ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

INDIVIDUA


Ai sensi della legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'arch. Annarita Luccio – Responsabile del servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

7275

ID SCHEDA:

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Località:
(denominazione Istat) VAL S. ANGELO

- 1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

LIE ROTIS
Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MR648 Scheda n. 002 Data 30/03/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 038


N° aggregato 00001 N° edificio 002

DATI CATASTALI

Foglio 119 Allegato 11
Particelle 141

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO TIPICERU ANGELA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☒ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GEOM SCORCELLI MIRCO
GEOM REGINI SIMONE

FIRME

Scorcelli Mirco



Data 30/03/17