



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## Provincia di Macerata

Prot. n. 1633

Pieve Torina, li 24/02/2018

**Ordinanza n. 1201/F**

### IL VICE SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici seguiti a partire dal 24 agosto 2016, hanno interessato anche il territorio comunale di Pieve Torina, determinando gravi danni al patrimonio immobiliare e una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO il pericolo alla sicurezza della popolazione, atteso che le precarie condizioni di staticità degli immobili sono ripetutamente sollecitate dall'attività sismica ancora in corso;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di assicurare le essenziali condizioni di sicurezza pubblica e privata, sia nel Centro abitato del Capoluogo, sia nelle Frazioni e abitazioni sparse, e nelle aree ad esse adiacenti;

CONSIDERATO, che il Dipartimento di Protezione Civile svolge, mediante tecnici abilitati e all'uopo incaricati, verifiche sugli immobili al fine di rilevare l'agibilità sintetica degli stessi, redigendo apposita scheda FAST;

RILEVATO che in esito ai sopralluoghi effettuati in data 12 maggio 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR2852, l'immobile sito in via/località XX SETTEMBRE, **identificato al Foglio 4, mappale 65 Sub 1-2-4-5**, catastalmente intestato ai Sig.ri:

**Sub 1 Eredi Gentilucci Luigi** nato a Pieve Torina (MC), il 16/06/1952, C.F. GNTLGU52H16G657X, via Valnerina 38, Pieve Torina 62036 (MC),

**Sub 2 Eredi Gentilucci Luigi** nato a Pieve Torina (MC), il 16/06/1952, C.F. GNTLGU52H16G657X, via Valnerina 38, Pieve Torina 62036 (MC), **Marazzani Blandina (non identificata)**

**Sub 4 CONTI MARIA TERESA** nata a USSITA (MC) il 24/08/1955 C.F. CNTMTR55M64L517M residente in Via Valnerina 38 Pieve Torina 62036 (MC)

**Sub 5 Eredi Gentilucci Luigi** nato a Pieve Torina (MC), il 16/06/1952, C.F. GNTLGU52H16G657X, via Valnerina 38, Pieve Torina 62036 (MC),

Gli Eredi legittimi di Gentilucci Luigi sono:

- **Conti Maria Teresa**, nata a Ussita il 24/08/1955 C.F. CNTMTR55M64L517M residente in Via Valnerina 38, 62036 Pieve Torina (MC);
- **Gentilucci Eleonora**, nata a Camerino il 30/06/1976 C.F. GNTLNR76H70B474I residente in Via Valnerina 38, 62036 Pieve Torina (MC);
- **Gentilucci Alessandro**, nato a San Severino Marche il 23/06/1977 C.F. GNTLSN77H23I156A residente in Via Valnerina 38, 62036 Pieve Torina (MC);
- **Gentilucci Matteo**, nato a Camerino il 29/08/1986 C.F. GNTMTT86M29B474X residente in Via Valnerina 38, 62036 Pieve Torina (MC);

è risultato “**non utilizzabile**”, e tale pertanto da compromettere l'incolumità di chi lo ha in proprietà e/o in uso a qualunque titolo;

RITENUTO necessario assumere in via d'urgenza ogni indilazionabile provvedimento a garanzia della sicurezza, inibendo l'uso dell' unità immobiliare suddetta;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza di ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo così come prorogato con la Legge n.123 del 03/08/2017 sino al 28/02/2018;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n° 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n° 229, recante: “*Interventi urgenti in favore della popolazione colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

RICHIAMATA L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12 del 9/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 emanata, in attuazione dell'art. 34 del richiamato DL 189/2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 0422 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016 che ha stabilito ulteriori disposizioni per le verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture di proprietà privata, sospendendo la compilazione della scheda AeDES di cui all'art. 10 DPCM 8/07/2014 disciplinato dall'Ordinanza 392/2016, fatto salvo quanto disposto nei punti 2,3, 4 e 5 dell'Ordinanza 0422/2016;

VISTI:

- gli articoli 5 e 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante : “ *Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*”;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- lo Statuto Comunale;

#### **DICHIARA**

La non utilizzabilità dell'immobile sopra descritto, come rilevato dalla predetta scheda FAST, fino al perdurare delle condizioni dell'immobile sopra rilevate ed accertate.

## ORDINA

Ai Sig.ri:

**CONTI MARIA TERESA – GENTILUCCI ELEONORA – GENTILUCCI ALESSANDRO – GENTILUCCI MATTEO** sopra generalizzati

In qualità di **proprietario/avente titolo** dell'immobile sito in via/località XX SETTEMBRE censito al Foglio 4 mappale 65 Sub 1-2-4-5 del Comune di Pieve Torina, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche fino al perdurare dello stato di non utilizzabilità accertato.

## RENDE NOTO

- Che a seguito dell'esito di **“non utilizzabilità”** secondo la Scheda FAST, **il proprietario o avente diritto potrà procedere direttamente ad incaricare la compilazione della scheda AeDES un tecnico professionista** iscritto ad Ordini e Collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, in ragione del fatto che il procedimento è previsto quale **condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata, ai sensi dell'articolo 6 del DL 189/2016.**
- Che il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente ai tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ordinanza PCM n. 12/2017 **dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza.**
- Che **l'incarico dovrà essere espletato nei successivi 15 giorni**, attraverso la redazione e compilazione delle schede AeDES da consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, corredate dalle relative perizie giurate.
- Che oltre alla scheda AeDES, i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata, documentazione fotografica e una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda, con adeguata giustificazione del nesso di casualità del danno determinato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

## DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza ai Sig.ri:

**CONTI MARIA TERESA** nata a Ussita il 24/08/1955 C.F. CNTMTR55M64L517M residente in Via Valnerina 38, 62036 Pieve Torina (MC);

**GENTILUCCI ELEONORA** nata a Camerino il 30/06/1976 C.F. GNTLNR76H70B474I residente in Via Valnerina 38, 62036 Pieve Torina (MC);

**GENTILUCCI ALESSANDRO** nato a San Severino Marche il 23/06/1977 C.F. GNTLSN77H23I156A residente in Via Valnerina 38, 62036 Pieve Torina (MC);

**GENTILUCCI MATTEO** nato a Camerino il 29/08/1986 C.F. GNTMTT86M29B474X residente in Via Valnerina 38, 62036 Pieve Torina (MC);

- Di trasmettere la presente ordinanza agli Enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- [protocollo.prefmc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmc@pec.interno.it) ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – [com.macerata@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.macerata@cert.vigilfuoco.it)
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – [stmc223260@carabinieri.it](mailto:stmc223260@carabinieri.it)

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione dell'ordinanza e, con le Forze dell'Ordine, della vigilanza sull'esecuzione.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Vice Sindaco  
Petroff Jalamoff Petia

The image shows a handwritten signature in black ink to the left of a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains the text 'COMUNE DI PIEVE TORINA' around the perimeter and three stars at the bottom. The signature is written in a cursive style.

1382



# SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

Provincia: HACERATA  
Comune: PIEVETORINA  
Frazione/Località:  
(denominazione Istat)

- 1  VIA
- 2  CORSO
- 3  VICOLO
- 4  PIAZZA
- 5  ALTRO

XX SETTEMBRE  
Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
Squadra H R 2 8 5 2 Schedari 0 1 6 giorno mese anno  
Data 12/07/17


IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 038

N° aggregato 0043800 N° edificio 003

DATI CATASTALI  
Foglio 4 Allegato 1  
Particelle 65

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CONFI MARIA TERESA

### MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8	1 <input type="checkbox"/> <2.50	A <input type="checkbox"/> <50	I <input type="checkbox"/> 400 ÷ 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="checkbox"/> Edificio AGIBILE
<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="checkbox"/> 50 ÷ 69	L <input type="checkbox"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 10	3 <input type="checkbox"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input checked="" type="checkbox"/> 70 ÷ 99	M <input type="checkbox"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 11	4 <input type="checkbox"/> >5.00	D <input type="checkbox"/> 100 ÷ 129	N <input type="checkbox"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:	4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 12		E <input type="checkbox"/> 130 ÷ 169	O <input type="checkbox"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> >12		F <input type="checkbox"/> 170 ÷ 229	P <input type="checkbox"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="checkbox"/> 7		G <input type="checkbox"/> 230 ÷ 299	Q <input type="checkbox"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="checkbox"/> 300 ÷ 399	R <input type="checkbox"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turistico		


I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)  
PROSPERI ANDREA  
SPORLESINI FABIO

FIRMA [Signature]

Data 12/07/17



(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



**SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO**  
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

Provincia: MACERATA  
 Comune: PIEVE TORINA  
 Frazione/Localtà:  
 (denominazione Istat)

- VIA
- CORSO
- VICOLO
- PIAZZA
- ALTRO

XX SETTEMBRE

Numero/i Civico/i

(Indicare contrade, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
 Squadra MIRZB52 Scheda n. 017 giorno: mese: anno: 12/05/17


IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
 Istat Reg. 11A Istat Prov. 043 Istat Comune 038

N° aggregato 00438100 N° edificio 004

DATI CATASTALI  
 Foglio 14 Allegato \_\_\_\_\_  
 Particelle 65

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CONTI AGNE MARIA TERESA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO




N° Piani totali con interalli	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	<input checked="" type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	<input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	<input checked="" type="checkbox"/> Muratura	<input type="radio"/> 1 Edificio AGIBILE
<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	<input type="checkbox"/> Produttivo	<input type="radio"/> 2 Cemento armato	<input checked="" type="radio"/> 2 Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	<input type="checkbox"/> Commercio	<input type="radio"/> 3 Mista (mur.+c.a.)	<input type="radio"/> 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	<input type="checkbox"/> Uffici	<input type="radio"/> 4 Altro:	<input type="radio"/> 4 Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	<input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> > 12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	<input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	<input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> > 3000	<input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

PROSPERI ANDREA

STORLESÌ FABIO

FIRME







PER RICEVUTA

Data 12/05/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

6-3-57

