



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 23/05/2017

Ordinanza n.264/terr Prot. n. 4450

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 08.10.2016, da parte della squadra di rilevamento P812 (Scheda AeDES n.21411), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in via Aldo Moro n°4, destinata ad uso abitativo-produttivo-commerciale, **identificata al Foglio 35, mappale 144**, di proprietà

- **sub. 5** - della **sig.ra PALMIERI MARIA CAROLA** nata a Matelica (MC) il 20/07/1964 C.F. PLMMCR64L60F051D, residente a Spoleto (PG), cap 06049 in Vicolo dei Focaroli n°15;
- **sub. 6** - dei **sig.ri CAPOCASA FRANCA**, nata a Ripatransone (AP) il 21/02/1970 C.F. CPCFNC70B61H321N e **PALMIERI PRIAMO**, nato a Pieve Torina (MC) il 15/07/1966 C.F. PLMPRM66L15G657T, entrambi residenti a Pieve Torina (MC) in Via Aldo Moro 4;

- **sub. 14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26** - del **sig. PALMIERI DECIO** nato a Pieve Torina (MC) il 13/11/1937 C.F. PLMDCE37S13G657R, residente a Pieve Torina (MC) in Via Aldo Moro 4;

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità con provvedimenti "B", da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti elencati nel mod. GP1 che si allega in copia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza ai **sig.ri PALMIERI MARIA CAROLA, CAPOCASA FRANCA, PALMIERI PRIAMO e PALMIERI DECIO** sopra generalizzati ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA, INDICAZIONE DEL TIPO DI DANNI IN TUTELA INDICATE AL MASSIMO 2 TIPI DI COMBINAZIONI STRUTTURE VERTICALI

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA											
Strutture orizzontali		ALTRE STRUTTURE											
Non identificata		1 Tetra in c.a. 2 Tetra in c.a. 3 Tetra in acciaio 4 Tetra/Pareti in legno											
1 Non identificata		REGOLARITA' Non Regolare 1 Forma piana ed elevazione 2 Disposizione lampadare											
2 Volta senza catene		COPERTURA 1 Copertura a falda 2 Copertura a padiglione 3 Copertura a spina 4 Copertura a vela											
3 Volta con catene		1 Copertura a falda 2 Copertura a padiglione 3 Copertura a spina 4 Copertura a vela											
4 Travi con solette deformabili		1 Copertura a falda 2 Copertura a padiglione 3 Copertura a spina 4 Copertura a vela											
5 Travi con solette semirigide		1 Copertura a falda 2 Copertura a padiglione 3 Copertura a spina 4 Copertura a vela											
6 Travi con solette rigide		1 Copertura a falda 2 Copertura a padiglione 3 Copertura a spina 4 Copertura a vela											

SEZIONE 4 - DANNI ALLE STRUTTURE VERTICALI E ALLE STRUTTURE ORIZZONTALI

Livello-estensione		Danno											
Componente strutturale		Danno											
Danno preesistente		Danno											
1 Strutturale verticali		Danno											
2 Solai		Danno											
3 Scale		Danno											
4 Copertura		Danno											
5 Tamponature - Tramezzi		Danno											
6 Danno preesistente		Danno											

SEZIONE 5 - DANNI ALLE STRUTTURE VERTICALI E ALLE STRUTTURE ORIZZONTALI

Tipo di danno		Danno											
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...		Danno											
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...		Danno											
3 Caduta comignoli, parapetti, ...		Danno											
4 Caduta altri oggetti interni o esterni		Danno											
5 Danno alla rete idrica, loggia o termoidraulica		Danno											
6 Danno alla rete elettrica o del gas		Danno											

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDICATO DA ALTRE COSTRUZIONI, RETI, VEICOLI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.)

Causa		Pericolo su:											
1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti		Pericolo su:											
2 Crollo di reti di distribuzione		Pericolo su:											
3 Crolli da versanti incombenti		Pericolo su:											

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Disastri alle fondazioni											
1 Cresta		Disastri alle fondazioni											
2 Pendio forte		Disastri alle fondazioni											
3 Pendio leggero		Disastri alle fondazioni											
4 Pianura		Disastri alle fondazioni											

SEZIONE 8 - TIPOLOGIA, INDICAZIONE DEL TIPO DI DANNI IN TUTELA INDICATE AL MASSIMO 2 TIPI DI COMBINAZIONI STRUTTURE VERTICALI

Rischio		8-A Valutazione del rischio											
Basso		8-A Valutazione del rischio											
Medio		8-A Valutazione del rischio											
Alto		8-A Valutazione del rischio											

SEZIONE 8 - TIPOLOGIA, INDICAZIONE DEL TIPO DI DANNI IN TUTELA INDICATE AL MASSIMO 2 TIPI DI COMBINAZIONI STRUTTURE VERTICALI

Rischio		8-A Valutazione del rischio											
Basso		8-A Valutazione del rischio											
Medio		8-A Valutazione del rischio											
Alto		8-A Valutazione del rischio											

SEZIONE 8 - TIPOLOGIA, INDICAZIONE DEL TIPO DI DANNI IN TUTELA INDICATE AL MASSIMO 2 TIPI DI COMBINAZIONI STRUTTURE VERTICALI

Rischio		8-A Valutazione del rischio											
Basso		8-A Valutazione del rischio											
Medio		8-A Valutazione del rischio											
Alto		8-A Valutazione del rischio											

SEZIONE 8 - TIPOLOGIA, INDICAZIONE DEL TIPO DI DANNI IN TUTELA INDICATE AL MASSIMO 2 TIPI DI COMBINAZIONI STRUTTURE VERTICALI

Rischio		8-A Valutazione del rischio											
Basso		8-A Valutazione del rischio											
Medio		8-A Valutazione del rischio											
Alto		8-A Valutazione del rischio											

SEZIONE 8 - TIPOLOGIA, INDICAZIONE DEL TIPO DI DANNI IN TUTELA INDICATE AL MASSIMO 2 TIPI DI COMBINAZIONI STRUTTURE VERTICALI

Rischio		8-A Valutazione del rischio											
Basso		8-A Valutazione del rischio											
Medio		8-A Valutazione del rischio											
Alto		8-A Valutazione del rischio											

SEZIONE 8 - TIPOLOGIA, INDICAZIONE DEL TIPO DI DANNI IN TUTELA INDICATE AL MASSIMO 2 TIPI DI COMBINAZIONI STRUTTURE VERTICALI

Rischio		8-A Valutazione del rischio											
Basso		8-A Valutazione del rischio											
Medio		8-A Valutazione del rischio											
Alto		8-A Valutazione del rischio											

SEZIONE 8 - TIPOLOGIA, INDICAZIONE DEL TIPO DI DANNI IN TUTELA INDICATE AL MASSIMO 2 TIPI DI COMBINAZIONI STRUTTURE VERTICALI

Rischio		8-A Valutazione del rischio											
Basso		8-A Valutazione del rischio											
Medio		8-A Valutazione del rischio											
Alto		8-A Valutazione del rischio											

ID MODELLO GP1: _____

AL COMUNE DI PIEVE TORINA _____

C.O.M. I _____

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>IPALMIERI DECI O</u> INDIRIZZO <u>VIA ALDO MORO</u> N. Civ. <u>14</u> DESTINAZIONE D'USO <u>MILITARIA</u>	<u>DELIMITAZIONE PROTEZIONE</u> <u>ESTERNA DELL'EDIFICIO IN</u> <u>CORRISPONDENZA DELL'AN</u> <u>COLO SUB FINO A RIPRISTI</u> <u>NO DELLA TAMPONATURA.</u> RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>10014</u>
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI RIF. SCHEDA EDIFICIO N.
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI RIF. SCHEDA EDIFICIO N.

Squadra N. P18112Data 08/10/16

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

[illegible]

1998

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
