



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## Provincia di Macerata

PROT: 1162

Pieve Torina, li 09/02/18

Ordinanza n. 1175/F

### IL SINDACO

PREMESSO che gli eventi sismici seguiti a partire dal 24 agosto 2016, hanno interessato anche il territorio comunale di Pieve Torina, determinando gravi danni al patrimonio immobiliare e una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO il pericolo alla sicurezza della popolazione, atteso che le precarie condizioni di staticità degli immobili sono ripetutamente sollecitate dall'attività sismica ancora in corso;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di assicurare le essenziali condizioni di sicurezza pubblica e privata, sia nel Centro abitato del Capoluogo, sia nelle Frazioni e abitazioni sparse, e nelle aree ad esse adiacenti;

CONSIDERATO, che il Dipartimento di Protezione Civile svolge, mediante tecnici abilitati e all'uopo incaricati, verifiche sugli immobili al fine di rilevare l'agibilità sintetica degli stessi, redigendo apposita scheda FAST;

RILEVATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 09 febbraio 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST RF12, l'immobile sito in via/località APPENNINO, **identificato al Foglio 63, mappale 76 Subalterno 4, catastalmente intestato al sig.:**

MARTORELLA MARIO nato a ROMA (RM) il 11/07/1944 C.F. MRTMRA44L11H501D residente in VIA CANTON 37, 00144 - ROMA (RM),

è risultato **"non utilizzabile"**, e tale pertanto da compromettere l'incolumità di chi lo ha in proprietà e/o in uso a qualunque titolo;

RITENUTO necessario assumere in via d'urgenza ogni indilazionabile provvedimento a garanzia della sicurezza, inibendo l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza di ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo così come prorogato

con la Legge n.123 del 03/08/2017 sino al 28/02/2018;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n° 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n° 229, recante: “*Interventi urgenti in favore della popolazione colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

RICHIAMATA L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12 del 9/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 emanata, in attuazione dell’art. 34 del richiamato DL 189/2016;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 0422 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016 che ha stabilito ulteriori disposizioni per le verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture di proprietà privata, sospendendo la compilazione della scheda AeDES di cui all’art. 10 DPCM 8/07/2014 disciplinato dall’Ordinanza 392/2016, fatto salvo quanto disposto nei punti 2 ,3, 4 e 5 dell’Ordinanza 0422/2016;

VISTI:

- gli articoli 5 e 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante : “ *Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*”;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- lo Statuto Comunale;

#### DICHIARA

La non utilizzabilità dell’immobile sopra descritto, come rilevato dalla predetta scheda FAST, fino al perdurare delle condizioni dell’immobile sopra rilevate ed accertate.

#### ORDINA

Al Sig.:

MARTELLA MARIO nato a ROMA (RM) il 11/07/1944 C.F. MRTMRA44L11H501D residente in VIA CANTON 37 , 00144 - ROMA (RM)

In qualità di **proprietario/avente titolo** dell’immobile sito in via/località APPENNINO censito al Foglio 63 mappale 76 Subalterno 4 del Comune di Pieve Torina, il divieto di accesso e di utilizzo dell’edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche fino al perdurare dello stato di non utilizzabilità accertato.

#### RENDE NOTO

- Che a seguito dell’esito di “**non utilizzabilità**” secondo la Scheda FAST, **il proprietario o avente diritto potrà procedere direttamente ad incaricare la compilazione della scheda AeDES un tecnico professionista** iscritto ad Ordini e Collegi professionali abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, in ragione del fatto che il procedimento è previsto quale **condizione abilitante per l’ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata, ai sensi dell’articolo 6 del DL 189/2016.**
- Che il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente ai tecnici in possesso dei

requisiti stabiliti dall'Ordinanza PCM n. 12/2017 **dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza.**

- Che l'incarico dovrà essere espletato nei successivi 15 giorni, attraverso la redazione e compilazione delle schede AeDES da consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, corredate dalle relative perizie giurate.
- Che oltre alla scheda AeDES, i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata, documentazione fotografica e una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda, con adeguata giustificazione del nesso di casualità del danno determinato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

#### DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza al Sig.:

MARTORELLA MARIO nato a ROMA (RM) il 11/07/1944 C.F. MRTMRA44L11H501D residente in VIA CANTON 37 , 00144 - ROMA (RM)

- Di trasmettere la presente ordinanza agli Enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- [protocollo.prefmc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmc@pec.interno.it) ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – [com.macerata@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.macerata@cert.vigilfuoco.it)
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – [stmc223260@carabinieri.it](mailto:stmc223260@carabinieri.it)

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione dell'ordinanza e, con le Forze dell'Ordine, della vigilanza sull'esecuzione.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco  
Dott. Alessandro Gentilucci



867



**SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO**  
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

Provincia: MC  
 Comune: PIEVE TORINA  
 Frazione/Località: APPENNINO  
 (denominazione Istat)

- 1  VIA
- 2  CORSO
- 3  VICOLO
- 4  PIAZZA
- 5  ALTRO

Numero/i Civico/i \_\_\_\_\_

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
 Squadra RF12 Scheda n. 013 Data 09/02/17


IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
 Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 038

N° aggregato 00740 00 N° edificio 001

DATI CATASTALI  
 Foglio 63 Allegato \_\_\_\_\_  
 Particelle 76 \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BRACHETTI SANTINA ED ALTRI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	C <input checked="" type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input checked="" type="checkbox"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)  
CRISTINA BIANCONI  
RAFFAELLO KUDHINAT

FIRME  
Cristina Bianconi  
Raffaello Kudhinat



PER RICEVUTA  
[Signature]

Data 09/02/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)