



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 1198/F

Pieve Torina li, 17/02/18

Prot. n. 1447

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA FAST.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 bis del 28.10.2016, con la quale, a seguito dei gravi eventi sismici del 26 ottobre 2016, che hanno gravemente danneggiato l'intero territorio del Comune di Pieve Torina, è stato disposto il divieto cautelare alla popolazione civile di accedere agli edifici, sia pubblici sia privati ricadenti nel territorio comunale;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 41 del 29.10.2016, 48 e 48 bis del 07.11.2016, 49 del 10.11.2016, 6 del 03.05.2017, 12 del 06.07.2017, 13 del 29.07.2017, 1 del 03/01/2018, 2 del 17.02.2018 aventi ad oggetto "Sisma del 26.10.2016 misure urgenti al fine di fronteggiare l'emergenza. Istituzione della Zona rossa e divieto di accesso" nel Capoluogo e nelle Frazioni, e la successiva ripermimetrazione delle stesse;

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 26 febbraio 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR304, è stato accertato che l'Edificio sito in via/località APPENNINO, distinto catastalmente al **Foglio 63 Particella 368 Subalterno 3, catastalmente intestato alla sig.ra :**

BRACCI VANDA nata a PIEVE TORINA (MC) il 11/02/1944 C.F. BRCVND44B51G657X, residente in VIA KLEE 18 SC B , 00133 - ROMA (RM)

è utilizzabile, come risulta dalla Scheda di rilevamento danni FAST.

RITENUTO di prendere conoscenza della rilevazione, accertata nella richiamata documentazione;

VISTI:

- gli art. li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

PRENDE ATTO

- 1) che in esito al sopralluogo effettuato in data 26 febbraio 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR304, è stato accertato che l'Edificio sito in via/località APPENNINO, distinto catastalmente al **Foglio 63 Particella 368 Subalterno 3**, **catastalmente intestato alla sig.ra : BRACCI VANDA** sopra generalizzata, è utilizzabile e rientra in "zona rossa";

DICHIARA

L'inutilizzabilità dell'immobile riportato in catasto del Comune di Pieve Torina, al **Foglio 63 e Particella 368 Subalterno 3**, in quanto situato in Zona rossa

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) Il perdurare dell'efficacia della presente Ordinanza fino alla ripermimetrazione e/o rimozione della Zona rossa.

DISPONE

● l'affissione della presente ordinanza all' Albo Pretorio Online e nel Sito del Comune di Pieve Torina;

● di notificare la presente ordinanza alla sig.ra:

BRACCI VANDA nata a PIEVE TORINA (MC) il 11/02/1944 C.F. BRCVND44B51G657X, residente in VIA KLEE 18 SC B , 00133 - ROMA (RM)

sopra generalizzata ed agli Enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

INDIVIDUA

Ai sensi della legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento l'arch. Annarita Luccio – Responsabile del servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci





Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Località: APPENINO
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

giorno mese anno

Squadra MR304

Scheda n. 1006

Data 2.6 | 0.2 | 1.7

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg.

Stat Prov 043

Istat Comune di R...

N° aggregato: 0073810

Nº edificio- 001

DATI CATASTALI


English 1613

Allegato

Particelle - 12 316

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BRIACCIA GUICIA STRANIERA ACCIA PAISIO VIA 41 no

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☒ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☒ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ING. DANILO CARLINI
ING. MARCO FERRANTI

FIRME

PER RICEVUTI

Data 2.6 | 0.2 | 1.7 |

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)