OK

COMUNE DI PIEVE TORINA
Provincia di Macerata

Ordinanza n. 335/F

Pieve Torina li, 05 MAG 2017

COMUNE DI PIEVE TORINA
Num. Protocollo 0003826/Partenza
Del 05-05-2017
Cat. 10 Clas.1

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO VALUTAZIONE SCHEDA FAST.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 bis in data 28.10.2016, con la quale, a seguito dei gravi eventi sismici del 26 ottobre 2016, che hanno gravemente danneggiato l'intero territorio del Comune di Pieve Torina, è stato disposto il divieto cautelare alla popolazione civile di accedere agli edifici, sia pubblici sia privati ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che in esito al sopralluogo effettuato in data 30 marzo 2017, da parte della squadra di rilevamento FAST MR648, è stato accertato che l'edificio sito in LE ROTE, distinto catastalmente al Foglio 10 Particella 106, subalterno 6 di proprietà del Sig./Sig.ri BERNARDINI CLAUDIO nato a CAMERINO (MC) il 10/05/1963 BRNCLD63E10B474X residente a FRAZIONE NE LE ROTE 8/A, 62036 - PIEVE TORINA (MC) , è utilizzabile come risulta dalla scheda di rilevamento danni FAST;

RITENUTO, per quanto accertato, di revocare la richiamata ordinanza 40bis/2016, per la porzione immobiliare oggetto di avvenuto controllo secondo quanto prevede l'articolo **21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,** per il quale, in presenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o in caso di mutamento della situazione di fatto, un provvedimento amministrativo a efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato o da un altro previsto dalla legge, con conseguente inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:
- gli art. li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) LA REVOCA **parziale** della propria ordinanza n. 40-bis del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto il divieto, in via del tutto provvisoria e fino a verifiche specifiche, alla popolazione residente di Pieve Torina di accedere agli edifici pubblici e alle abitazione private e **limitatamente** all'edificio distinto catastalmente al Foglio 10 Particella 106, di proprietà del Sig./Si.ri BERNARDINI CLAUDIO nato a CAMERINO (MC) il 10/05/1963 BRNCLD63E10B474X residente a FRAZIONE NE LE ROTE 8/A, 62036 - PIEVE TORINA (MC)
2) DI DARE ATTO che la presente ordinanza fa seguito a verifica dell'unità immobiliare, effettuata in data 30 marzo 2017 da parte dell'apposita squadra di rilevamento MR648, da cui le porzioni immobiliari sono state dichiarate utilizzabili.

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;

- di notificare la presente ordinanza al Sig./Si.ri sopra generalizzata ed agli enti di seguito elencati:

a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
b)S.O.I. (Sala operativa integrata di protezione civile) – SOI.Macereta@regione.marche.it
c) C.C.R. (Centro Coordinamento Regionale) – ccr.marche.sisma2016@emarche.it
d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
e) Tecniconsul Energia Srl – tecniconsulenergia@postcert.it
f) Enel Distribuzione – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
g)Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

INDIVIDUA

Ai sensi della legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'arch. Anna Rita Luccio – Responsabile del servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, lì 5 MAG 2017

IL SINDACO
dott. Alessandro Gentilucci

1269

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: PIEVE TORINA
Frazione/Località: *(denominazione Istat)* VAL S. ANGELO

1 ☒ VIA
2 ○ CORSO
3 ○ VICOLO
4 ○ PIAZZA
5 ○ ALTRO

LIE ROTIG
Numero/i Civico/i 8/A

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MR68 Scheda n. 001 Data (giorno mese anno) 30/03/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 038
N° aggregato 000856 02 N° edificio 0001

DATI CATASTALI
Foglio 10 Allegato
Particelle 106

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BERNARDINI CLAUDIO
BERNARDINI FRANCA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
○ 1 ○ 8 ○ 2 ○ 9 ☒ 3 ○ 10 ○ 4 ○ 11 ○ 5 ○ 12 ○ 6 ○ >12 ○ 7	1 ○ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ○ 3.50 ÷ 5.00 4 ○ >5.00	A ○ <50 I ○ 400 ÷ 499 B ☒ 50 ÷ 69 L ○ 500 ÷ 649 C ○ 70 ÷ 99 M ○ 650 ÷ 899 D ○ 100 ÷ 129 N ○ 900 ÷ 1199 E ○ 130 ÷ 169 O ○ 1200 ÷ 1599 F ○ 170 ÷ 229 P ○ 1600 ÷ 2199 G ○ 230 ÷ 299 Q ○ 2200 ÷ 3000 H ○ 300 ÷ 399 R ○ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ○ Cemento armato 3 ○ Mista (mur.+c.a.) 4 ○ Altro:	1 ☒ **Edificio AGIBILE** 2 ○ **Edificio NON UTILIZZABILE** 3 ○ **Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO** 4 ○ **Sopralluogo NON eseguito per:**

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE *(stampatello)*
GEOM SCORCELLI MIRCO
GEOM REGINI SIMONE

FIRME

PER RICEVUTA

Data 30/03/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)