

## **COMUNE DI VALFORNACE (MC)**

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC) Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435 e.mail:comune@valfornace.sinp.net



#### **SISMA 2016**

INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO
SITO IN PIAZZA V. VENETO 69/A
DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 11 P.LLA N. 88 (SUB 8 – 11 – 14)
PROPRIETÀ: CHIAVONI IRMA - DI GIROLAMO LUISA

Ordinanza n. 129 del 13 MAGGIO 2017 Prot. n. 470 del 13 MAGGIO 2017

#### IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

**PRESO ATTO** del forte evento sismico del 30 ottobre 2016 che ha fatto seguito alle altre forti scosse dei giorni 24/08/2016 e 26/10/2016, eventi che hanno colpito in modo considerevole il territorio comunale;

VISTA la Legge Regionale Marche n. 34 del 22 dicembre 2016 con cui è stato istituito il nuovo Comune di Valfornace, derivante dalla fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 10/1995;

**CONSIDERATA**, inoltre, la situazione di assoluta emergenza derivante dagli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, a causa dei quali i due comuni sono stati pesantemente colpiti, con gravi danni agli interi territori comunali;

**RICHIAMATE** le Ordinanze n. 13 del 26 ottobre 2016 del Sindaco del Comune di Fiordimonte e la n. 2/TER del 30 ottobre 2016 del Sindaco del Comune di Pievebovigliana, con le quali veniva disposta l'evacuazione generale della popolazione da tutte le abitazioni di entrambi i comuni e dagli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio interessati dagli eventi sismici;

**DATO ATTO** che, a far data dal 1 gennaio 2017, gli organi di governo dei due comuni sono decaduti;

**VISTO** il decreto del Prefetto di Macerata dell'11 gennaio 2017 con il quale è stato nominato Commissario Governativo il Dott. Viceprefetto Giuseppe Ranieri, attribuendo allo stesso le funzioni degli organi di governo del nuovo comune;

**CONSIDERATO** che a seguito di verifica tecnica è stata redatta specifica scheda **AEDES con esito** "E" - edificio INAGIBILE, relativamente al fabbricato adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Pievebovigliana (oggi Valfornace), in Piazza V. Veneto, 69/A, identificato al foglio di mappa n. 11 p.lla n. 88, di proprietà (sub 8 – 11 – 14) risultante catastalmente dei signori:

- CHIAVONI Irma, nata a CAMERINO il 31/05/1933 C.F. CHVRMI33E71B474N,
- DI GIROLAMO Luisa, nata a TARQUINIA il 17/08/1961 C.F. DGRLSU61M57D024F;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

**VISTO** il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni della legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'art. 50, comma 5 e 54 comma 2 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



## **COMUNE DI VALFORNACE (MC)**

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC) Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435 e.mail:comune@valfornace.sinp.net



VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti ulteriori interventi di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8

VISTE le ordinanze del Commissario Straordinario

#### **PRESO ATTO**

Che nella "Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per gli edifici ordinari nell'emergenza post - sismica" - AeDES – che si allega alla presente e ne forma parte integrante, redatta in data 07/12/2016 dalla squadra 1605 (scheda n. 005), relativa al fabbricato adibito ad uso abitativo, sito nel Comune di Pievebovigliana (oggi Valfornace), in Piazza V. Veneto 69/A, distinto catastalmente al Foglio 11 part.lla 88, di proprietà (sub 8 – 11 - 14) dei soggetti di seguito riportati, come da risultanze catastali:

- CHIAVONI Irma, nata a CAMERINO il 31/05/1933 C.F. CHVRMI33E71B474N,
- DI GIROLAMO Luisa, nata a TARQUINIA il 17/08/1961 C.F. DGRLSU61M57D024F;

risulta il seguente esito: (E) "Edificio INAGIBILE"

Provvedimenti suggeriti:

6. Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie...

#### **VALUTATO**

che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

#### **DICHIARA**

Il fabbricato sito nel Comune di Valfornace in Piazza V. Veneto 69/A, distinto catastalmente al Foglio 11 part. 88, di proprietà dei soggetti meglio generalizzati in premessa,

Edificio INAGIBILE (E);

Provvedimenti suggeriti:

6. Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie...

#### **ORDINA**

ai proprietari e agli occupanti l'immobile di non accedere nel fabbricato inagibile suddetto fino a che la presente ordinanza non verrà revocata, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare verifiche tecniche, qualora comunque sussistano situazioni di sicurezza.

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti di seguito riportati, come da risultanze catastali:

- CHIAVONI Irma, nata a CAMERINO il 31/05/1933 C.F. CHVRMI33E71B474N,
- DI GIROLAMO Luisa, nata a TARQUINIA il 17/08/1961 C.F. DGRLSU61M57D024F;
- 1. Per gli uffici competenti, di trasmettere la presente ordinanza a:
  - Prefettura di Macerata;
  - Provincia di Macerata U.O. Protezione Civile;
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  - Centro Operativo Comunale;



## **COMUNE DI VALFORNACE (MC)**

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC) Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435

e.mail:comune@valfornace.sinp.net



- Comando dei Carabinieri di Valfornace ;
- Polizia Municipale;
- Servizio Ragioneria;
   ciascuno per le rispettive competenze;
- 2. Di pubblicare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;
- 3. Che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato interessato;

#### INDIVIDUA:

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Arch. Ciuffoni Lolita;

### RENDE NOTO:

Che avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

a) Ricorso al Prefetto entro 30 giorni;

b) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni;

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni della notificazione;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

II Commissario Governativo (Dr. Ranjeri Giuseppe)

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Lolita Ciuffoni)



# SCHEDA DI 1º LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)

44462



ID SCHEDA: SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO MACERATA IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO Squadra I/ I/O I/O Sch Provincia: Data Dia 7 7 2 7 Scheda n. IOIOI5 PIEVE BOVIGLIANA Comune: CAPOLUOGO Frazione/Località: IDENTIFICATIVO EDIFICIO (denominazione Istat) Istat Prov. 1014131 Istat Comune 101317 Istat Reg. 14141 1A1610101 MIDIRIO1 1 1 1 1 O VIA N° aggregato | 0 10 11 19 | 10 0 2 O CORSO \_|\_|\_|\_| Num. Civici | 0 | 0 | **8** | 3 | Nº edificio 1 0 0 11 3 O VICOLO CIA P. 24A VITTORIO VENETO 69/A 4 O PIAZZA NITTE Cod. di Località Istat Tipo carta 5 O ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.) 1\_1\_1\_1 Sez. di censimento Istat Nº carta COORDINATE O piane UTM O geografiche O altro\_ Dati catastali Foglio | 101 | 1 | Allegato | 1 | 1 Nord/Lat | | | | | | | | | | | | **Fuso** Datum Particelle O ED50 (32 - 33 - 34)Posizione edificio Solato O Interno O D'estremità O D'angolo O WGS84 Est/Long | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | 1401R1/14561/1-11/1 141/1818K1 DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO 100 NIB 10 141 1 WI 1101 Codice Uso S-1-1-1 IGUBILIMEILLUI IFRIAIMCIEIJICIOI MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO 001 SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO Hee ecocizione

		Dat	i metrici		Età (max 2)	Uso - esposizione								
N° Piani totali con interrati			170	icie media ano (m²)	Costr. e ristr.	Uso A @ Abitativo	N° unità d'uso 10121	Utilizzazione	Occupanti					
3	01 0 02 0 03 0 04 0 05 0>	9 1 0 < 2.50 10 2 ② 2.50 ÷ 3.49 11 3 ○ 3.50 ÷ 5.00 12 4 ○ > 5.00	A O < 50 B O 50 ÷ 69	I	2	B Produttivo C Commercio D Uffici E Serv. Pubbl. F Deposito G Strategico		A	101010161					
	07	A 20 0 C 2	G ○ 230 ÷ 299 H ○ 300 ÷ 399		9	H   Turist-ricett.	ll_l Proprietà	G Abbandon.  A Pubblica	8 <b>11 Privata</b>					

Istat Provincia III Is	stat Co	omune				Squadra		الل	I	N° sch	eda l_		لا		Data			
SEZIONE 3 - TIPOLOG	GIA (n	nultisce	elta; pe	r gli	edifici in	n muratu	ıra ind	licare a	l massir	no 2 tij	oi di c	ombi	nazioni	strutt	ure vert	icali-s	olai)	
						STRUT	TURE	IN MU	RATUR	A			I	A	LTRE S	TRUT	TURE	
Struttui	e ver	ticali	Non identificate		e di catti (Pietra	a irregolare iva qualità ame non o, ciottoli,)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,)		solati		ta	2 Pareti in c.a. C 3 Telai in acciaio C					0000
Strutture orizzontali	\				Senza catene o cordoli	Con catene o cordol	Ca		Con catene o cordoli	Pilastri isolati	e Mista	≖ Rinforzata	RE	GOLAR Forma p	ITÀ N	on Rego	lare Re	egolare B
1 Non Identificate			A		В	C	1.1	D	E	F SI				ed eleva	200	WASTEST TO SERVICE STATEST		
1 Non Identificate 2 Volte senza catene	_			A			Service Control		O est	<b>3</b>	G1	HI		Disposiz ampona		0		0
3 Volte con catene			•	55 St. 12	0	0			. 0		0	0			COD	ERTUR	Α.	
Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e	walting	,	C			0		0	<b>. .</b>	NO	G2	H2	1	● Spir	igente p		A	ST IN
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e			C	]	0	0	4 3	0	0	0	0	0	2	ONon	spinger igente le	ite pes	ante	
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette	di c.a.,	.)	C	1	0	. 0			<b>@</b>		G3	НЗ		A COLAR	spinger		gera	
SEZIONE 4 - D	ANNI	AD EL	EMEN	ITI	STRUT	TURAL	e pr	ovvec	limenti	di pr	onto i	nter	vento	(P.I.)	eseg	uiti	16 34	
Livelle estensis						Dani	10 <sup>(1)</sup>					] [	Pr	ovved	imenti	di P.I.	esegu	
Livello-estensio	IIE	D4 - Graviss				D2 - D3 edio Grave		Les		0								Transenne e protezione passaggi
		- GI	2/3	1110	141	2/3	440	+	Legger 6/3				0	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	ione		ne e
Componente		2/3	1	1/3	2/3		1/3	2/3	1	<1/3	Nullo		Nessuno	II III	rchia	Riparazione	Puntelli	nsen
strutturale- Danno preesistente		^	1/3	٧	^	1/3	٧	٨	1		_					10000		
		A	В	C		E	F	G	H	-	L	-	A	В	C	D	3	F
1 Strutture verticali			0		F-102 - 102 - 102		0	0		0	0	-	<b>③</b>		0			
2 Solai								0		0	0	-	0		0	0	0	0
3 Scale							0	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0
4 Copertura 5 Tamponature - Tramezzi	_				Commercial	0	0		.0	0	0		0	0	0	0	0	0
6 Danno preesistente				W.C.	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1					0	0		0	0	0		0	10
(1) - Di ogni livello di danno indicare l'e	stensio	THE PARTY OF THE PARTY OF	NAME OF STREET	PER CON	THE .	The Party of the P	ALTERNATION OF	nella rig		(April	to, cam	pire N	188					
SEZIONE 5 - DAN														nto (F	P.I.) es	eguit	i	The state of
OLLIONE O BAIN								- Industrial				_	P.I. e					
Tipo di danno					senza anno	Ness	uno	Rin	nozione		ntelli	T	Riparazi		Divie di acc		e prot	senne ezione saggi
		_			A		В		С		D		E		. F			G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, con	itrosoff	fitti,				(	D									_		
2 Caduta tegole, comignoli, canne fu	marie,						9		0		0_	_						
3 Caduta cornicioni, parapetti,	ni .				0		ð ð					-	0	-		_		_
4 Caduta altri oggetti interni o estern 5 Danno alla rete idrica, fognaria o ti		raulica		_			D		0						0			
6 Danno alla rete elettrica o del gas					0		0		0	_								]
SEZIONE 6 - Pericolo ESTE	RNO	indott	o da a	ltre	costru	ızioni,	reti,	versa	nti e pı	ovve	dimer	ıti d	i pron	to int	erven	to (P.)	.) ese	guiti
							Peric	ericolo su:					Provvedimenti di P.I. eseguiti					
Causa				Ass	sente	Edif	icio		accesso i fuga	Vie i	nterne		Nessui	no	Divie di acce		Barr prote	
		\			A	В			C		D		E		F		G	
1 Crolli o caduta oggetti da edifici ad	iacenti				0			_	0		<b>J</b>		(3)					
2 Collasso di reti di distribuzione					0								0					
3 Crolli da versanti incombenti				į.	<b>Ø</b>							JĹ	@				C	J
			Stati	SE	ZIONE	7 - TEF	REN	O E FC	NDAZI	DNI								
Mor	fologia	del sito									Dis	sesti	alle fon	dazioni				
1 O Cresta 2 O Pendio for	rte	3 O Per	ndio legg	ero	4 ②	Pianura		A 🚳 As	senti	B O Ge	nerati da	l sism	a C C	Acuiti (	dal sisma	DC	Preesis	stenti

stat Prov	rincia (	للل	Istat Com	ine II_							eda   _	DataI						
					SEZIO	DNE 8	- Giu	ıdizio	di agibil	lità								
		8-A Valutazio	ne del risc							- //	8-B Esito di agi	bilita	0					
		- 1	9 7	tural		1		A Edificio AGIBILE (*)  Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE										
R	Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sezz. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	,	/7	B (i	lificio TEMPI i tutto o in p	DRANEAMEN Parte) ma AG	TE INAGIBILE BIBILE con provvedime	enti di P.I. (1)	0					
		Este (sez	Str. (sez	Non (sez.	Geot (sez.	/	/,	CE	lificio PARZ	IALMENTE	INAGIBILE (2)	4 4 4	O					
Basso		0	0	0	0	/	1	DE	lificio TEMP	ORANEAME	NTE INAGIBILE da rive	dere con approfon	dimento (3)					
Basso con	provved	imenti O	0	0	0.	1	1	E	INCO HAS	BIE (4) 24			A PART C					
Alto			39		i Or		,	F	dificio INAS	IBILE per r	Ischio esterno (5)	<b>建设基础设</b>	38 4 2 10 °C					
avoro ai NOTE: (1) pro (2) inte (3) pro	sensi de Esito B n evvedimen Esito C n ervento n Esito D n eporre in S	elle normative v nelle note (Sez.9) i nti di pronto inter nelle note (Sez.9) ecessari per la si elle note (Sez.9) s Sez. 8D eventuali	rigenti. riportare se la vento che pos specificare cl curezza ester specificare mo provvediment	temporanea sono rimuovo niaramente q na (da indica tivazioni e ti ti di pronto ir	inagibilità ere l'inagibil uali sono le re anche ne po di approf tervento ne	è totale lità (da parti i l modu ondime cessar tervent	e o parz indicar nagibili ilo GP1) ento qui i per la o neces	iale e, in e anche (in mar richiesto sicurezz	quest'ultim nel modulo iera descrit a esterna (d	o caso, qua GP1) tiva e/o gra la indicare a esterna (d	to degli obblighi r di sono le parti inagil dica) e proporre in Se anche nel modulo GP: a indicare anche nel erventi di pronto inter	oili e proporre in Se ez. 8D eventuali pro 1). modulo GP1).	z. 8D i necessari ovvedimenti di pro					
(da 8 Sull'acc	indicare	anche nel modul  1 O Solo za 2 O Parz	o GP1). dall'esterno	4 O No		per:	AO S	oprallu		o (SR)	B O Rudere (RU) E O Altro (AL)		emolito (DM)					
		8-D P	rovvedimer	nti sugger	iti di pron	to int	erven	to di ra	pida real	lizzazion	e, limitati (*) o e	stesi (**)	osulumulismentis beorgieta.					
*	**	PROVVEDIMENT					791		*	**	PROVVEDIMENTI D	A line of the second second second						
10		Messa in opera	di cerchiature	o tiranti					7 🗆		Rimozione di cornic	ioni, parapetti, agg	etti,					
2 🗖		Riparazione dan	ni leggeri alle	tamponature	e tramezzi				8 🗆		Rimozione di altri o	ggetti interni o este	erni					
3 🗖		Riparazione cop	ertura						9 🗆		Transennature e pr	-						
4 🗆		Puntellatura di s							10 🗆		Riparazioni delle re	ti degli impianti						
5 🗆	0	Rimozione di int							11 🗆									
6 🗃	0	Rimozione di teg	gole, comignol							-								
				8-E Uni	tà immob	340.00	1.02					NO.	10 10 101					
Unità in	nmobilia	ri inagibili 1 <u>0</u> 19	0121		Nuc	lei fam	niliari e	<i>r</i> acuati	0012			N° persone evacua	ate UN IOI					
							-	ltre o	servazi	oni								
Sul dar Argome		i provvedimen   ANNOT	iti di pronto AZIONI	o interven	to, l'agibi	ilità o	altro	F	oto d'insiem	e dell'edific	io	Spilla						
			TIT	TIT		T		Τİ	T									
	-							1										
						$\sqcup$	_											
						+-			-									
				-	-	++												
				1-1-1		+-		-			+							
						-	-				-   -   -   -   -							
					-		-		1									
I compo	onenti (	della squadra C7V1AOTI	di ispezion	ne (stampa	atello).			Fire	ne to	uen	- Gwin	ay.						
111	ME	LANCIO	M A	LEMAN	020				-	tu	2	₹.						
	3.300	C.IIVUO	CAT 14	- V 43; 11V					(									
											. 1							