# COMUNE di VALFORNACE

(Provincia di Macerata)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 C.F. – P.I.: 01932550435 cap. 62035

#### **SISMA 2016**

INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO SITO IN PIAZZA V. VENETO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 11 P.LLA N. 74 (SUB 7 – 11 – 12) PROPRIETÀ: <u>BRUNORI AUGUSTA - DI PAOLO GIOVAN</u>NI

> Ordinanza n. <u>116</u> del 12 MAGGIO 2017 Prot. n. <u>1670</u> del 12 MAGGIO 2017

#### IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

PRESO ATTO del forte evento sismico del 30 ottobre 2016 che ha fatto seguito alle altre forti scosse dei giorni 24/08/2016 e 26/10/2016, eventi che hanno colpito in modo considerevole il territorio comunale;

VISTA la Legge Regionale Marche n. 34 del 22 dicembre 2016 con cui è stato istituito il nuovo Comune di Valfornace, derivante dalla fusione dei Comuni contermini di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 10/1995;

**CONSIDERATA**, inoltre, la situazione di assoluta emergenza derivante dagli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, a causa dei quali i due comuni sono stati pesantemente colpiti, con gravi danni agli interi territori comunali;

RICHIAMATE le Ordinanze n. 13 del 26 ottobre 2016 del Sindaco del Comune di Fiordimonte e la n. 2/TER del 30 ottobre 2016 del Sindaco del Comune di Pievebovigliana, con le quali veniva disposta l'evacuazione generale della popolazione da tutte le abitazioni di entrambi i comuni e dagli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio interessati dagli eventi sismici;

**DATO ATTO** che, a far data dal 1 gennaio 2017, gli organi di governo dei due comuni sono decaduti;

**VISTO** il decreto del Prefetto di Macerata dell'11 gennaio 2017 con il quale è stato nominato Commissario Governativo il Dott. Viceprefetto Giuseppe Ranieri, attribuendo allo stesso le funzioni degli organi di governo del nuovo comune;

**CONSIDERATO** che a seguito di verifica tecnica è stata redatta specifica scheda **AEDES con esito** "E" - edificio INAGIBILE, relativamente al fabbricato adibito a civile abitazione e produttivo, sito nel Comune di Pievebovigliana (oggi Valfornace), in Piazza V. Veneto n. 2/2A, identificato al foglio di mappa n. 11 p.lla n. 74, di proprietà (sub 7 – 11 – 12) risultante catastalmente dei signori:

- BRUNORI Augusta, nata a PIEVEBOVIGLIANA il 28/05/1927 C.F. BRNGST27E68G637F,
- DI PAOLO Giovanni, nato a PIEVEBOVIGLIANA il 15/05/1953 C.F. DPLGNN53E15G637P;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni della legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** l'art, 50, comma 5 e 54 comma 2 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

# **COMUNE di VALFORNACE**

(Provincia di Macerata)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 C.F. – P.I.: 01932550435

cap. 62035

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti ulteriori interventi di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8

VISTE le ordinanze del Commissario Straordinario

#### **PRESO ATTO**

Che nella "Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per gli edifici ordinari nell'emergenza post - sismica" - AeDES - che si allega alla presente e ne forma parte integrante, redatta in data 22/11/2016 dalla squadra 1421 (scheda n. 004), relativa al fabbricato adibito ad uso abitativo e produttivo, sito nel Comune di Pievebovigliana (oggi Valfornace), in Piazza V. Veneto n. 2/2A, distinto catastalmente al Foglio 11 part.lla 74, di proprietà (sub 7 – 11 – 12) dei soggetti di seguito riportati, come da risultanze catastali:

- BRUNORI Augusta, nata a PIEVEBOVIGLIANA il 28/05/1927 C.F. BRNGST27E68G637F,
- DI PAOLO Giovanni, nato a PIEVEBOVIGLIANA il 15/05/1953 C.F. DPLGNN53E15G637P; risulta il seguente esito: **(E) "Edificio INAGIBILE"**

#### **VALUTATO**

che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

#### DICHIARA

Il fabbricato sito nel Comune di Valfornace in Piazza V. Veneto, distinto catastalmente al Foglio 11 part. 74, di proprietà dei soggetti meglio generalizzati in premessa, **Edificio INAGIBILE (E)**;

#### **ORDINA**

ai proprietari e agli occupanti l'immobile di non accedere nel fabbricato inagibile suddetto fino a che la presente ordinanza non verrà revocata, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare verifiche tecniche, qualora comunque sussistano situazioni di sicurezza.

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti di seguito riportati, come da risultanze catastali:

- BRUNORI Augusta, nata a PIEVEBOVIGLIANA il 28/05/1927 C.F. BRNGST27E68G637F,
- DI PAOLO Giovanni, nato a PIEVEBOVIGLIANA il 15/05/1953 C.F. DPLGNN53E15G637P;
  - 1. Per gli uffici competenti, di trasmettere la presente ordinanza a:
    - Prefettura di Macerata:
    - Provincia di Macerata U.O. Protezione Civile;
    - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
    - Centro Operativo Comunale;
    - Comando dei Carabinieri di Valfornace ;
    - Polizia Municipale:
    - Servizio Ragioneria:

# **COMUNE di VALFORNACE**

(Provincia di Macerata)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 C.F. – P.I.: 01932550435 cap. 62035

ciascuno per le rispettive competenze;

- 2. Di pubblicare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;
- 3. Che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato interessato;

#### INDIVIDUA:

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Arch. Ciuffoni Lolita;

#### RENDE NOTO:

Che avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- a) Ricorso al Prefetto entro 30 giorni;
- b) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni;
- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni della notificazione;

Commissario Governativo

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

(Arch Lolita Ciuffoni)



# SCHEDA DI 1º LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)



1/1001%

| | | |%

36 633 ID SCHEDA: SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO HICEURTA Provincia: **IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO** giorno<sub>1</sub> mese <sub>1</sub> anno Scheda n. 1<u>01014</u>1 PIEUEBOVICLIANA Squadra | 141211 Comune: Frazione/Località: **IDENTIFICATIVO EDIFICIO** (denominazione Istat) Istal Comune 101312 Islat Prov. 1<u>0</u>14131 Istat Reg. 11111 IVI-IVIENDETTOL AIV O I 180, \_\_\_ 2 O CORSO \_1 Num. Civici 12/12/A Nº aggregato I\_\_I Nº edificio I\_\_I\_I\_I 3 O VICOLO 4 🏿 PIAZZA Cod. di Località Istal Tipo carta 5 ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.) Sez, di censimento Istat Nº carta COORDINATE O piane UTM O geografiche O altro Dati catastali Foglio 1 Allegato I\_\_I\_\_I Fuso Datum Nord/Lat **Particelle** (32-33-34)0 ED50 Posizione edificio O Isolato O Interno D'estremità O D'angolo WGS84 Est/Long Codice Uso 1811 **SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO** Dati metrici Età (max 2) Uso - esposizione N° unità d'uso Nº Piani totali Altezza media Superficie media Costr. e ristr. Uso Utiliz zazione Occupanti con interrati di piano (m) di piano [m²] ЮШ i 🔞 < 1919 A 👩 Abitativo 2 🗂 19 ÷ 45 \_\_\_\_1\_21 A @ >65% O I **O** 9  $1 \odot < 2.50$ A 🔾 <50 I 400 ÷ 499 B 🕞 Produltivo 3 □ 46÷61 1 2 2 O 10 2 **2.50** ÷ 3.49 8 30÷65% 8 O 50 ÷ 69 1 O 500 ÷ 649 C 🔲 Commercio 4 □ 62 ÷ 71 **3** OII 3 ◯ 3.50 ÷ 5.00 C 70 ÷ 99 M () 650 ÷ 899 0 () <30% o 🗖 Uffici 5 🗇 72 ÷ 75 4 () > 5.00 O 4 D Non utilizz. **O** 12 D 🔘 100 ÷ 129 N 🔾 900 ÷ 1199 6 🗖 76 ÷ 81 E Serv, Pubbl.  $\bigcirc$  5  $\bigcirc$  >12 E () 130 ÷ 169 0 O 1200 ÷ 1599 7 🗍 82 ÷ 86 E 🔾 in costruz. F Deposito 8 7 87 ÷ 91 F () Non finito  $\bigcirc$  6 Piani Interrati F (2) 170 ÷ 229 P () 1600 ÷ 2199 G Strategico 9 **[]** 92 ÷ 96 07 A 60 0 C 2 G 330 ÷ 299 Q 2200 ÷ 3000 G Abbandon. H 🔲 Turist-ricett.  $10 \Box 97 \div 01$ **O**8 8 ○ 1 0 ○ ≥3 ਮ ○ 300 ÷ 399  $R \bigcirc > 3000$ 11 6 02 ÷ 08 Proprietà B A Privata A 🔲 Pubblica 12 09 ÷ 11

13 □ > 2011

### SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscella; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

***				STRUTT	JRE IN M	URATUR	4			ALTRE STRUTTURE				
	Strutture verticali	identificate		~	e di buor (Blacchi	a regolare na qualità ; mattoni; nadrata,)	solati	ortered former and well manual de designations to the control of t	(a	1 Telai in c.a.  2 Pareti in c.a.  3 Telai in accialo  4 Telai/Pareti in legno				
ş	Strutture orizzontali	Non ide	Senza calene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con calene o cordoli	Pilastri	Mista	Rinforzata	REGOLARITÀ   Non Regolare   Regolare   A   B				
		Å	8	С	9	E	£	G	Ħ	Forma pianta O O				
1	Non Identificate	0			a	٥	SI	0	ם	2 Disposizione				
2	Volte senza catene	O					0	GI	III	2 tamponature O				
3	Volte con catene	O												
4	Travi con soletta delormabile (travi in Egno con semplice tavolato, travi e voltine,)	□			О	0	NO	G2	H2	COPERTURA 1  Spingente pesante				
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelleni,)	۵	O	٥	0	0	0	٥		2 ONon spingente pesante				
6	Travi con soletta rigida	О	٥	О	0	0		G3	H3	3 OSpingente leggera				
ų	(solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,)				U	U U				4 ONon spingente leggera				

### SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

	Livello-estensione					Dani	no (1)						Pr	ovved	imenti	di P.I.	esegu			
	Livello-estensione		04 - Di avissi			2 - D3 dio Gra		L	D1 egger	0				· <b>=</b>						
s	componente trutturale-	> 2/3	1/3 - 2/3	<1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	<1/3	Nusto		Nessino	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Transenne e profezione passaggi		
U	anno preesistente	Á	B	С	D	Ë	F	G	H	1	L		٨	8	C.	D	Ë	F		
ı	Strutture verticali	□		<b>F</b>	□		O				0		Ğ	ם						
2	Solai						O g			•	0		ර					0		
3	Scale				۵					v	0		<b>(</b> )		a					
4	Copertura .	0								2	0		08							
5	Tamponature - Tramezzi	O						<b>(7)</b>			0		<b>(3</b>	J			0	a		
6	Danno preesistente	<b>.</b>	O				0	0			0		0							
(1)	- Di ogni livelto di danno indicare l'estension	ne sola s	e esso è	present	e. Se l'og	getto in	dicato n	da riga	non è da	nneggia	1о, сатир	ire N	ullo.		-1	house and the second				

#### SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

			F	Provvedimen	i di P.I. esegui	lti	
Tipo di danno	Presenza Danno	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Transenne e protezione passaggi
	Á	В	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti,	[B)	0			0		
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie,		0				đ	
3 Caduta cornicioni, parapetti,		0		J			
4 Caduta altri oggetti interni o esterni		C	-O			0	
5 Danno alla rete idrica, lognaria o termoidraulica	0	0					
6 Danno alla rete elettrica o del gas		0					

#### SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

			Perio	olo su:		Provved	limenti di P.I.	eseguiti
C	Causa	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di luga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
		A	В	С	D	E	F	G
1	Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	<b>Q</b>	a			0		0
2	Collasso di reti di distribuzione	Ø				O	0	
3	Crolli da versanti incombenti	Ø.	a			0		

## SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

	Merfolog	gia del sito		/	Dissesti ali	e fondazioni	
1 OCresta	2 O Pendio forte	3 🔾 Pendio leggero	4 👸 Pianuta	A 🌣 Assenti	B 🔾 Generati dal sisma	C 🔾 Acuiti dal sisma	D O Preesistenti

8-A Va	alutazione	del riscl	hio				8-B Esito di agibilità	
			rrale		,	A	Edificio AGIBILE (*)	0
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sezz. 3 e 4)	n Strutturale z. 5)	Geolecnico (sez. 7)		В	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	ó
······································	<del>                                     </del>	S S	Non (sez.	Geola (Sez.	// >	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	0
lasso	<u>&amp;</u>	0	0	প্ত		D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	Q
Basso con provvedimenti	0	0	0	0		E	Edificio INAGIBILE (4)	স্থ
ilto	0	`%	196	0			ever interfere to the second	
						r	Edificio INASIBILE per rischio esterno (5)	

					1									
	e (Sez.9) riportare se la lemporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari unto intervento che possono immovere l'inagibilià (da indicare anche nel modulo GP1).  (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniora descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto i per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approlondimento qui richiesto eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  In Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  In Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  In Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  Sez. 9D specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  Solo dall'esterno 4 Onon eseguito per: A O sopralluogo rifiutato (Sf1)  Parziale  D O Proprietario non trovato (NT)  E O Altro (AL)  Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)  EDIMENTI DI P.I. SUGGERITI  N° provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione di altri oggetti interni o esterni rino necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti,  Rimozione di altri oggetti interni o esterni di pronto intervento di rapida realizzazione delle reti degli impianti di pronto intervento di rapida realizzazione delle reti degli impianti di pronto intervento di rapida realizzazione delle reti degli impianti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anch													
Rischio	erno 2. 6)	utturale zz. 3 e 4	ı Strutt z. 5)	olecnico z. 7)							enti di P.I.	(1)		ó
		Se Si	Nor (Se	Se (Se	// >	C	Edificio PA	RZIAL	MENTE	INAGIBILE (2)				0
Basso	<u>&amp;  </u>	0	0	8		D	Edificio TEI	MPORA	NEAME	NTE INAGIBILE da rive	dere con	approfondimen	to (3)	$\overline{\circ}$
Basso con provvedimenti	0	0	O	0		E	Edificio INA	(G)BILE	E (4)			5 2 7 5		_
Alto	0	<b>`</b> %	<b>9</b>	0									I	
						F J	Edificio IN	AGIBII	LE per ri	schio esterno (5)				
lavoro ai sensi defle nor NOTE: (1) Esito B nelle note provvedimenti di pro (2) Esito C nelle note intervento necessari (3) Esito D nelle note proporre in Sez. 8D c (4) Esito E proporre (5) Esito F nelle note	mative vigen:  (Sez.9) riporta into intervento  (Sez.9) specifi per la sicurezz  (Sez.9) specifi eventuali provv  (Sez.8) specifi (Sez.8) specifi (Sez.8) specifi (Sez.8) specifi	ti. are se la l che possi licare chi ca esterna care moti edimenti tuali prov lcare qual	temporanea ono rimuove aramente qi a (da indica ivazioni e tip di pronto ini vvedimenti d	inagibilità re l'inagibi uali sono le re anche ne o di approb tervento ne li pronto ini	è totale o parzio lità (da indicare parti inagibili I modulo GP1). ondimento qui ri cessari per la s tervento necess	ale e, i anche (in ma ichiest icurezz ari per	n quest'ult e nel modu niera desc o  ra eslerna la sicurez	imo ca lo GP1; rittiva (da ini za est	aso, qual ) e/o graf dicare ai erna (da	li sono le parti inagib fica) e proporre in Se nche nel modulo GP1 indicare anche nel i	íli e propo z. 8D ever ). nodulo GP	rre in Sez, 8D i utuali provvedii	i necessa menti di <sub>l</sub>	ri
8-C 1 6 Sull'accuratezza 2	O Solo dall'e O Parziale	sterno	4 🔾 Non	eseguito										
	8-D Provve	diment	i suggerit	i di pron	to intervente	di n	apida re	alizza	azione	, limitati (*) o es	tesi (**	)		
<del> </del>							<u> </u>							
										·····		muneu		
		eri alle ta	amponature (	e Iramezzi										
				······································							<u> </u>			
<del></del>									1	Riparazioni delle ret	i degli imp	ianti		
			······································				+							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6 🗆 🔲 Rimozio	ne di tegole, co	omignoli, d	canne funiar	ie,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12.1							
			8-E Unit	à immobi	liari inagibil	i, fan	niglie e p	perso	ne eva	icuate				-
Unità immobiliari inagib	li 1 <u>101</u> 2	Į.	******	Nucl	ei familiari eva	cuati	1_10:	11		N	o person	evacuate l_		12
						re o	sservaz	zioni			e esta	Same the contract of the	-1317	-545.4
Sul danno, sui provv ARGOMENTO			intervent	o, l'agibi	lità o altro	F	oto d'insie	me del	l'edificio		Spilla			
								# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	

RGOMENTO	rovvedimenti di p ANNOTAZIONI			-,		 	-	Folo d	insier	ne del	l'edific	ok			Spi	lla		
C Luchet	la squadra di ispe (c.	≥zione (:	stampa	tello)	-	· ·	Fi 	rme	1		H	1	;	:				