




Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA 00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingolisinp.net

Cingoli 06.04.2017

Verbale sopralluogo accertativo ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.R. n.71/1997 della Cava di Ghiaia e Sabbia, della Ditta CALCESTRUZZI SPA in loc. RANGORE del Comune di Cingoli (su proprietà Cesaroni):

Il giorno 06/04/2017 in località Rangore, del Comune di Cingoli alle ore 9.30 presso il sito di cava della ditta "CALCESTRUZZI SPA" (ex.Cava San Biagio), con sede legale in Bergamo via G. Camozzi 124, è stato eseguito il sopralluogo accertativo dei lavori di "escavazione e recupero ambientale di una cava di ghiaia e sabbia in località Rangore del Comune di Cingoli".

Sono presenti per la ditta esercente, il Geom. Delegato Verdenelli Guido, per il Comune di Cingoli il Funzionario delegato Ing. Emanuele Brunacci, per la Regione Marche il Funzionario delegato Dott. Maurizio Aiuola della Posizione di Funzione Fonti Energetiche Cave e Miniere, il Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Macerata con nota prot. 5551 del 06.04.2017 comunicava la non partecipazione al sopralluogo, per l'Amministrazione Provinciale di Macerata il Funzionario delegato Ing. Mogetta Stefano del Settore Gestione del Territorio e Gianluca Aru delegato dalla Ditta Calcestruzzi S.P.A..

- La ditta ha svolto i lavori sulla base della **Convenzione n. di rep.9405 del 31.07.1996**, rilasciata ai sensi della L.R. 37/80 e s.m., scaduta a seguito di successiva proroga il **10.02.2001**.

- La ditta Calcestruzzi SPA in data 24.02.2016 n. di prot.3017, ha chiesto il sopralluogo accertativo di fine lavori, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 71/97.

- Il Comune di Cingoli, con nota Prot.4841 del 24.03.2017, ha provveduto a convocare il sopralluogo accertativo.

- Esaminati gli elaborati progettuali redatti dal Dott.Massimo Mosca n. di prot.3667 del 14.04.1992 e successivi elaborati integrativi sulla base delle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1682 del 09.05.1994 prodotti il 05.02.2004 n. di prot.1621, nonché l'elaborato di rilievo aggiornato al 2016 redatto dal Geom. Guido Verdenelli n. di prot. 20852 del 24.11.2016, si è potuta constatare la sostanziale corrispondenza tra lo stato dei luoghi e lo stato finale del progetto approvato.

Sono stati pertanto, eseguiti, n. 1 Sondaggio lungo la sezione B, si è potuto constatare, che alla profondità di scavo raggiunta, di ml. 2.20 in S1, dal p.c. attuale, è stato raggiunto il substrato in posto e che il materiale di riempimento risulta idoneo, con spessore di terreno vegetale compatibile con la coltivazione agraria del fondo ed è quindi restituibile all'attività agricola. Si rileva che le scarpate di abbandono hanno avuto un parziale attecchimento della vegetazione erbacea e la parte più a valle risulta brulla, pertanto si prescrive di procedere ad una semina prato-pascolo, sarà cura del Comune verificare il rinverdimento dell'area.

Ciò premesso, si ritiene collaudata la cava in oggetto, ai sensi dell'art.18 della L.R. 71/97, e la relativa Polizza Fidejussoria verrà ridotta per la quota parte a garanzia del rinverdimento, sulla base del computo metrico dei lavori presentato dalla Ditta.

Si allega stralcio planimetrico con l'indicazione del sondaggio.

Aiuola Maurizio Emanuele Brunacci Gianluca Aru


Mogetta Stefano Guido Verdenelli



Per copia conforme all'originale
CINGOLI, 1.1 MAG. 2017
Il Funzionario Incaricato

[Signature]

PLANIMETRIA UBICAZIONE SONDAGGI





Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA 00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.sinp.net

Cingoli 06.09.2018

Verbale sopralluogo della Cava di Ghiaia e Sabbia, della Ditta : CALCESTRUZZI SPA, in loc. RANGORE del Comune di Cingoli:



Il giorno 09/08/2018 in località Rangore, del Comune di Cingoli alle ore 9.30 presso il sito di cava della ditta "**Calcestruzzi Spa**" autorizzata con Convezione n. rep. 9405 del 31.07.1996, è stato eseguito il sopralluogo per la verifica del rinverdimento dell' area di escavazione, come stabilito nel precedente verbale accertativo del 06.04.2017, redatto ai sensi dell'art.18 comma 2, della L.R. 71/97 per il collaudo della cava in oggetto. Sono presenti per le ditte esercenti, il Geom. Delegato Verdenelli Guido, per il Comune di Cingoli il Funzionario delegato Ing. Emanuele Brunacci e l'Arch. Mauro Marrocchi.

Si è potuto constatare l'inverdimento dell' area di cava e rispettate le prescrizioni impartite nel verbale di collaudo dell' attività estrattiva, del 06.04.2017, in particolare risulta essere stata eseguita la semina prato pascolo e messe a dimora sul lato ovest, prospiciente l'area boscata di cespugli di ginestre.

Ciò premesso, si ritiene la cava in oggetto rinverdata e la relativa Polizza Fidejussoria può essere svincolata.

Emanuele Brunacci

Mauro Marrocchi

Guido Verdenelli