



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

“ Città dei Farfensi ”

Provincia di Fermo

CAP 63854 Corso Matteotti, 13 - Tel. 0734-780111 - Fax. 0734-780561 - e. mail:
comunesvm@libero.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 116 DEL 10-07-2017

**Oggetto: SISMA 2016 ORDINANZA INAGIBILITA' A SEGUITO DI AEDES -
EREDI MASSI EDDA (BERDINI NARCISO)**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 26.10.2016, sulla scia dell'attività sismica iniziata il 24.08.2016, si è verificato un ulteriore e grave evento che ha interessato in modo significativo il territorio comunale provocando numerosi danni e mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;

- a seguito dell'evento sismico nel territorio comunale sono stati eseguiti diversi sopralluoghi da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico, dei tecnici inviati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e da tecnici disponibili presso il Comune ed, in ragione degli esiti degli stessi, sono state predisposte specifiche ordinanze a tutela della incolumità della popolazione;

VISTA la richiesta di sopralluogo del 03.02.2017 prot. 00613, inoltrata a questo Ente da parte del sig. Berdini Narciso, in qualità di proprietario o di avente titolo degli immobili ubicati in Via Ferruccio Squarcia, catastalmente individuati al foglio n.13 particella n. 400 e 401;

RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 44419 del 03.09.2016 con la quale venivano fornite le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di valutazione dell'agibilità a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 nelle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dal quale si evince che i sopralluoghi effettuati in via preliminare dai vigili del fuoco o da tecnici disponibili presso il Comune, sono da sottoporre a verifica con scheda AeDES/GE1 attraverso personale accreditato dalla Protezione Civile in possesso dei requisiti di idoneità conformi a quanto disposto dal D.P.C.M. 5 maggio 2011 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2014;

VISTA la Perizia giurata e relativa Scheda AeDES depositata presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Rif. Prat. n.1041, redatta dal Dott. Arch. Fernando De Santis, relativa all'immobile sito in Via Ferruccio Squarcia s.n.c., individuato catastalmente al Fg.13, Part.401, con esito **esito E - Edificio inagibile**

PRESO ATTO che in data 28/06/2017 si è svolto il sopralluogo della **squadra dei tecnici inviati dalla Regione Marche n. P2354**, che per l'immobile che insiste sulla particella n. 400 Foglio.13 è stata redatta **scheda AeDES n. 004 con esito E - Edificio inagibile** con i provvedimenti, di seguito indicati:

“Bonifica copertura in amianto, messa in sicurezza edificio in muratura a un Piano adibito a ricovero animali, prospiciente via pubblica transennata. Edificio integralmente inagibile”;

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Sindaco Fabrizio Vergari,

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg.
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 gg;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

S. Vittoria in Matenano , li 10.07.2017



AP 4529

000.49527

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 07/2013)



PROTEZIONE CIVILE
residenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento della Protezione Civile

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: FERMO
Comune: S. VITONIA IN MATENANO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)
1 VIA FIERRUCCIO
2 CORSO
3 VICOLO ISQUARUCCIA Num. Civici ISNIC
4 PIAZZA
5 ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 13154 Scheda n. 0104 Data 28 08 17
giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 109 Istat Comune 036

N° aggregato _____ N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____


Dati catastali Foglie 13 Allegato _____
Particelle 401

Posizione edificio Isolato Anterip D'estremità D'angolo

COORDINATE plane UTM geografiche altro _____
Fuso (32-33-34) 132 Datum ED50 WGS84
Nord/Lat 43,9214 Est/Long 13,6940

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BERDINI MARCIANO Codice Uso SI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input checked="" type="radio"/> < 50 I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	1 <input type="checkbox"/> < 1919	A <input type="checkbox"/> Abitativo	____	A <input type="radio"/> > 65%	____ <u>1040</u>
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	____	B <input checked="" type="radio"/> 30 ÷ 65%	
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	____	C <input type="radio"/> < 30%	
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	4 <input checked="" type="checkbox"/> 62 ÷ 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	____	D <input type="radio"/> Non utilizz.	
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl.	____	E <input type="radio"/> In costruz.	
<input type="radio"/> 6	Piani interrati	F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	F <input checked="" type="checkbox"/> Deposito	____	F <input type="radio"/> Non finito	
<input type="radio"/> 7	A <input checked="" type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	G <input type="checkbox"/> Strategico	____	G <input type="radio"/> Abbandon.	
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 R <input type="radio"/> > 3000	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	____		
			9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96				
			10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01				
			11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08				
			12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11				
				Proprietà A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input checked="" type="checkbox"/> Privata			

10104	INDIRIZZO	PROPRIETA' (2)	GIUDIZIO AGIBILITA' (3)
RIFERIMENTO SCHEDA	DETERMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	PUBBLICA <input type="checkbox"/> PRIVATA <input checked="" type="checkbox"/>	A B C D E F*
PRIVATO	VIA FERRUCCHIO		
BERDINI MARCO	SOCIETA' N. CIV. SINC		

Squadra N. 1354

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

DAVIDE VILLINCENZI PANNO
 DIPIANCIOSO SCARITTO
 GSE VENTANI AMBREA
 V. ROSSO INALDO

Firme componenti squadra di ispezione

[Signature]
[Signature]
[Signature]

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PROPRIETA'	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITA' PARZIALI
	BERDINI NARGISO	BONIFICA COPERTUM IN ATUANTO, MESSA IN SICUREZZA
PUBBLICA PRIVATA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	INDIRIZZO VIA FERRUCCIO SQUARCIA _____ _____ _____ _____ N. Civ. SING	EDIFICIO IN MATURA A UN PIANO FIT ADIBITO ARICO DENO ANIMALI PROSPICIENTE VIA PUBBLICA TRANSEMANNA. EDIFICIO INTEGRALMENTE INAGIBILE
	DESTINAZIONE D'USO RICOVERO ANIMALI	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. 006

Squadra N. 12356

Data 28/06/17

DIC. VINCENZO PAVINO
 D. FRANCESCO SCARLO
 CSE. VEBIANI ANDREA
 VP. ROSSON DALIO

Comune di Santa Vittoria in Matenano Prot. n. 4166 del 01-08-2017 partenza Cat.
 (Firma e timbro responsabile del Comune)

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)