



*Comune di*  
**Castelsantangelo Sul Nera**  
Provincia di Macerata

**UFFICIO SISMA**

**Aggregati edilizi all'esterno delle aree Perimetrate**

**Riferimenti Normativi**

*Art. 11 D.L. 189/2016 convertito nella L. 229/2016 e  
ss.mm.ii.*

*Art. 15-16 O.C.S.R. n. 19/2017*

*Art. 3 O.C.S.R. n. 39/2017*

**R.U.P.**

Arch. Marco Guardascione

**Elaborato**

**EL. 8 - Piè La Rocca - AGGREGATO 8 -  
Approfondimento**

**Responsabile Dell'istruttoria**

Ing. Mirko Tofoni

**Istruttore**


dott. in arch. Michele Dario

<b>CODIFICA</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
C CSN US 24 Agg.8 22-UMI 0-Atti 4_bozza Allegati 6 PièLaR. Aggr.8	<b>02</b>	<b>18/10/2019</b>

	dott. in arch. Michele Dario	Arch. Marco Guardascione	Arch. Marco Guardascione
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>REDATTO</b>	<b>CONTROLLATO</b>	<b>APPROVATO</b>

# Frazione Vallinfante - Località Piè La Rocca - Proposta di Aggregato n° 8

Inquadramento generale




Stralcio catastale con indicazione dei perimetri approvati in prossimità dell'aggregato proposto

Documentazione fotografica ante e post sisma




Esiti dei sopralluoghi

- P.lla 132**  
**Edificio 1-2**  
- esito: AEDES E
- P.lla 133**  
**Edificio 3**  
- esito: FAST non utilizzabile



Stralcio da Erikus: sovrapposizione foto aerea / catastale



Localizzazione dell'aggregato su base catastale




Comune di  
Castelsantangelo  
Sul Nera




# Unità Minime di Intervento: Approfondimento a seguito di D.G. n. 48 del 06.06.2019 - U.M.I. PIE' LA ROCCA



## Contesto territoriale



## Demolizioni e Messe in sicurezza su pubblica via



## Legenda

### Contesto territoriale

- Aree occupate (con Ord. Sindacale per finalità emergenziali)
- Idrografia
- Viabilità
- Edificato
- Perimetrazioni Piani Attuativi approvate con Decreto del Vicecommissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016

### Demolizioni e Messe in sicurezza su pubblica via

- Demolizioni effettuate
- Demolizioni da effettuare
- Messe in sicurezza effettuate
- Messe in sicurezza da effettuare
- Solo rimozione macerie (crolli)

## Esiti dei sopralluoghi

### UMI 6 - Foglio 24

- p. 115 Fast non utilizzabile
- p. 116 Fast sopralluogo non eseguito rudere
- p. 117 Fast non utilizzabile
- p. 118 Fast non utilizzabile

### UMI 7 - Foglio 24

- p. 127 Fast non utilizzabile
- p. 130 Aedes E

### UMI 8 - Foglio 24

- p. 132 Aedes E
- p. 133 Fast non utilizzabile



## **RI - Relazione Illustrativa**

La presente relazione redatta dal Responsabile dell'Ufficio Sisma ha lo scopo di integrare gli elaborati grafici al fine di approfondire le situazioni emerse puntualmente in ogni singolo aggregato e fornire un supporto alla decisione della Giunta Comunale in merito alla opportunità, ai sensi dell'art. 16 comma 4 dell'O.C.S.R. n. 19 e dell'art. 11 commi 8-9-10-11 del D.L. 189/2016 di procedere alla individuazione delle UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Si ritiene opportuno ricordare che con Determina a Contrarre del Responsabile Ufficio Sisma – Area Pubblica N. 20 del 21-06-2019 è stata avviata una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei “Servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi afferenti, per l'attività di pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. n. 9 perimetrazioni – (loc. capoluogo e n. 8 frazioni), per un importo a base di gara pari a € 329.251,26, oltre oneri previdenziali ed Iva nella misura di legge, attribuendo alla SUAM – Regione Marche lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convezione sottoscritta dal Comune di Castelsantangelo sul Nera e la Regione Marche in data 19/06/2019.

Per quanto sopra si ritiene necessario procedere all'analisi dell'opportunità di procedere alla valutazione della opportunità di approvare con apposita D.G.C. la proposta di aggregato per la quale di seguito si propone una breve istruttoria:

### **UMI / AGGREGATO n°8 – Pié La Rocca**

L'aggregato è completamente crollato a seguito del sisma e soggetto a mera rimozione delle macerie.

Le particelle interessate sono le nn. 132-133 del foglio 24.

L'entità modesta degli edifici, ad un solo piano e di ridottissime dimensioni (54 mq circa da risultanze catastali) la categoria catastale C/2 (Magazzini e locali di deposito) non rendono necessario/opportuno procedere con la costituzione di un aggregato.